

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 12. 7. 2023, čj. objednatele HSOL-2471-8/2023
(dále jen smlouva)

čj. dodatku objednatele : HSOL-1673-5/2024

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

Sídlo: Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc
IČO: 70885940
DIČ: CZ70885940 - identifikovaná osoba
Bankovní spojení: ČNB Brno, č.ú. 17038881/0710
Zastoupená: [redacted] ředitelem
Kontaktní osoba: [redacted] koordinátor oddělení služeb
Telefon/mail: [redacted]
Datová schránka: u1iaa6d
(dále jen objednatel)

a

Požární bezpečnost s.r.o.

Spisová značka: C 49762 vedená u Krajského soudu v Brně
Sídlo: Jihlava, Královský Vršek 3545/42, PSČ 58601
IČO: 27660940
DIČ: CZ27660940
Zastoupená: [redacted] jednatelem
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 86-2780610297/0100
Kontaktní osoba: [redacted]
Telefon/mail: [redacted]
Datová schránka: na/t9p5
(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 k uvedené smlouvě (dále jen dodatek):

I. Základní ustanovení

Po vzájemné dohodě smluvních stran se smlouva upravuje způsobem uvedeným v čl. II tohoto dodatku.

II. Předmět dodatku

1. Čl. I odst. 2 se mění a nově zní takto:

„2. Specifikace díla: stanovení rozsahu opravy na základě hlášených závad vozidla AZ 39, [redacted] a provedení opravy zjištěných závad.“

„3. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele METZ A2J0097-0010 2006 ze dne 12. 4. 2024 a 7. 6. 2024.“

2. Čl. VI odst. 1 smlouvy se mění a nově zní takto:

„1. Právo na zaplacení ceny díla vzniká provedením díla dle této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši **298 244,12 Kč bez DPH** jako cenu nejvýše přípustnou, tj. po zaokrouhlení zhotovitelem **360 875,00 Kč vč. DPH** (devadesát čtyři tisíc čtyři sta sedmdesát čtyři korun českých), při sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy. Cena díla je podrobně rozepsána v příloze této smlouvy.“

3. Příloha smlouvy se doplňuje přílohou tohoto dodatku.

III. Společná a závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o registru smluv), účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. V souladu se zákonem o registru smluv, se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto zákonem a o nabytí účinnosti tohoto dodatku písemně vyrozumí zhotovitele. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje smluvních stran budou před odesláním anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
4. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich skutečné, svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Současně prohlašují, že si jej přečetly, souhlasí s jeho obsahem, což stvrzují svými podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha – specifikace opravy a položkový rozpis ceny díla.

Zhotovitel	Objednatel
	



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výzbroj a výstroj

HZS Olomouckého kraje

Schweitzerova 91
772 11 Olomouc

Nabídka: Oprava žebříku Metz A2J0097-0010 L39 4.1 / 2006.

Lipník Nad Bečvou.

	A2J0097-0010		
0030	587969 gumový kryt mechanismu podpěry		
	1ks		
0040	586785 Potenciometr náklonu koše -Koš se nevyrovnává. Nález ukázal, že potenciometr koše je vadný. Potenciometr koše byl vyjmut a vyměněn. Opětovná kalibrace nivelace koše.		
	1ks		
0050	765927-001 tlakový sensor podpěry s jednotkou CAN -Řešení problémů s měřením síly na pravé zadní podpěře HR. Podpěra již nezobrazovala žádnou přítlačnou sílu na přístroji MetzCAN. Kabel k siloměru a snímači tlaku na zem zkontrolován bez chyby. Připojen nový snímač zatížení, již žádná chyba. Demontáž a vyčištění mechaniky HR podpěry, vyjmutí snímače zatížení a výměna za nový. Opětovná montáž mechaniky s novým skládacím měčem. Kalibrace snímače zatížení v systému MetzCAN.		
	1ks		
	Práce		
	17h		
	Celkem bez DPH		
	DPH		
	Celkem s DPH		

Nabídka platí do: 14.6.2024



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výzbroj a výstroj

Vypracoval: 7.6.2024

Obchodní zástupce Rosenbauer ČR
Sales Representative Rosenbauer CZ
Požární bezpečnost s.r.o.

www.vyzbrojna.cz