



24100528

**Objednávka č.: 0024100528**

Odběratel: **Biologické centrum AV ČR, v. v. i.**  
**Branišovská 1160/31**  
**370 05 ČESKÉ BUDĚJOVICE**  
**Česká republika**



PID:

Smlouva:

Číslo účtu:

Peněžní ústav:

DIČ: **CZ60077344**  
 IČ: **60077344**

Dodavatel:

IČ: **25065939**DIČ: **CZ25065939**

**SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o.**  
**Vídeňská 1398/124**  
**148 00 PRAHA**  
**Česká republika**

Konečný příjemce:

NS585160 PAU - Zúčtování overheadů

Místo dodání: **Branišovská 31, České Budějovice**  
 Způsob dopravy:  
 Dodací podmínky:

Platnost objednávky do: **31.12.2024**Termín dodání: **05.04.2024**Forma úhrady: **Příkazem**

Termín úhrady:

**Při fakturaci vždy uvádějte číslo objednávky. Žádáme Vás o vrácení potvrzené objednávky!**

Položka				
Referenční číslo	Množství	MJ	Cena/MJ vč. DPH	Celkem vč. DPH
Oprava autoklávu Tuttnauer 3840 EL, inv.č. HS7-00145-0000				
	1,00	ks	84 700,00 Kč	84 700,00 Kč

**Předpokládaná cena celkem (včetně DPH):****84 700,00 Kč****Datum vystavení: 28.03.2024**

Vystavil:

.....  
Razítko, podpis

Interní údaje objednatele : 585160 \ 100 \ 850218 Overhead - \ 0801 Deník: 10 \ Objednávky PAÚ  
 Prosíme fakturovat, uhradíme ve lhůtě splatnosti.