

Odběratel

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Pardubičky, Kyjevská 44
532 03 Pardubice
IČO 27520536 DIČ CZ27520536
Spisová značka
B 2629, Krajský soud v Hradci Králové

Dodavatel

SNT Plus s.r.o.

Braník, Novodvorská 994/138
142 00 Praha
CZECH REPUBLIC

IČO **25701576** DIČ **CZ25701576**

Příjemce - místo dodání

NPK Litomyšlská nemocnice a.s.,
J.E.Purkyně 652
570 14 Litomyšl



| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Kód akce | Požadované datum dodání |
| Způsob dopravy | Datum vytvoření 08.07.2024 13:00:02 |
| Způsob úhrady | |
| Dodací podmínky | |
| Ceny jsou uváděny | Bez DPH |

| Poř. Kód zboží | Název zboží | Objednáno MJ výsledné | Objednáno Skladová výsledné MJ | Identifikace VZ |
|---------------------|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------|
| 10 E04-472000-00001 | Opravy - Oprava UZ přístroje Philips CX50 - poškozený snímačový konektor - komponenta Side I/O - nutná výměna kompletního dílu (Svc, EBOX Assy, HW E.X., ZUUL, KABY LAKE) | | | |

Cena celkem bez DPH **394 280,10** **CZK**

Razítko a podpis dodavatele

Razítko a podpis odběratele