

## Položkový rozpočet

|    |    |  |
|----|----|--|
| S: | 03 | Stavební úpravy a udržovací práce na objektu pavilonu W, přístavba nového vstupu a nový přís |
| O: | 03 | mcp  |
| R: | 10 | nátěr střechy  |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky  | MJ | Množství   | Cena / MJ | Celkem            |
|-----------------|---------------|--|----|------------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 783</b> |               | <b>Dokončovací práce - nátěry</b>  |    |            |           | <b>-69 243,15</b> |
| 1               | 783501321     | Příprava podkladu krytiny před provedením nátěru sklonu přes 30° do 60° odrezivěním<br><i>02 - Udržovací práce<br/>p.č. 102</i>                        | m2 | -155,00000 | 50,00     | -7 750,00         |
| 2               | 783501323     | Příprava podkladu krytiny před provedením nátěru sklonu přes 30° do 60° odmaštění<br><i>02 - Udržovací práce<br/>p.č. 103</i>                          | m2 | -155,00000 | 50,00     | -7 750,00         |
| 3               | 783501523     | Příprava podkladu krytiny před provedením nátěru sklonu přes 30° do 60° omytím tlakovou vodou<br><i>02 - Udržovací práce<br/>p.č. 104</i>              | m2 | -155,00000 | 50,00     | -7 750,00         |
| 4               | 783513003     | Základní (napouštěcí) nátěr krytiny plechové sklonu střechy do 10° jednonásobný syntetický samozákladující<br><i>02 - Udržovací práce<br/>p.č. 105</i> | m2 | -155,00000 | 80,00     | -12 400,00        |
| 5               | 783517003     | Krycí nátěr (email) krytiny plechové sklonu střechy do 10° jednonásobný syntetický samozákladující<br><i>02 - Udržovací práce<br/>p.č. 106</i>         | m2 | -310,00000 | 90,00     | -27 900,00        |
| 6               | 783591113     | Příplatek k ceně nátěru krytiny dvojnásobného, za provedení ve sklonu střechy přes 30 do 60°<br><i>02 - Udržovací práce<br/>p.č. 107</i>               | m2 | -155,00000 | 36,73     | -5 693,15         |