


STARMON	Z 712	ZÁZNAM O PASIVNÍ REKLAMACI	Evidenční číslo 0854/24
---------	-------	----------------------------	----------------------------

Hlášení reklamace

Datum	22.7.2024	Čas	11:00
Typ zařízení	ASDEK		
Místo	PORIČANY		
Popis reklamace	PŘI OPRAVĚ SMÍNAČE COKA1 JSEM ZJIŠTIL ZÁVADU NA SMÍNAČI COK A (FUNKCE INUTRALE VYPNUTA)		
Hlásil	LESSNER	Přijal	LESSNER

Oprava

Příčina	VADNÝ SMÍNAČ COK A		
Popis opravy	VÝMĚNA VADNÉHO SMÍNAČE COK A VČETNĚ DRŽÁKU OPZKO ČENÍ FUNKČNOSTI		
Spotřebovaný materiál	COK/HS MODUL SM 22/0033 DRŽÁK UPHZ 604HS3 - 1ks		
Datum		Opravil	

Převzetí opravy zákazníkem

Vyjádření			
Datum		Podpis, razítko	JIRÍ KRAL MSOT KRO

Hodnocení

Náklady	Materiál	Práce	Cestovní náklady	Celkem
	55762,-	2025,-	5940,-	63727,-

Kategorie	POZÁRUČNÍ	Poznámka	
-----------	-----------	----------	--

Opatření			
----------	--	--	--

Datum		Schválil	
-------	--	----------	--

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4796901

Původní datový formát: application/pdf


UUID původní komponenty: d77be1e0-a824-4030-ad03-e48923ecaf1c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Romana ROUPCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.07.2024 09:39:00



167518be-fa7c-4391-9894-72522e66b340