

Servisní smlouva

uzavřená podle § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo průmyslu a obchodu

Sídlo: Na Františku 1039/32, 110 15 Praha 1 – Staré Město
Zastoupená: Ing. Jan Benátský, ředitel odboru hospodářské správy
IČ: 47609109
DIČ: CZ47609109
Bankovní spojení: Česká národní banka
Bankovní účet: 1525001/0710

(dále „objednatel“ či „MPO“)

a

Jaroslav Fišer – KLIMAMONT

Sídlo: Vodárenská 2561, 44001 Louny
IČ: 13363034
DIČ: CZ6206050609
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXX

(dále jen „poskytovatel“)

tuto

s e r v i s n í s m l o u v u (dále jen „smlouva“)

I. Předmět smlouvy

1.1.

Předmětem plnění dle této smlouvy je zajištění komplexního servisu, údržby a oprav vzduchotechniky a klimatizací v budovách MPO za účelem jejich udržování v řádném technickém stavu, bezpečnosti a provozuschopnosti (dále též „servis“) za dále ve smlouvě uvedených podmínek. Seznam zařízení, na kterých bude prováděn servis, je uveden v příloze č. 2 této smlouvy.

1.1.1.

Pravidelné servisní prohlídky vzduchotechniky budou obsahovat tyto činnosti:

- kontrola funkčnosti VZT jednotek
- odstraňování prachu a nečistot vzduchových oběhových kol
- kontrola a zkouška chodu pohonů ventilů a regulačních klapek v celém rozsahu regulace
- kontrola stavu topných a chladících registrů
- prověření a nastavení požadovaných hodnot ohřevu a chlazení vzduchu
- vyčištění nebo výměna filtračních vložek
- vyčištění a seřízení vyústek
- kontrola a drobné opravy tepelných izolací
- kontrola napnutí a stavu klínových řemenů
- kontrola hlučnosti VZT a zejména jejich ložisek
- kontrola a celkové udržování čistoty pláště VZT

- kontrola stavu plátěných manžet
- kontrola funkce a těsnosti trojcestných ventilů
- kontrola a nastavení hodnot MaR
- kontrola silových rozvodů
- **zpracování protokolu z provedených kontrol s vyhodnocením stavu**

1.1.2.

Pravidelné servisní prohlídky klimatizačních zařízení budou obsahovat tyto činnosti:

- kontrola funkčnosti klimatizačních jednotek, test funkce s uvedením do provozu všech výkonových stupňů
- měření teploty vystupujícího chlazeného vzduchu do místnosti, kontrola výkonu celého zařízení
- vyčištění a kontrola vzduchových filtrů
- celkové vyčištění pláště i vnitřní prostor zařízení od prachu a nečistot
- kontrola elektronické regulace
- kontrola silové části elektroinstalace
- vyčištění a dezinfekce odvodu kondenzátu
- kontrola funkčnosti čerpadel kondenzátu
- základní čištění vzduchových registrů jednotky
- celková prohlídka a kontrola regulačních obvodů
- kontrola stability a chodu ventilátorů
- kontrola těsnosti rozvodu chladiva a parotěsné izolace
- kontrola usazení a upevnění zařízení
- kontrola stavu kompresorové jednotky, jejího chodu
- kontrola a seřízení požadovaných parametrů udaných výrobcem
- kontrola oběhových čerpadel vodního chlazení
- kontrola odvzdušňovacích ventilů vodního chlazení
- kontrola funkce doplňovacího zařízení vodního chlazení
- doplňování chladicí směsi vodního chlazení
- **zpracování protokolu z provedených kontrol s vyhodnocením stavu**

1.1.3.

Součástí předmětu plnění je i provádění pravidelných revizí těsnosti chladicích okruhů s náplní chladiv HCFC nad 3kg a nad 30kg, dle platné legislativy EU a ČR. Počet dotčených zařízení a počet jejich revizí za rok je uveden v **příloze č. 2** – Seznam zařízení a současně v **příloze č. 1** – Ceny za plnění předmětu smlouvy.

1.1.4.

Součástí předmětu plnění je i odstraňování běžných provozních poruch, opravy spojené s výměnou dílů a spotřebního materiálu a odstraňování závad vyplývajících z provedených pravidelných servisních prohlídek (dále též „opravy“), s výjimkou všech zařízení v budovách Gorazdova 24 a Dittrichova 21, která jsou v záruční lhůtě jejich dodavatele.

1.2.

Spotřební materiál, zejména filtry a filtrační textilie, jsou zahrnuty v ceně pravidelného servisu.

1.3.

Součástí ceny pravidelných servisních prohlídek podle čl. I. odst.1.1.1 až odst. 1.1.3 této smlouvy je i doprava do místa plnění. V případě oprav bude doprava účtována paušální cenou za jednu cestu (jedna cesta = cesta tam i zpět), uvedenou v **příloze č. 1** této smlouvy.

1.4.

Poskytovatel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění a že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k jeho provedení.

1.5

Objednatel je povinen předmět plnění podle článku I. této smlouvy převzít, pokud nebude vykazovat vady a nedodělky a za jeho zhotovení poskytovateli zaplatit cenu ve výši sjednané v článku VII. této smlouvy.

II. Termíny a místo plnění

2.1.

Poskytovatel se zavazuje provádět plnění dle čl. I. této smlouvy na období 36 měsíců ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

2.2.

Plnění dle čl. I. této smlouvy bude zajišťováno poskytovatelem dle rozvržení určeného **přílohou č. 2 – Seznam zařízení** s tím, že u jednotek s pouze letním sezonním provozem jsou pravidelné servisní prohlídky prováděny 2x ročně, a to **ve druhé polovině měsíce května a ve druhé polovině měsíce července**.

2.3.

Opravy a odstraňování závad mimo pravidelný servis podle čl. I. odst.1.1.4 této smlouvy bude zahájeno do 4 hodin od oznámení kontaktní osobou objednatele, nedojde-li v konkrétním případě k jiné dohodě.

2.4.

Místem plnění předmětu smlouvy jsou prostory objednatele v objektech:

- Na Františku 32, Praha 1
- Washingtonova 13, Praha 1
- Politických vězňů 20, Praha 1
- Gorazdova 24, Praha 2
- Dittrichova 21, Praha 2

III. Forma a způsob provádění plnění a předání díla

3.1.

Z plnění předmětu této smlouvy budou vyhotoveny protokoly o provedených úkonech na jednotlivých zařízeních (nebo v případě pravidelné servisní prohlídky souhrnně za jednotlivé budovy), které budou předloženy k potvrzení správnosti odpovědné osoby u objednatele. Provedení revize těsnosti jednotlivých zařízení dle čl. I odst. 1.1.3 bude zapsáno do jejich evidenčních knih.

3.2.

Plnění dle této smlouvy bude probíhat za provozu pracoviště objednatele v pracovní době objednatele, kterou se rozumí doba v rozmezí od 7:45 do 16:15 v pracovní dny pondělí až pátek; toto neplatí u oprav a odstraňování závad mimo pravidelné servisní prohlídky. V případě, že plnění nelze provést v pracovní době, musí být písemně sjednán přístup do příslušného prostoru.

3.3.

Poruchy předmětných zařízení budou poskytovateli hlášeny na kontaktní telefonní linku [REDAKCE] nebo e-mailovou adresu [REDAKCE]. Od tohoto okamžiku začíná běžet lhůta dle odst. 2.3 této smlouvy.

3.4.

Odpovědné osoby za předání a převzetí plnění:

Za objednatele bude přebírat:

Budova Na Františku 32	Ing. Václav Kubr nebo	tel.224 852 396,e-mail: kubr@mpo.cz
	Milan Šimák	tel.224 852 165,e-mail: simak@mpo.cz
Budovy Pol. věžňů a Washingtonova	Ivana Frimlová	tel.224 852 021,e-mail: frimlova@mpo.cz
Budovy Gorazdova a Dittrichova	František Fiala	tel.775 237 973,e-mail: fiala.fr@seznam.cz

Za poskytovatele bude předávat:

technik provádějící příslušné práce

IV. Práva a povinnosti smluvních stran

4.1. Práva a povinnosti poskytovatele:

4.1.1.

Poskytovatel se zavazuje provádět předmět plnění v souladu se smlouvou s vynaložením odborné péče na svůj náklad a své nebezpečí, řádně a včas, tak aby nedošlo k porušení obecně závazných právních předpisů, platných norem ČSN, bezpečnostních předpisů, předpisů požární ochrany a všech místních předpisů objednatele, se kterými byl prokazatelně seznámen.

4.1.2.

Poskytovatel je povinen zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech obchodní, výrobní či technické povahy souvisejících s objednatelem, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu a nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné. Poskytovatel se zaváže též zajistit, aby osoby, které musí tyto skutečnosti k plnění znát, je uchovaly v tajnosti vůči třetím právníkům nebo fyzickým osobám.

4.1.3.

Poskytovatel je povinen na požádání objednateli umožnit kontrolu průběhu plnění předmětu smlouvy a na požádání objednatele poskytnout bezodkladně veškeré informace o stavu plnění.

4.1.4.

Poskytovatel se zavazuje mít po celou dobu platnosti smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti, a to s limitem pojistného plnění alespoň 1 000 000,- Kč a spoluúčastí maximálně 5 %.

4.1.5.

Poskytovatel se zavazuje průběžně sledovat termíny plnění předmětu smlouvy a provádět plnění bez vyzvání objednatelem.

4.1.6.

V případě, že část plnění má být zajištěna poddodavatelem, se poskytovatel zavazuje předložit objednateli identifikační údaje poddodavatele nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele, pokud tak již neučinil v nabídce. Za plnění poddodavatele odpovídá v plném rozsahu dle této smlouvy poskytovatel.

4.1.7.

Poskytovatel se objednateli zavazuje k předložení dokladu o proškolení technika výrobcem zařízení před zahájením těchto činností:

- a) roční komplexní servisní prohlídky a opravy se zásahem do řídicího systému zařízení výrobce RC GROUP s.r.o.
- b) komplexní servis a opravy jednotky Duplex Multi 8000 výrobce ATREA s.r.o.
- c) komplexní servis tepelného čerpadla AQUACIAT výrobce CIAT

4.2. Práva a povinnosti objednatele:

4.2.1.

Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh provádění plnění předmětu smlouvy.

4.2.2.

Objednatel poskytne poskytovateli k zajištění plnění předmětu smlouvy podle odst. 1.1 této smlouvy nezbytnou součinnost tak, aby poskytovatel mohl dostát svým závazkům a povinnostem stanovených touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, nemůže-li poskytovatel zajistit požadované plnění jinak. Součinnost bude spočívat zejména ve zpřístupnění místností a ostatních prostor nutných pro plnění předmětu této smlouvy.

V. Odpovědnost za vady plnění, smluvní pokuty

5.1.

Poskytovatel odpovídá za kvalitu a úplnost plnění dle této smlouvy a zaručuje se, že plnění bude probíhat v souladu s podmínkami této smlouvy a zadávací dokumentací.

5.2.

Poskytovatel odpovídá za odborné provádění předmětu plnění této smlouvy. Poskytovatel poskytuje záruku na dílčí opravy v délce **24 měsíců** od data předání a převzetí, na náhradní díly poskytne poskytovatel záruku ve stejné délce, v jaké ji poskytuje výrobce či prodejce, nejméně však 24 měsíců.

5.3.

Poskytovatel je povinen oprávněně reklamované vady odstranit, nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení reklamace objednatelem, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta.

5.4

V případě nesplnění povinností vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně oprávněné právo účtovat straně povinné tyto sankce:

5.4.1

V případě prodlení s plněním dle čl. I. odst. 1.1.1, 1.1.2 nebo odst. 1.1.3 této smlouvy ze strany poskytovatele je poskytovatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.

5.4.2

V případě prodlení s plněním dle čl. I. odst. 1.1.4 této smlouvy ze strany poskytovatele je poskytovatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každou i započatou hodinu prodlení.

5.4.3

V případě prodlení s plněním závazku zaplatit sjednanou cenu ze strany objednatele má poskytovatel právo účtovat úrok z prodlení v zákonné výši.

5.4.4

V případě porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost poskytovatelem podle odst. 4.1.2 smlouvy je poskytovatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti.

5.4.5

V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti poskytovatelem podle odst. 4.1.4 této smlouvy je poskytovatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).

5.4.6

V případě porušení povinnosti předložení identifikačních údajů poddodavatele podle odst. 4.1.6 této smlouvy je poskytovatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých).

5.4.7

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat se náhrady škody či újmy, která jí vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká, v plné výši, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Výše smluvních pokut se do výše náhrady škody či újmy nezapočítává.

5.4.8

Splatnost smluvní pokuty nebo úroku z prodlení je 10 dnů od doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k její úhradě straně povinné, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet oprávněné smluvní strany.

VI. Cena plnění, platební podmínky a fakturace

6.1

Smluvní strany sjednávají, že maximální cena za plnění podle této smlouvy činí **3 450 000,- Kč** (slovy: tři miliony čtyři sta padesát tisíc korun českých) bez DPH.

6.2.

Cenu uhradí objednatel bezhotovostním převodem na bankovní účet poskytovatele na základě dílčích daňových dokladů - faktur (dále jen „faktura“) následujícím způsobem:

6.2.1.

za plnění pravidelného servisu dle odst. 1.1.1 nebo odst. 1.1.2 této smlouvy bude uhrazena ve výši dle **přílohy č. 1** této smlouvy na základě faktury vystavené poskytovatelem po řádném předání předmětu plnění odpovědným osobám objednatele s přílohou potvrzeného předávacího protokolu o provedeném servisu dle bodu 3.1;

6.2.2.

za provedené revize těsnosti okruhů dle odst. 1.1.3 bude uhrazena ve výši dle **přílohy č. 1** této smlouvy na základě faktury vystavené poskytovatelem vždy po jejich provedení a řádném předání předmětu plnění odpovědným osobám objednatele s přílohou potvrzeného protokolu o provedených úkonech dle odst. 3.1;

6.2.3.

za opravy zařízení dle odst. 1.1.4 bude uhrazena ve výši:

- a) spotřebovaného času při opravě jednotlivých zařízení vynásobené hodinovou sazbou výkonu při opravách a odstraňování závad dle **přílohy č. 1** této smlouvy; **za čas spotřebovaný při opravě zařízení se nepovažuje čas strávený dopravou do místa plnění,**
 - b) ceny materiálů a náhradních dílů prokazatelně spotřebovaných poskytovatelem v rámci prováděných oprav dle písm. a) tohoto odstavce,
 - c) paušální ceny dopravy na opravu dle **přílohy č. 1** této smlouvy,
- a to po předání opravy odpovědné osobě objednatele a podpisu předávacího protokolu.

6.2.4.

V případě, že bude předpokládána cena náhradních dílů a spotřebního materiálu přesahovat 10.000,-Kč bez DPH, je poskytovatel povinen si od objednatele vyžádat písemný souhlas s provedením opravy nebo dodávky.

6.3

Splatnost dílčích faktur je stanovena na 30 dnů ode dne prokazatelného doručení objednateli.

6.4

Ceny za plnění dle odst. 7.2 jsou sjednány jako ceny konečné a nejvýše přípustné. Sjednané ceny zahrnují veškeré náklady a zisk poskytovatele nezbytné k řádnému a včasnému plnění dle této smlouvy.

Změna ceny je možná pouze v případě, že v průběhu plnění předmětu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková cena upravena podle výše sazeb DPH dle právních předpisů účinných v době vzniku zdanitelného plnění.

6.5

Faktura bude obsahovat náležitosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a § 435 občanského zákoníku, to vše ve znění pozdějších předpisů. Nebude-li faktura obsahovat zákony a touto smlouvou stanovené náležitosti, nebo bude-li obsahovat chybné údaje, bude objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování, aniž by se tím dostal do prodlení. V tomto případě neplatí původní doba splatnosti, ale celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury.

6.6

Objednatel neumožňuje poskytnutí jakýchkoliv záloh.

VII. Ukončení smlouvy

7.1

Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou.

7.1.1

Za podstatné porušení této smlouvy poskytovatelem se považuje zejména:

- a) jestliže poskytovatel neprovádí předmět plnění dohodnutým způsobem a tento postup vede zjevně k vadnému plnění,
- b) jestliže je poskytovatel v prodlení s plněním podle odst. 1.1.1, 1.1.2 nebo odst. 1.1.3 této smlouvy trvajícím déle než 30 kalendářních dnů,
- c) jestliže je poskytovatel v prodlení s plněním podle odst. 1.1.4 této smlouvy trvajícím déle než 2 kalendářní dny,
- d) jestliže poskytovatel porušil povinnost zachovávat mlčenlivost podle odst. 4.1.2,
- e) jestliže poskytovatel porušil povinnost mít sjednáno pojištění podle odst. 4.1.4

7.1.2

Za podstatné porušení této smlouvy objednatelem se považuje zejména:

- a) jestliže je objednatel i přes urgence poskytovatele v prodlení s úhradou faktury trvajícím déle než 14 kalendářních dnů ode dne její splatnosti.

7.2

Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

7.3

Smluvní strany mohou smlouvu kdykoli vypovědět z jakéhokoli důvodu nebo i bez udání důvodu. Výpovědní doba činí 3 měsíce a končí uplynutím posledního dne třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

7.4

V případě, že objednatel vypoví smlouvu nebo odstoupí od smlouvy, má poskytovatel nárok na zaplacení prokazatelně vynaložených nákladů v prokázané výši, to však pouze tehdy, že je dosavadní předaná část plnění pro objednatele využitelná.

VIII. Platnost a účinnost smlouvy

8.1

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou na období 36 měsíců ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Smlouva nabývá platnosti ke dni podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

8.2

V případě, že dojde k vyčerpání maximální ceny dle čl. VI. odst. 6.1 této smlouvy před tímto datem, dojde k ukončení platnosti smlouvy k datu vyčerpání maximální ceny.

IX. Vyhrazená změna závazku ze smlouvy

9.1

Objednatel si vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s článkem 19 zadávací dokumentace a ve smyslu ustanovení § 100 odst. 1 ZZVZ. Změna závazku nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

9.2

Vyhrazená změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku spočívá v možnosti snížení či zvýšení počtu servisních prohlídek vzduchotechniky nebo klimatizačních zařízení, a dále v možnosti změny těchto zařízení a souvisejících součástí uvedených v čl. 3 zadávací dokumentace za předpokladu, že k jejich řádnému servisu nebude potřeba jiná kvalifikace, než je uvedena v čl. 7 zadávací dokumentace.

9.3

Cena za jednotlivé úkony bude odpovídat smluvním cenám podle čl. VI. této smlouvy. Platební podmínky, záruční podmínky, sankční podmínky zůstávají v případě změny závazku v platnosti beze změn.

9.4

Možnost změny závazku je právem zadavatele, které zadavatel může, ale nemusí využít. Využití toho práva je podmíněno tím, že v průběhu plnění smlouvy vyvstane změna, která je nutná pro zajištění řádného servisu VZT a klimatizací, a která nebude měnit celkovou povahu veřejné zakázky.

X. Závěrečná ujednání

10.1

Poskytovatel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění a že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k jeho provedení.

10.2

Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran na téže listině.

10.3

V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým příslušným orgánem shledáno, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této smlouvě jako celku.

10.4

Vztahy vyplývající z této smlouvy, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí právními předpisy platnými v České republice, a to zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

10.5

Smlouva je vyhotovena v 1 vyhotovení v českém jazyce s platností originálu s elektronickými podpisy obou Smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

10.6

Smluvní strany přebírají riziko změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10.7

Poskytovatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

10.8

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním plného znění této smlouvy včetně jejích příloh v registru smluv podle zákona podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a rovněž na profilu objednatele, případně i na dalších místech, kde tak stanoví právní předpis. Uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel.

10.9

Jakékoli spory vzniklé ve spojení se smlouvou, její přílohou a dalšími ujednáními smluvních stran, rovněž ve vztahu k jejich uzavření a platnosti, jakož i právům a povinnostem smluvních stran se strany zavazují řešit dohodou. Pokud však takové řešení nebude možné, sjednávají smluvní strany, že příslušným k řešení uvedených sporů bude věcně příslušný soud v České republice.

10.10

Smluvní strany si smlouvu přečetly a výslovně prohlašují, že je sepsána podle jejich svobodné vůle a na důkaz svého souhlasu s jejím zněním ji vlastnoručně podepisují.

Příloha č. 1: Ceny za plnění předmětu smlouvy (Příloha č. 3 ZD - Stanovení nabídkové ceny)
Příloha č. 2: Seznam zařízení

V Praze dne 5.8.2024

dne 5.8.2024

Česká republika – Ministerstvo
průmyslu a obchodu

Jaroslav Fišer - "KLIMAMONT"

Ing. Jan Benátský,
ředitel odboru hospodářské správy

Jaroslav Fišer,
podnikající fyzická osoba

Příloha č. 1_Ceny za plnění předmětu smlouvy (všechny ceny uvedeny bez DPH)

Vyplňte všechna šedivá pole cenami bez DPH

Název zařízení	Typ	ks	Cena servisní prohlídky 1 zařízení	Čtvrtletí provedení				Revize těsnosti za rok	Cena revize těsnosti 1 systému
				1	2	3	4		
VZDUCHOTECHNIKA - Budova Na Františku 32									
VZT 1.01	DANVENT SPAR 20-02-V	1	600,0 Kč	●	●	●	●	0	0
VZT 1.02	JKL 6 vodní chlazení a topení	1	600,0 Kč	●	●	●	●		
VZT 1.60	RKT 1000 x 500 H Exp	1	600,0 Kč	●	●	●	●		
VZT 2.01	JKL 4 s lapačem tuků	1	600,0 Kč	●	●	●	●		
VZT 4	JKL 4 s vodním chlazením, dohřev mimo	1	600,0 Kč	●	●	●	●		
VZT 5.1	Alteko RPC 400-10/2,2-3-P-Z + fr. m. SV 022iC5	1	600,0 Kč	●	●	●	●		
VZT 2.61	Alteko Terno-S 315-K10-13 IR2	1	600,0 Kč	●	●	●	●		
Větrání kotelny	RNA 6 F 30	1	160,0 Kč	●	●	●	●		
Větrání. myčky vozidel	KN 11 315	1	160,0 Kč	●					
Topení dílny autoprov.	GEA SAHARA 4101.00	1	160,0 Kč	●					
Odtah dílny autoprov.	RN ??	1	160,0 Kč	●					
Odvětrání kond. jedn.	Ventilátor TCBB/4-560	4	50,0 Kč	●					
Odv. lapolu myčky aut	Ventilátor Stylvent HV 250	3	50,0 Kč	●					
Odvětrání různé	Ventilátor Stylvent HV 300	72	50,0 Kč	●					
Odvětrání WC	Ventilátor RM 125, RM 160, Silent U90	31	50,0 Kč	●					

Pomocná tabulka součtů				
Cena servisu za čtvrtletí				Cena revizí těsnosti za rok
1 čtvrtletí	2 čtvrtletí	3 čtvrtletí	4 čtvrtletí	
600 Kč	600 Kč	600 Kč	600 Kč	~
600 Kč	600 Kč	600 Kč	600 Kč	~
600 Kč	600 Kč	600 Kč	600 Kč	~
600 Kč	600 Kč	600 Kč	600 Kč	~
600 Kč	600 Kč	600 Kč	600 Kč	~
600 Kč	600 Kč	600 Kč	600 Kč	~
160 Kč	160 Kč	160 Kč	160 Kč	~
160 Kč	~	~	~	~
160 Kč	~	~	~	~
160 Kč	~	~	~	~
200 Kč	~	~	~	~
150 Kč	~	~	~	~
3 600 Kč	~	~	~	~
1 550 Kč	~	~	~	~

KLIMATIZAČNÍ ZARÍZENÍ - Budova Na Františku 32														
Barevné zvýraznění jednotek RC Group s.r.o.														
agregát	TOSHIBA RAVSP800A7-E 7,1KW	2	250,0 Kč	●	●	●	●	0	0	500 Kč	500 Kč	500 Kč	500 Kč	~
vnitřní jednotka	TOSHIBA RAV801 SM CT-E	2	200,0 Kč	●	●	●	●			400 Kč	400 Kč	400 Kč	400 Kč	~
agregát	Daikin R45DBW11B 2,1KW	2	250,0 Kč	●	●	●	●			500 Kč	500 Kč	500 Kč	500 Kč	~
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO 393-7	2	200,0 Kč	●	●	●	●			400 Kč	400 Kč	400 Kč	400 Kč	~
agregát	TOSHIBA RAV-SM1403AT-E 4,87KW	4	250,0 Kč	●	●	●	●			1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč	~
vnitřní jednotka	TOSHIBA RAV SM1402	4	200,0 Kč	●	●	●	●			800 Kč	800 Kč	800 Kč	800 Kč	~
agregát	LG UU18W 5,5kW	1	250,0 Kč	●	●	●	●			250 Kč	250 Kč	250 Kč	250 Kč	~
vnitřní jednotka	LG - CQ18.NAO	1	200,0 Kč	●	●	●	●			200 Kč	200 Kč	200 Kč	200 Kč	~
agregát	TOSHIBA RAV 264AH-8PE	1	250,0 Kč		●	●		1	900,0 Kč	~	250 Kč	250 Kč	~	~
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO 393-7 s vodním topením	1	200,0 Kč	●	●	●	●			200 Kč	200 Kč	200 Kč	200 Kč	~
agregát	RC GROUP PEGASUS DXA.0.30.Z2.S7 32KW	1	6 900,0 Kč	●	●	●	●	1	900,0 Kč	6 900 Kč	6 900 Kč	6 900 Kč	6 900 Kč	900 Kč
kondenzační j.	Güntner 6W067B/1S(S)	2	450,0 Kč	●	●	●	●			900 Kč	900 Kč	900 Kč	900 Kč	
agregát	HIROSS 260A1000002PX2A6 30KW	1	450,0 Kč	●	●	●	●	1	900,0 Kč	450 Kč	450 Kč	450 Kč	450 Kč	900 Kč
kondenzační j.	Güntner 6W067B/1S(S)	2	450,0 Kč	●	●	●	●			900 Kč	900 Kč	900 Kč	900 Kč	
agregát	RC GROUP UNICO-A-ELN37.2164 34,7KW	1	6 900,0 Kč		●	●		2	900,0 Kč	~	6 900 Kč	6 900 Kč	~	1 800 Kč
FC vnitřní jednotka	Güntner GGHN 040.2D/14	3	450,0 Kč		●	●		0	0	~	1 350 Kč	1 350 Kč	~	
agregát KLIMA 1	MITSUBISHI PURY-P315YEM-A COOL 35,5KW	1	250,0 Kč		●	●		1	900,0 Kč	~	250 Kč	250 Kč	~	900 Kč
vnitřní jednotka	MITSUBISHI	1	200,0 Kč		●	●				~	200 Kč	200 Kč	~	
vnitřní jednotka	MITSUBISH PLFY-P63VKM-AI	1	200,0 Kč		●	●				~	200 Kč	200 Kč	~	
vnitřní jednotka	MITSUBISHI PFFY-P25VLRM-A	2	200,0 Kč		●	●				~	400 Kč	400 Kč	~	
vnitřní jednotka	MITSUBISHI PCFY-P32VLEL-A	1	200,0 Kč		●	●				~	200 Kč	200 Kč	~	
agregát KLIMA 2	MITSUBISHI PURY-P250 28KW	1	250,0 Kč		●	●		1	900,0 Kč	~	250 Kč	250 Kč	~	900 Kč
vnitřní jednotka	MITSUBISHI PCFY-P40V6M-A	2	200,0 Kč		●	●				~	400 Kč	400 Kč	~	
vnitřní jednotka	MITSUBISHI PCFY-P63VGM-A	3	200,0 Kč		●	●				~	600 Kč	600 Kč	~	

agregát KLIMA 3	MITSUBISHI PURY-P250 28KW	1	250,0 Kč		●	●		1	900,0 Kč	~	250 Kč	250 Kč	~	900 Kč
vnitřní jednotka	MITSUBISHI PKFY-P32VGM-E	1	200,0 Kč		●	●				~	200 Kč	200 Kč	~	
vnitřní jednotka	MITSUBISHI PCFY-P63VGM-A	4	200,0 Kč		●	●				~	800 Kč	800 Kč	~	
vnitřní jednotka	MITSUBISHI PCFY-P40VGM-A	2	200,0 Kč		●	●				~	400 Kč	400 Kč	~	
vnitřní jednotka	MITSUBISHI PFFY-P25VLRM-A	1	200,0 Kč		●	●				~	200 Kč	200 Kč	~	
agregát KLIMA 4	Toshiba MMY-MAPO501T8 11,3KW	1	250,0 Kč		●	●		1	900,0 Kč	~	250 Kč	250 Kč	~	900 Kč
vnitřní jednotka	TOSHIBA MMKAP0121H	2	200,0 Kč		●	●				~	400 Kč	400 Kč	~	
vnitřní jednotka	TOSHIBA MMKAP0151H	1	200,0 Kč		●	●				~	200 Kč	200 Kč	~	
vnitřní jednotka	TOSHIBA MMKAP00091H	1	200,0 Kč		●	●				~	200 Kč	200 Kč	~	
agregát KLIMA 5	Toshiba MMY-MAPO801HT8 multi 13,6KW	1	250,0 Kč		●	●		1	900,0 Kč	~	250 Kč	250 Kč	~	900 Kč
vnitřní jednotka	TOSHIBA MMKAP0122H	3	200,0 Kč		●	●				~	600 Kč	600 Kč	~	
vnitřní jednotka	TOSHIBA MMKAP0072H	4	200,0 Kč		●	●				~	800 Kč	800 Kč	~	
agregát KLIMA 6	Toshiba MCY-MAPO401 5,6KW	1	250,0 Kč		●	●		1	900,0 Kč	~	250 Kč	250 Kč	~	900 Kč
vnitřní jednotka	TOSHIBA MMKAP0122H	1	200,0 Kč		●	●				~	200 Kč	200 Kč	~	
vnitřní jednotka	TOSHIBA MMKAP0092H	1	200,0 Kč		●	●				~	200 Kč	200 Kč	~	
agregát	TOSHIBA RY07CMM-AO280CT 12,6KW	1	250,0 Kč		●	●		1	900,0 Kč	~	250 Kč	250 Kč	~	900 Kč
vnitřní jednotka	TOSHIBA MM-KR080	1	200,0 Kč		●	●				~	200 Kč	200 Kč	~	
vnitřní jednotka	TOSHIBA MM-KR042	3	200,0 Kč		●	●				~	600 Kč	600 Kč	~	
vnitřní jednotka	TOSHIBA MM-KR056	1	200,0 Kč		●	●				~	200 Kč	200 Kč	~	
agregát KLIMA 1	TOSHIBA MMY-MAP1001HT8 15,3KW	1	250,0 Kč		●	●		1	900,0 Kč	~	250 Kč	250 Kč	~	900 Kč
vnitřní jednotka	TOSHIBA MMKAP0092H	4	200,0 Kč		●	●				~	800 Kč	800 Kč	~	
vnitřní jednotka	TOSHIBA MMKAP00122H	4	200,0 Kč		●	●				~	800 Kč	800 Kč	~	
vnitřní jednotka	TOSHIBA MMKAP00072H	1	200,0 Kč		●	●				~	200 Kč	200 Kč	~	
agregát KLIMA 2	TOSHIBA MMY-MAP1001HT8 15,3KW	1	250,0 Kč		●	●		1	900,0 Kč	~	250 Kč	250 Kč	~	900 Kč
vnitřní jednotka	TOSHIBA MMKAP0072H	3	200,0 Kč		●	●				~	600 Kč	600 Kč	~	
vnitřní jednotka	TOSHIBA MMKAP0092H	4	200,0 Kč		●	●				~	800 Kč	800 Kč	~	
vnitřní jednotka	TOSHIBA MMKAP00122H	3	200,0 Kč		●	●				~	600 Kč	600 Kč	~	
agregát KLIMA 3	TOSHIBA MMY-MAP1201 HT8 16,7KW	1	250,0 Kč		●	●		1	900,0 Kč	~	250 Kč	250 Kč	~	900 Kč
vnitřní jednotka	TOSHIBA MMKAP0122H	8	200,0 Kč		●	●				~	1 600 Kč	1 600 Kč	~	
vnitřní jednotka	TOSHIBA MMKAP00092H	1	200,0 Kč		●	●				~	200 Kč	200 Kč	~	
agregát KLIMA 5 propo	TOSHIBA MMY-MAP0801 HT8 13,6KW	1	250,0 Kč		●	●		1	900,0 Kč	~	250 Kč	250 Kč	~	900 Kč
vnitřní jednotka	TOSHIBA MMKAP0072H	5	200,0 Kč		●	●				~	1 000 Kč	1 000 Kč	~	
vnitřní jednotka	TOSHIBA MMKAP0122H	2	200,0 Kč		●	●				~	400 Kč	400 Kč	~	

agregát KLIMA 4	TOSHIBA MMY-MAP0801 HT8 13,6KW	1	250,0 Kč		●	●							~	250 Kč	250 Kč	~	
vnitřní jednotka	TOSHIBA MMKAP0151H	1	200,0 Kč		●	●							~	200 Kč	200 Kč	~	
vnitřní jednotka	TOSHIBA MMKAP0122H	4	200,0 Kč		●	●							~	800 Kč	800 Kč	~	
vnitřní jednotka	TOSHIBA MMKAP00092H	1	200,0 Kč		●	●							~	200 Kč	200 Kč	~	
agregát KLIMA 6 propo	TOSHIBA MMY-MAP0801 HT8 13,6KW	1	250,0 Kč		●	●							~	250 Kč	250 Kč	~	
vnitřní jednotka	TOSHIBA MMKAP0122H	3	200,0 Kč		●	●							~	600 Kč	600 Kč	~	
vnitřní jednotka	TOSHIBA MMKAT0072H	6	200,0 Kč		●	●							~	1 200 Kč	1 200 Kč	~	
agregát	LG MU3M21 - UE4	1	250,0 Kč		●	●							~	250 Kč	250 Kč	~	
vnitřní jednotka	LG PM09SP	2	200,0 Kč		●	●							~	400 Kč	400 Kč	~	
vnitřní jednotka	LG PM12SP	1	200,0 Kč		●	●							~	200 Kč	200 Kč	~	
agregát	RC GROUP Glider440V.2.Y2	1	6 900,0 Kč		●	●							~	6 900 Kč	6 900 Kč	~	1 800 Kč
oběhové čerpadlo	Grundfos 3 velikosti	6	150,0 Kč		●	●							~	900 Kč	900 Kč	~	~
doplňovací zařízení	Reglyk 205	1	350,0 Kč		●	●							~	350 Kč	350 Kč	~	~
vyrovnávací zařiz.	Reflexomat RG	1	350,0 Kč		●	●							~	350 Kč	350 Kč	~	~
FC vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF12	1	160,0 Kč	●	●	●	●						160 Kč	160 Kč	160 Kč	160 Kč	~
FC vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF72 parapetní	13	160,0 Kč	●	●	●	●						2 080 Kč	2 080 Kč	2 080 Kč	2 080 Kč	~
FC vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF22	21	160,0 Kč		●	●							~	3 360 Kč	3 360 Kč	~	~
FC vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF31	37	160,0 Kč		●	●							~	5 920 Kč	5 920 Kč	~	~
FC vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF32	3	160,0 Kč		●	●							~	480 Kč	480 Kč	~	~
FC vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF41	4	160,0 Kč		●	●							~	640 Kč	640 Kč	~	~
FC vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF42	12	160,0 Kč		●	●							~	1 920 Kč	1 920 Kč	~	~
FC vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF52	9	160,0 Kč		●	●							~	1 440 Kč	1 440 Kč	~	~
FC vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF61	6	160,0 Kč		●	●							~	960 Kč	960 Kč	~	~
FC vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF62	10	160,0 Kč		●	●							~	1 600 Kč	1 600 Kč	~	~
FC vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF72	6	160,0 Kč		●	●							~	960 Kč	960 Kč	~	~
FC vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF82	8	160,0 Kč		●	●							~	1 280 Kč	1 280 Kč	~	~
FC vnitřní jednotka	GEA CASSETTE GEKO GCS 2	10	160,0 Kč		●	●							~	1 600 Kč	1 600 Kč	~	~
FC vnitřní jednotka	AERMAC FCW41	2	160,0 Kč		●	●							~	320 Kč	320 Kč	~	~
FC vnitřní jednotka	AERMAC FCW31	1	160,0 Kč		●	●							~	160 Kč	160 Kč	~	~
VZT pro sál 239	Jan Hřebec HL 6,3 - 6000m3/h, chlad 19,9kW	1	600,0 Kč		●	●							~	600 Kč	600 Kč	~	~
VZT pro sál 239	Jan Hřebec H 4 - 4000m3/h, chlad 6,6kW	1	600,0 Kč		●	●							~	600 Kč	600 Kč	~	~

agregát	TOSHIBA RAV M240A-E	1	250,0 Kč		●	●	
vnitřní jednotka	TOSHIBA RAV 242K (W PS)	1	200,0 Kč		●	●	
vnitřní jednotka	TOSHIBA RAS 0-09EK	3	200,0 Kč		●	●	
agregát	LG S18AHP(ASUH1865DM1) 5,33KW	1	250,0 Kč		●	●	
vnitřní jednotka	LG UU18W	1	200,0 Kč		●	●	
agregát	Mitsubishi SRC 80Z*-S (2,2 – 8 – 8,5kW)	1	250,0 Kč		●	●	
vnitřní jednotka	Mitsubishi SRK 80Z*-S	1	200,0 Kč		●	●	
agregát	TOSHIBA RAV-SM566ATP-E	1	250,0 Kč		●	●	
vnitřní jednotka	TOSHIBA RAV SM566 KRT-E	1	200,0 Kč		●	●	
agregát	Toshiba RAV162 AHPE 2,3KW	2	250,0 Kč		●	●	
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO	2	160,0 Kč		●	●	
agregát	FUJI RO 17FB	1	250,0 Kč		●	●	
vnitřní jednotka	FUJI elektric RS 17FB	1	200,0 Kč		●	●	
agregát	Mitsubishi SRC 50Z*-S (1,6 – 5 – 5,5kW)	1	250,0 Kč		●	●	
vnitřní jednotka	Mitsubishi SRK 50Z*-S	1	200,0 Kč		●	●	
zvlhčovač a čistič	Bonaire C-11	1	160,0 Kč		●	●	
mobilní klim.jed.	Synclair AMC - 14AN	6	160,0 Kč		●	●	
mobilní klim.jed.	DELONGHI PAC 25	1	160,0 Kč		●	●	
mobilní klim.jed.	DELONGHI PAC 29	1	160,0 Kč		●	●	
mobilní klim.jed.	DELONGHI PAC 20	2	160,0 Kč		●	●	
mobilní klim.jed.	DELONGH PAC 300	2	160,0 Kč		●	●	

0

0

~	250 Kč	250 Kč	~	~
~	200 Kč	200 Kč	~	~
~	600 Kč	600 Kč	~	~
~	250 Kč	250 Kč	~	~
~	200 Kč	200 Kč	~	~
~	250 Kč	250 Kč	~	~
~	200 Kč	200 Kč	~	~
~	250 Kč	250 Kč	~	~
~	200 Kč	200 Kč	~	~
~	500 Kč	500 Kč	~	~
~	320 Kč	320 Kč	~	~
~	250 Kč	250 Kč	~	~
~	200 Kč	200 Kč	~	~
~	250 Kč	250 Kč	~	~
~	200 Kč	200 Kč	~	~
~	160 Kč	160 Kč	~	~
~	960 Kč	960 Kč	~	~
~	160 Kč	160 Kč	~	~
~	160 Kč	160 Kč	~	~
~	320 Kč	320 Kč	~	~
~	320 Kč	320 Kč	~	~

VZDUCHOTECHNIKA - Budova Politických vězňů 20 + Washingtonova 13									
Barevné zvýraznění jednotky ATREA									
vzduchotechnika	ventilátor TD500/150	1	160,0 Kč	●					
vzduchotechnika	ventilátor TD800/200	1	160,0 Kč	●					
vzduchotechnika	H-4 CIC Jan Hřebec	1	600,0 Kč	●	●	●	●		
vzduchotechnika	PP 315	4	250,0 Kč	●					
vzduchotechnika	Větr.strop, j. Duplex Multi 8000 (EO, chlaz., rekup., filtr s aktivním uhlím KS BD 32 S)	1	650,0 Kč	●	●	●	●		
vzduchotechnika	odsávání VB 45	1	200,0 Kč	●	●	●	●		
KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ - Budova Politických vězňů 20 + Washingtonova 13									
agregát	mitsubishi SRC 80 ZM-S	1	250,0 Kč	●	●	●	●		
vnitřní jednotka	mitsubishi SRK 80 ZM-S	1	100,0 Kč	●	●	●	●		
agregát	TOSHIBA RAV SM804ATP-E	1	250,0 Kč	●	●	●	●		
vnitřní jednotka	TOSHIBA RAV-SM802KRT-E	1	200,0 Kč	●	●	●	●		
agregát	TOSHIBA RAS 13 SA-E	2	250,0 Kč	●	●	●	●		
vnitřní jednotka	TOSHIBA RAS-13 SK-E	2	200,0 Kč	●	●	●	●		
agregát	TOSHIBA RAV 182A	1	250,0 Kč	●	●	●	●		
vnitřní jednotka	TOSHIBA RAV-164K-PE	1	200,0 Kč	●	●	●	●		
agregát	TOSHIBA RAV - SM 804ATP-E	1	250,0 Kč	●	●	●	●		
vnitřní jednotka	TOSHIBA RAV - SM 807CTP-E	1	200,0 Kč	●	●	●	●		
agregát	TOSHIBA RAV GM801ATP-E	1	250,0 Kč	●	●	●	●		
vnitřní jednotka	TOSHIBA RAV RM801K RTP-E	1	200,0 Kč	●	●	●	●		
agregát	DAIKIN RZQSG100L8Y1	1	250,0 Kč	●	●	●	●		
vnitřní jednotka	DAIKIN FAQ100C VEB9	1	200,0 Kč	●	●	●	●		
agregát	TOSHIBA RAV-GM401ATP-E	1	250,0 Kč	●	●	●	●		
vnitřní jednotka	TOSHIBA RAV-HM401K RTP-E	1	200,0 Kč	●	●	●	●		
agregát	Mitsubishi SRC 80Z*-S (2,2 – 8 – 8,5kW)	1	250,0 Kč	●	●	●	●		
vnitřní jednotka	Mitsubishi SRK 80Z*-S	1	200,0 Kč	●	●	●	●		
agregát	TOSHIBA RAV SM 804 ATP-E	1	250,0 Kč	●	●	●	●		
vnitřní jednotka	TOSHIBA RAV SM 806 KRT-E	1	200,0 Kč	●	●	●	●		
agregát	pouze agregát pro VZT - LG UU70W U34, 21kW	1	250,0 Kč		●	●			
mobilní klim.jed.	Synclair AMC - 14AN	2	160,0 Kč		●	●			
mobilní klim.jed.	DELONGHI PAC25	6	160,0 Kč		●	●			

160 Kč	~	~	~	~
160 Kč	~	~	~	~
600 Kč	600 Kč	600 Kč	600 Kč	~
1 000 Kč	~	~	~	~
650 Kč	650 Kč	650 Kč	650 Kč	~
200 Kč	200 Kč	200 Kč	200 Kč	~
250 Kč	250 Kč	250 Kč	250 Kč	~
100 Kč	100 Kč	100 Kč	100 Kč	~
250 Kč	250 Kč	250 Kč	250 Kč	~
200 Kč	200 Kč	200 Kč	200 Kč	~
500 Kč	500 Kč	500 Kč	500 Kč	~
400 Kč	400 Kč	400 Kč	400 Kč	~
250 Kč	250 Kč	250 Kč	250 Kč	~
200 Kč	200 Kč	200 Kč	200 Kč	~
250 Kč	250 Kč	250 Kč	250 Kč	~
200 Kč	200 Kč	200 Kč	200 Kč	~
250 Kč	250 Kč	250 Kč	250 Kč	~
200 Kč	200 Kč	200 Kč	200 Kč	~
250 Kč	250 Kč	250 Kč	250 Kč	~
200 Kč	200 Kč	200 Kč	200 Kč	~
250 Kč	250 Kč	250 Kč	250 Kč	~
200 Kč	200 Kč	200 Kč	200 Kč	~
~	250 Kč	250 Kč	~	900 Kč
~	320 Kč	320 Kč	~	~
~	960 Kč	960 Kč	~	~

VZDUCHOTECHNIKA - budova Gorazdova 24 a Dittrichova 21, Praha 2

Barevné zvýraznění tepelných čerpadel CIAT

Větrací jednotka	Duovent Compact DV 7800 DCA, chlazení, ohřev	2	600,0 Kč	●	●	●	●	0	0
Ventilátor	Ventilátor pro větrání CHÚC „B“	2	200,0 Kč	●					

1 200 Kč	1 200 Kč	1 200 Kč	1 200 Kč	~
400 Kč	~	~	~	~

TEPELNÁ ČERPADLA - budova Gorazdova 24 a Dittrichova 21, Praha 2

Tepelné čerpadlo	vzduch/voda Aquaciat ILD R32 260R	4	4 900,0 Kč		●		●	1	900,0 Kč
------------------	-----------------------------------	---	------------	--	---	--	---	---	----------

~	19 600 Kč	~	19 600 Kč	3 600 Kč
---	-----------	---	-----------	----------

FANCOILY A KLIMATIZACE - budova Gorazdova 24 a Dittrichova 21, Praha 2

agregát	LG UUA1.UL0 Qch = 3,5 kW	3	250,0 Kč	●	●	●	●	0	0
vnitřní jednotka	LG MJ12PC.NSJ Qch = 3,5 kW	3	200,0 Kč	●	●	●	●		
agregát	LG UUD3.U30 Qch = 9,5 kW	2	250,0 Kč	●	●	●	●		
vnitřní jednotka	LG MJ12PC.NSJ Qch = 9,5 kW	2	200,0 Kč	●	●	●	●		
agregát	LG UUB1.U20 Qch = 5,0 kW	2	250,0 Kč	●	●	●	●		
vnitřní jednotka	LG UV18F.N10 Qch = 5,0 kW	2	200,0 Kč	●	●	●	●		
agregát	LG MU5R30.U40 Qch = 8,8 kW	1	250,0 Kč	●	●	●	●		
vnitřní jednotka	LG PC12SQ.NSJ Qch = 2,2 kW	4	200,0 Kč	●	●	●	●		
vnitřní jednotka	FCU fancoil kazetový	166	160,0 Kč	●	●	●	●		
vnitřní jednotka	FCU fancoil parapetní	26	160,0 Kč	●	●	●	●		
vnitřní jednotka	FCU fancoil nástěnný	9	160,0 Kč	●	●	●	●		
vnitřní jednotka	FCU fancoil kanálový	5	160,0 Kč	●	●	●	●		

750 Kč	750 Kč	750 Kč	750 Kč	~
600 Kč	600 Kč	600 Kč	600 Kč	~
500 Kč	500 Kč	500 Kč	500 Kč	~
400 Kč	400 Kč	400 Kč	400 Kč	~
500 Kč	500 Kč	500 Kč	500 Kč	~
400 Kč	400 Kč	400 Kč	400 Kč	~
250 Kč	250 Kč	250 Kč	250 Kč	~
800 Kč	800 Kč	800 Kč	800 Kč	~
26 560 Kč	26 560 Kč	26 560 Kč	26 560 Kč	~
4 160 Kč	4 160 Kč	4 160 Kč	4 160 Kč	~
1 440 Kč	1 440 Kč	1 440 Kč	1 440 Kč	~
800 Kč	800 Kč	800 Kč	800 Kč	~

VÝMĚNA FILTRAČNÍHO MATERIÁLU	ks	Cena za 1 ks	Čtvrtletí provedení			
			1	2	3	4
Budova Na Františku 32						
592 x 592 x 360 G4 - kapsový filtr	3	550,0 Kč	●		●	
897 x 287 x 360 G4 - kapsový filtr	3	750,0 Kč	●		●	
287 x 592 x 360 G4 - kapsový filtr	2	400,0 Kč	●		●	
592 x 490 x 360 G4 - kapsový filtr	2	550,0 Kč	●		●	
592 x 490 x 500 G4 - kapsový filtr	2	550,0 Kč	●		●	
402 x 592 x 360 G4 - kapsový filtr	1	550,0 Kč	●		●	
1005 x 377 x 96 G4 - kazetový filtr	4	900,0 Kč	●		●	
400 x 495 x 48 G4 - kazetový filtr	6	450,0 Kč	●		●	
G2 tkanina rukáv šíře 260 mm - délka 1000 mm	14	150,0 Kč	●		●	
G2 tkanina rukáv šíře 260 mm - délka 1400 mm	7	150,0 Kč	●		●	
Budova Politických vězňů 20 + Washingtonova 13						
750 x 405 x 96 G4 - kazetový filtr	6	800,0 Kč	●		●	
patrona s aktivním uhlím KS KOPA 450 pozinkovaný plech	32	650,0 Kč	●		●	
592 x 592 x 360 G4 - kapsový filtr	1	550,0 Kč	●		●	
Budova Gorazdova 24 a Dittrichova 21, Praha 2						
Elektrodesing Duovent 7800 (F7, M5)	2	650,0 Kč	●	●	●	●

Cena filtrů za čtvrtletí			
1 čtvrtletí	2 čtvrtletí	3 čtvrtletí	4 čtvrtletí

1 650 Kč	~	1 650 Kč	~
2 250 Kč	~	2 250 Kč	~
800 Kč	~	800 Kč	~
1 100 Kč	~	1 100 Kč	~
1 100 Kč	~	1 100 Kč	~
550 Kč	~	550 Kč	~
3 600 Kč	~	3 600 Kč	~
2 700 Kč	~	2 700 Kč	~
2 100 Kč	~	2 100 Kč	~
1 050 Kč	~	1 050 Kč	~

4 800 Kč	~	4 800 Kč	~
20 800 Kč	~	20 800 Kč	~
550 Kč	~	550 Kč	~

1 300 Kč	1 300 Kč	1 300 Kč	1 300 Kč
----------	----------	----------	----------

Nabídková cena servisu 1. čtvrtletí	116 710,00 Kč
Nabídková cena servisu 2. čtvrtletí	153 430,00 Kč
Nabídková cena servisu 3. čtvrtletí	176 880,00 Kč
Nabídková cena servisu 4. čtvrtletí	85 560,00 Kč
Nabídková cena revizí těsnosti za jeden rok	22 500,00 Kč
Hodinová sazba práce technika při opravách v pracovních dnech v době od 7.00 do 17.00 hodin	660,00 Kč
Hodinová sazba práce technika při opravách mimo pracovní dny nebo v době od 17.00 do 7.00 hodin	700,00 Kč
Nabídková paušální cena dopravy při cestě na opravu, jednotná pro všechna místa plnění	1 200,00 Kč

Celková nabídková cena servisu za 36 měsíců	1 597 740,00 Kč
Celková nabídková cena revizí těsnosti za 36 měsíců	67 500,00 Kč
Celková nabídková cena práce při opravách v pracovní době za 36 měsíců [předpoklad 300 hodin]	198 000,00 Kč
Celková nabídková cena práce při opravách mimo pracovní dobu za 36 měsíců [předpoklad 40 hodin]	28 000,00 Kč
Celková nabídková cena dopravy na opravy na všechna místa plnění za 36 měsíců [předp. 90 cest]	108 000,00 Kč

Celková nabídková cena veřejné zakázky na smluvní období 36 měsíců bez DPH	1 999 240,00 Kč
Celková výše DPH na smluvní období 36 měsíců (21%)	419 840,40 Kč
Celková nabídková cena veřejné zakázky na smluvní období 36 měsíců včetně DPH	2 419 080,40 Kč

Příloha č. 2 - Seznam zařízení

Název zařízení	Typ	Umístění	Kusů	Rok výr.	Výrobní číslo	Roční četnost servisu	Čtvrtletí provedení				Náplň chladiva	Revize těsnosti za rok		
							1	2	3	4				
VZDUCHOTECHNIKA - Budova Na Františku 32														
VZT 1.01	DANVENT SPAR 20-02-V	2.PP strojovna	1		9512-465789	4	•	•	•	•	0	0		
VZT 1.02	JKL 6 vodní chlazení a topení - varna	2.PP strojovna	1		950094	4	•	•	•	•				
VZT 1.60	RKT 1000 x 500 H Exp	2.PP strojovna	1			4	•	•	•	•				
VZT 2.01	JKL 4 s lapačem tuků	2.PP strojovna	1		950095	4	•	•	•	•				
VZT 4	JKL 4 s vodním chlazením, dohřev mimo	2.PP strojovna	1			4	•	•	•	•				
VZT 5.1 odtah výdej	Alteko RPC 400-10/2,2-3-P-Z + fr. m. SV 022iC5	světlík 52c	1	2017		4	•	•	•	•				
VZT 2.61?	Alteko Terno-S 315-K10-13 IR2	kuchyň	1			4	•	•	•	•				
Větrání kotelný	RNA 6 F 30	kotelna	1			4	•	•	•	•				
Odvětrání myčky vozidel	KN 11 315	garáže dílna	1			2	•							
Topení dílna autoprovozu	GEA SAHARA 4101.00	garáže dílna	1		F61931/003	1	•							
Odtah dílny autoprovozu	RN???	světlík 136A	1			1	•							
Odvětrání kondenz. jednotek	Ventilátor TCBB/4-560	2.S m.č. 24	4			1	•							
Odvětrání lapolu myčky aut	Ventilátor Stylvent HV 250	2.S m.č. 29	3			1	•							
Odvětrání strojoven výtahů	Ventilátor Stylvent HV 300	4.p stoj. výtahů	5			1	•							
Odvětrání místností 2.S	Ventilátor Stylvent HV 300	2.S viz seznam	67			1	•							
Odvětrání WC 2PP - 4NP	Ventilátor RM 125, RM 160	WC viz seznam	27	2013		1	•							
Odvětrání WC 5NP	ventilátor Silent u 90	WC viz seznam	4	2004		1	•							
KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ - Budova Na Františku 32														
Barevné zvýraznění jednotek, k nimž zadavatel nevlastní servisní kódy. Roční "komplexní servis" vždy v měsíci květnu a opravy těchto zařízení smí provádět výhradně osoby s osvědčením výrobce jednotek RC Group s.r.o. pro servis jednotek Glider, Unico a Pegasus. Pro "běžnou čtvrtletní údržbu", tj. kontrola a čištění výměníků, výměna filtrů, kontrola chlazení a průtoku vody, kontrola chodu apod. není tato podmínka vyžadována.														
agregát KLIMA 1	mitsubishi PURY-P315YEM-A COOL 35,5KW	záp. plošina	1	2004	32W00201	2	•	•			R 407C 16kg	1		
vnitřní jednotka	mitsubishi kazetová	chodba 484	1	2004										
vnitřní jednotka	mitsubishi PLFY-P63VKM-AI	486	1	2004	4A000064		•	•						
vnitřní jednotka	mitsubishi PFFY-P25VLRM-A	chodba 477	1	2004	3/W00916		•	•						
vnitřní jednotka	mitsubishi PFFY-P25VLRM-A	chodba 472	1	2004			•	•						
vnitřní jednotka	mitsubishi PCFY-P32VLEL-A	470	1	2004	31W03588		•	•						

agregát KLIMA 2	MITSUBISHI PURY-P250 28KW	záp. plošina	1	2004	32W00026	2	•	•	•	R 407C 16,1kg	1
vnitřní jednotka	MITSUBISHI PCFY-P63VGM-A	483	1	2004	42H00221 NEBO 4A000128		•	•	•		
vnitřní jednotka	MITSUBISHI PCFY-P63VGM-A	471	1	2004	42H00224		•	•	•		
vnitřní jednotka	MITSUBISHI PCFY-P40VGM-A	473	1	2004	42H00235		•	•	•		
vnitřní jednotka	MITSUBISHI PCFY-P40VGM-A	467	1	2004	MC467		•	•	•		
vnitřní jednotka	MITSUBISHI PCFY-P63VGM-A	469	1	2004	42H00218		•	•	•		
agregát KLIMA 3	MITSUBISHI PURY-P250 28KW	záp. plošina	1	2004	32W00648	2	•	•	•	R 407C 15,5kg	1
vnitřní jednotka	MITSUBISHI PKFY-P32VGM-E	464	1	2004	44A00191		•	•	•		
vnitřní jednotka	MITSUBISHI PCFY-P63VGM-A	454	1	2004	42H00101		•	•	•		
vnitřní jednotka	MITSUBISHI PCFY-P63VGM-A	456	1	2004	42H00098		•	•	•		
vnitřní jednotka	MITSUBISHI PCFY-P63VGM-A	458	1	2004	42H00219		•	•	•		
vnitřní jednotka	MITSUBISH PLFY-P63VKM-A	chodba 461 - 2	1	2004	4A000007		•	•	•		
vnitřní jednotka	MITSUBISHI PCFY-P40VGM-A	460	1	2004	42H00142		•	•	•		
vnitřní jednotka	MITSUBISHI PFFY-P25VLRM-A	chodba 453	1	2004			•	•	•		
vnitřní jednotka	MITSUBISHI PCFY-P40VGM-A	451	1	2004	42H00241		•	•	•		
agregát KLIMA 4	Toshiba MMY-MAPO501T8 11,3KW	záp. plošina	1	2004	50170004	2	•	•	•	R 410A 12kg	1
vnitřní jednotka	TOSHIBA MMKAP0121H	205	1	2004	40950113		•	•	•		
vnitřní jednotka	TOSHIBA MMKAP0121H	204	1	2004	40950122		•	•	•		
vnitřní jednotka	TOSHIBA MMKAP0151H	203	1	2004	40950092		•	•	•		
vnitřní jednotka	TOSHIBA MMKAP00091H	202	1	2004	40950109		•	•	•		
agregát KLIMA 5	Toshiba MMY-MAPO801HT8 multi 13,6KW	záp. plošina	1	2004	70570291	2	•	•	•	R 410A 18,5kg	1
vnitřní jednotka	TOSHIBA MMKAP0122H	379	1	2004	72800165		•	•	•		
vnitřní jednotka	TOSHIBA MMKAP0122H	377A	1	2004	72800398		•	•	•		
vnitřní jednotka	TOSHIBA MMKAP0122H	377	1	2004	72800235		•	•	•		
vnitřní jednotka	TOSHIBA MMKAP0072H	376	1	2004	72600070		•	•	•		
vnitřní jednotka	TOSHIBA MMKAP0072H	374	1	2004	72601152		•	•	•		
vnitřní jednotka	TOSHIBA MMKAP0072H	372	1	2004	72901156		•	•	•		
vnitřní jednotka	TOSHIBA MMKAP0072H	373	1	2004	72600333		•	•	•		
agregát KLIMA 6	Toshiba MCY-MAPO401 5,6KW	záp. plošina	1	2004	702C0123	2	•	•	•	R 410A 10,2kg	1
vnitřní jednotka	TOSHIBA MMKAP0122H	201	1	2004	83100121		•	•	•		
vnitřní jednotka	TOSHIBA MMKAP0092H	200	1	2004	82300231		•	•	•		

agregát ZAŘÍZENÍ 1	TOSHIBA RY07CMM-AO280CT 12,6KW	plošina střed	1	44780027	2	•	•	•	R 407c 21kg	1
vnitřní jednotka	TOSHIBA MM-KR080	263	1	24580007		•	•	•		
vnitřní jednotka	TOSHIBA MM-KR042	260	1	45080042		•	•	•		
vnitřní jednotka	TOSHIBA MM-KR042	259	1	45080033		•	•	•		
vnitřní jednotka	TOSHIBA MM-KR042	259A	1	45080045		•	•	•		
vnitřní jednotka	TOSHIBA MM-CR056	258	1	MC258		•	•	•		
agregát KLIMA 1	TOSHIBA MMY-MAP1001HT8 15,3KW	vých. plošina	1	50670112	2	•	•	•	R 410A 20,5kg	1
vnitřní jednotka	TOSHIBA MMKAP0092H	509	1	52700061		•	•	•		
vnitřní jednotka	TOSHIBA MMKAP00122H	511	1	53200016		•	•	•		
vnitřní jednotka	TOSHIBA MMKAP00122H	513	1	62100097		•	•	•		
vnitřní jednotka	TOSHIBA MMKAP00122H	514	1	53200014		•	•	•		
vnitřní jednotka	TOSHIBA MMKAP00072H	514	1	52600421		•	•	•		
vnitřní jednotka	TOSHIBA MMKAP00092H	514	2	52700003		•	•	•		
vnitřní jednotka	TOSHIBA MMKAP00122H	515	1	53200003		•	•	•		
vnitřní jednotka	TOSHIBA MMKAP0092H	516	1	52700010		•	•	•		
agregát KLIMA 2	TOSHIBA MMY-MAP1001HT8 15,3KW	vých. plošina	1	60170013	2	•	•	•	R 410A 20kg	1
vnitřní jednotka	TOSHIBA MMKAP0072H	411	1	52600417		•	•	•		
vnitřní jednotka	TOSHIBA MMKAP0072H	413	1	52600423		•	•	•		
vnitřní jednotka	TOSHIBA MMKAP0092H	408	1	52700067		•	•	•		
vnitřní jednotka	TOSHIBA MMKAP0092H	409	1	52700019		•	•	•		
vnitřní jednotka	TOSHIBA MMKAP00122H	405	1	62100141		•	•	•		
vnitřní jednotka	TOSHIBA MMKAP00122H	406	1	62100133		•	•	•		
vnitřní jednotka	TOSHIBA MMKAP0122H	407	1	53200015		•	•	•		
vnitřní jednotka	TOSHIBA MMKAP0092H	404	1	52700060		•	•	•		
vnitřní jednotka	TOSHIBA MMKAP0092H	402	1	52700073		•	•	•		
vnitřní jednotka	TOSHIBA MMKAP0072H	328	1	52600428		•	•	•		

agregát KLIMA 3	TOSHIBA MMY-MAP1201 HT8 16,7KW	vých. plošina	1		51270309	2	•	•	•		R 410A 20,5kg	1
vnitřní jednotka	TOSHIBA MMKAP0122H	487	2		53200004, 53200008		•	•	•			
vnitřní jednotka	TOSHIBA MMKAP0122H	489	1		62100139		•	•	•			
vnitřní jednotka	TOSHIBA MMKAP0122H	491	1		62100107		•	•	•			
vnitřní jednotka	TOSHIBA MMKAP00092H	495	1		5273011		•	•	•			
vnitřní jednotka	TOSHIBA MMKAP0122H	497	1		62100134		•	•	•			
vnitřní jednotka	TOSHIBA MMKAP0122H	166	1		62100126		•	•	•			
vnitřní jednotka	TOSHIBA MMKAP0122H	166A	1		62100106		•	•	•			
vnitřní jednotka	TOSHIBA MMKAP00122H	165	1		62100137		•	•	•			
agregát KLIMA 4	TOSHIBA MMY-MAP0801 HT8 13,6KW	vých. plošina	1		70570090	2	•	•	•		R 410A 18,5kg	1
vnitřní jednotka	TOSHIBA MMKAP0151H	chodba u 506	1		40950106		•	•	•			
vnitřní jednotka	TOSHIBA MMKAP0122H	505	1				•	•	•			
vnitřní jednotka	TOSHIBA MMKAP00092H	499	1		52600356		•	•	•			
vnitřní jednotka	TOSHIBA MMKAP0122H	500	1		52600350		•	•	•			
vnitřní jednotka	TOSHIBA MMKAP0122H	501	1		53200009		•	•	•			
vnitřní jednotka	TOSHIBA MMKAP0122H	502	1		62100142		•	•	•			
agregát KLIMA 5 propoj. s 6	TOSHIBA MMY-MAP0801 HT8 13,6KW	vých. plošina	1		70570068	2	•	•	•		R 410A 19,5kg	1
vnitřní jednotka	TOSHIBA MMKAP0072H	151	1		72501160		•	•	•			
vnitřní jednotka	TOSHIBA MMKAP0072H	147	1		72600363		•	•	•			
vnitřní jednotka	TOSHIBA MMKAP0072H	145	1		72600649		•	•	•			
vnitřní jednotka	TOSHIBA MMKAP0122H	144	1		72600552		•	•	•			
vnitřní jednotka	TOSHIBA MMKAP0122H	142	1		72500260		•	•	•			
vnitřní jednotka	TOSHIBA MMKAP0072H	140	1		72600657		•	•	•			
vnitřní jednotka	TOSHIBA MMKAP00072H	152	1		72600656		•	•	•			
agregát KLIMA 6 propoj. s 5	TOSHIBA MMY-MAP0801 HT8 13,6KW	vých. plošina	1		70570031	2	•	•	•		R 410a 18,5kg	1
vnitřní jednotka	TOSHIBA MMKAP0122H	394	1		72600559		•	•	•			
vnitřní jednotka	TOSHIBA MMKAT0072H	393	1		72501165		•	•	•			
vnitřní jednotka	TOSHIBA MMKAP0072H	234	1		MC234		•	•	•			
vnitřní jednotka	TOSHIBA MMKAP0122H	233	1		72500234		•	•	•			
vnitřní jednotka	TOSHIBA MMKAP0072H	231	1		72501166		•	•	•			
vnitřní jednotka	TOSHIBA MMKAP0072H	231A	1		72501154		•	•	•			
vnitřní jednotka	TOSHIBA MMKAP0072H	229	1		72600641		•	•	•			
vnitřní jednotka	TOSHIBA MMKAP0072H	227	1		72600757		•	•	•			
vnitřní jednotka	TOSHIBA MMKAP0122H	223	1		72600565		•	•	•			
agregát	LG MU3M21 - UE4	vých. plošina	1	2018	805KCRNOLX46	2	•	•	•		R 410A 2,8kg	1
vnitřní jednotka	LG PM09SP	315	1		805TKDW40642		•	•	•			
vnitřní jednotka	LG PM09SP	317	1		805TKTF40641		•	•	•			
vnitřní jednotka	LG PM12SP	318	1		805TKRT40990		•	•	•			
agregát	Toshiba RAV162 AHPE 2,3KW	terasa	1		14580039	2	•	•	•		1,6kg	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO	306a	1		MC306/1		•	•	•		R22	
agregát	Toshiba RAV162 AHPE 2,3KW	terasa	1		14580129	2	•	•	•		1,6kg	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO	306a	1		MC306/2		•	•	•		R22	
agregát	Daikin R45DBW11B 2,1KW	terasa	1		0900658	4	•	•	•	•	1,6kg	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO 393-7	215	1		MC215/1	4	•	•	•	•	R22	
agregát	Daikin R45DBW11B 2,1KW	terasa	1		1900129	4	•	•	•	•	1,6kg	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO 393-7	215	1		MC215/2	4	•	•	•	•	R22	

agregát	TOSHIBA RAV-SM1403AT-E 4,87KW	plošina ZÚ	1		904E0134	4	●●●●●	R410A	
vnitřní jednotka	TOSHIBA RAV SM1402	352 server	1		MC352/1	4	●●●●●	2,8 kg	0
agregát	TOSHIBA RAV-SM1403AT-E 4,87KW	plošina ZÚ	1		80920406	4	●●●●●	R410A	
vnitřní jednotka	TOSHIBA RAV SM1402	352 server	1		90530091	4	●●●●●	2,8 kg	0
agregát	TOSHIBA RAV-SM1403AT-E 4,87KW	plošina ZÚ	1		80920409	4	●●●●●	R410A	
vnitřní jednotka	TOSHIBA RAV SM1402	352 server	1		90530090	4	●●●●●	2,8 kg	0
agregát	TOSHIBA RAV-SM1403AT-E 4,87KW	plošina ZÚ	1		80920404	4	●●●●●	R410A	
vnitřní jednotka	TOSHIBA RAV SM1402	352 server	1		90530092	4	●●●●●	2,8 kg	0
agregát	LG UU18W 5,5kW	světlik 167	1		208KAPB00096	4	●●●●●	R 410A	
vnitřní jednotka	LG - CQ18.NAO	244	1		205KAUU00014	4	●●●●●	1,4kg	0
agregát	TOSHIBA RAV 264AH-8PE	světlik 243	1		34280029	4	●●●●●	R 22	
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO 393-7 s vodním topením	243	1		MC243	4	●●●●●		0
agregát	Mitsubishi SRC 50Z*-S (1,6 – 5 – 5,5kW)	střecha u kopule	1	2015	480201670BE	2	●●●●●	R410A	0
vnitřní jednotka	Mitsubishi SRK 50Z*-S	rozvodna STA	1		441800423BE		●●●●●	1,2kg	0
agregát	LG S18AHP(ASUH1865DM1) 5,33KW	dvůr 125	1		706KAPV00576	2	●●●●●	R410A	0
vnitřní jednotka	LG UU18W	125 tel.ú.	1		706KADT00586		●●●●●		
agregát	TOSHIBA RAV M240A-E	poštovní dvůr	1			2	●●●●●	R22	0
vnitřní jednotka	TOSHIBA RAV 242K (W PS)	70 kantýna	1		64680067		●●●●●		
vnitřní jednotka	TOSHIBA RAS 0-09EK	70 kantýna	1		63090032		●●●●●		
vnitřní jednotka	TOSHIBA RAS 0-09EK	70 kantýna	1		63090031		●●●●●		
vnitřní jednotka	TOSHIBA RAS 0-09EK	70 kantýna	1		63090064		●●●●●		
agregát	Mitsubishi SRC 80Z*-S (2,2 – 8 – 8,5kW)	poštovní dvůr	1	2015	477500140BE	2	●●●●●	R410A	0
vnitřní jednotka	Mitsubishi SRK 80Z*-S	70A kantýna	1		212400665BE		●●●●●	1,8kg	
agregát	TOSHIBA RAV-SM566ATP-E	poštovní dvůr	1	2018	82300498	4	●●●●●	R410A	0
vnitřní jednotka	TOSHIBA RAV SM566 KRT-E	74 serv. ostraha	1		82100218		●●●●●	1,4kg	
agregát	FUJI RO 17FB	poštovní dvůr	1	2015	T001112	2	●●●●●	R 410A	0
vnitřní jednotka	FUJI elektric RS 17FB	73 velín ostrahy	1		E000787		●●●●●	0,8kg	
agregát	RC GROUP Glider440V.2.Y2	plošina střed	1	2008	M0806073	2	●●●●●	R 134A 50+50kg	2
oběhové čerpadlo	Grundfos 3 velikosti	31b	6	2008		2	●●●●●	0	0
doplňovací zařízení	Reglyk 205	31b	1	2008		2	●●●●●	0	0
vyrovnávací zařiz.	Reflexomat RG	31b	1	2008		2	●●●●●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF22	403	1	2008	MC403	2	●●●●●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF52	400	1	2008	MC400	2	●●●●●	0	0
vnitřní jednotka	AERMAC FCW41	398	1	2008	705032625030844	2	●●●●●	0	0
vnitřní jednotka	AERMAC FCW31	396	1	2008	703022606830554	2	●●●●●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF22	379A	1	2008	MC379A	2	●●●●●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF32	359A	2	2008	MC359A/1, 2	2	●●●●●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF41	359	2	2008	MC359/1, 2	2	●●●●●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF31	357B	1	2008	MC357B	2	●●●●●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF31	357	1	2008	MC357	2	●●●●●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF22	357A	2	2008	MC357A	2	●●●●●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF31	356	1	2008	MC356	2	●●●●●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF22	356A	1	2008	MC356A	2	●●●●●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF31	355	1	2008	MC355	2	●●●●●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF42	353	1	2008		2	●●●●●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF82	352 (354)	3	2008		2	●●●●●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF31	351	1	2008	MC351	2	●●●●●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF22	349A	1	2008	MC349A	2	●●●●●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF22	349	1	2008	MC349	2	●●●●●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF31	347A	1	2008	MC347A	2	●●●●●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF31	347	1	2008	MC347	2	●●●●●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF31	344	1	2008	MC344	2	●●●●●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF22	343A	1	2008	MC343A	2	●●●●●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF22	343	1	2008	MC343	2	●●●●●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF31	342	2	2008	MC342/1, 2	2	●●●●●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF22	341	1	2008	MC341	2	●●●●●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF31	341A	1	2008	MC341A	2	●●●●●	0	0
vnitřní jednotka	Aermac FCW41	339	1	2008	705032625030846	2	●●●●●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF31	337	1	2008	MC337	2	●●●●●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF42	335	1	2008	MC335	2	●●●●●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF31	334	1	2008	MC334	2	●●●●●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF62	333	1	2008	MC333	2	●●●●●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF62	330	1	2008	MC330	2	●●●●●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF62	316	1	2008	MC316	2	●●●●●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF62	314	1	2008	MC314	2	●●●●●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF62	312	1	2008	MC312	2	●●●●●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF22	310	1	2008	MC310	2	●●●●●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF62	308	1	2008	MC308	2	●●●●●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF22	297	1	2008	MC297	2	●●●●●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF22	295	1	2008	MC295	2	●●●●●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF62	293	1	2008	MC293	2	●●●●●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF62	291	1	2008	MC291	2	●●●●●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF22	289	1	2008	MC289	2	●●●●●	0	0

vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF??	274	1	2008		2	●	●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF31	273	1	2008	MC273	2	●	●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF31	273A	1	2008	MC273A	2	●	●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF31	273B	1	2008	MC273B	2	●	●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF31	272	1	2008	MC272	2	●	●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF31	272A	1	2008	MC272A	2	●	●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF31	269	1	2008	MC269	2	●	●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF31	269A	1	2008	MC269A	2	●	●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF22	268	1	2008	MC268	2	●	●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF22	267	1	2008	MC267	2	●	●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF22	265	1	2008	MC265	2	●	●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF31 UW03 B01C1	257	1	2008	MC257	2	●	●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF31	257A	1	2008	MC257A	2	●	●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF31	253	2	2008	MC253/1, 2	2	●	●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF31	252	1	2008	MC252	2	●	●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF52	251	1	2008	MC251	2	●	●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF31	249	1	2008	MC249	2	●	●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF62	247	1	2008	MC247	2	●	●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF22	246A	1	2008	MC246A	2	●	●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF22	246	1	2008	MC246	2	●	●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF42	245	2	2008	MC245/1, 2	2	●	●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF72 parapetní	244	2	2008	MC244/1, 2	4	●	●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO parapetní	242	1	2008	MC242	4	●	●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO parapetní	238	1	2008		4	●	●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO parapetní	237	1	2008	MC237	4	●	●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO parapetní	236	1	2008	MC236	4	●	●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO parapetní	235	3	2008	W1B32604	4	●	●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO parapetní	232	2	2008	MC232/1,2	4	●	●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO parapetní	228	2	2008		4	●	●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO parapetní	226	2	2008	MC226/1,2	4	●	●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF 12	213	1	2008	MC213	2	●	●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF42	211	1	2008	MC211	2	●	●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF82	211A	1	2008	MC211A	2	●	●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF82	209	1	2008	MC209	2	●	●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF42	207	1	2008	MC207	2	●	●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF62	193	1	2008	MC193	2	●	●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF82	191	1	2008	MC191	2	●	●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF72	190	1	2008	MC190	2	●	●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF72	189	1	2008	MC189	2	●	●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF61	187	1	2008	MC187	2	●	●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF61	185	1	2008	MC185	2	●	●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF61	184	1	2008	MC184	2	●	●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF82	183	1	2008	MC183	2	●	●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF41	181	1	2008	MC181	2	●	●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF82	178	1	2008	MC178	2	●	●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF42	177	1	2008	MC177	2	●	●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF72	176	1	2008	MC176	2	●	●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF42	175	1	2008	MC175	2	●	●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF42	175A	1	2008	MC175A	2	●	●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF72	173	1	2008	MC173	2	●	●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF42	170	1	2008	MC170	2	●	●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF42	169	1	2008	MC169	2	●	●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF52	132	1	2008	MC132	2	●	●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF32	130	2	2008	MC130	2	●	●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF42	128	1	2008	MC128	2	●	●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF61	125 pokladna	1	2008	MC125/1	2	●	●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF61	125 tel. ú.	1	2008	MC125/2	2	●	●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF31	113	2	2008	MC113/1,2	2	●	●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF61	113C	1	2008	MC113/2	2	●	●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF22	113B	2	2008	MC113A/1,2	2	●	●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF31	113A	2	2008	MC113B/1,2	2	●	●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF31	110	1	2008	MC110	2	●	●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF31	109	1	2008	MC109	2	●	●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF31	108A	1	2008	MC108A	2	●	●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF31	105	1	2008	MC105	2	●	●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF52	102	1	2008	MC102	2	●	●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF41	101	1	2008	MC101	2	●	●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF31	100	1	2008	MC100/1	2	●	●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF31	100A	1	2008	MC100/2	2	●	●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF31	99	2	2008	MC99	2	●	●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF52.UE03.A00C1	98	1	2016	FHND 86-6FKS97-001	2	●	●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF52.UE03.A00C1	97	1	2016	FHND 86-6FKS97-002	2	●	●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF52.UE03.A00C1	95	1	2016	FHND 86-6FKS97-003	2	●	●	0	0
vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF52.UW03.A00C1	94a	1	2019	6FRE74	2	●	●	0	0

vnitřní jednotka	GEA FLEX-GEKO GF52.UW04.A00C1	94b	1	2019	6FRE75	2		●	●	0	0
vnitřní jednotka	GEA CASSETTE GEKO GCS 2	68	2	2008	MC68/1, 2	2		●	●	0	0
vnitřní jednotka	GEA CASSETTE GEKO GCS 2	63	6	2008	MC66/1 - 6	2		●	●	0	0
vnitřní jednotka	GEA CASSETTE GEKO GCS 2	62	2	2008	MC62/1, 2	2		●	●	0	0
VZT pro sál 239	Jan Hřebec HL 6,3 - 6000m3/h, chlad 19,9kW	88	1	2014	11257/2013	2		●	●	0	0
VZT pro sál 239	Jan Hřebec H 4 - 4000m3/h, chlad 6,6kW	88	1	2014	11258/2013	2		●	●	0	0

agregát	RC GROUP UNICO-A-ELN37.2164 34,7KW	jižní plošina 1	1		M0502606	2	●	●		R 407c 33kg	2
VZT 1.02	JKL 6 jen výměníky vodního chlazení - varna	2.PP strojovna	1		950094		●	●		0	0
vnitřní jednotka	Güntner GGHN 040.2D/14	59	1		400/32839980001		●	●			
vnitřní jednotka	Güntner GGHN 040.2D/14	60	1		400/32839980002		●	●			
vnitřní jednotka	Güntner GGHN 040.2D/14	60A	1		400/32839980003		●	●			
agregát ve vnitřní jednotce	RC GROUP PEGASUS DXA.0.30.Z2.S7 32KW	26 UPS	1		M0405209	4	●	●	●	R 407c 15+15kg	1
kondenzační j.	Güntner 6W067B/1S(S)	24	2				●	●	●		
agregát ve vnitřní jednotce	HIROSS 260A1000002PX2A6 30KW	26 UPS	1		2680110001	4	●	●	●	R 407C 15+15kg	1
kondenzační j.	Güntner 6W067B/1S(S)	24	2				●	●	●		
zvlhčovač a čistič	Bionaire C-11	79	1		9731	2	●	●		0	0
mobilní klim.jed.	Synclair AMC - 14AN	vadná sklad	1		AMC 14AN14080165		●	●		R 410	
mobilní klim.jed.	Synclair AMC - 14AN	Kamil	1		AMC 14AN15040044		●	●			
mobilní klim.jed.	Synclair AMC - 14AN	224	1		AMC 14AN15040136		●	●			
mobilní klim.jed.	Synclair AMC - 14AN	215b	1		AMC 14AN15040060		●	●			
mobilní klim.jed.	DELONGHI PAC25	vadná z D 108	1				●	●			
mobilní klim.jed.	DELONGHI PAC 25		1		803378		●	●			
mobilní klim.jed.	DELONGHI PAC 29	146	1		S01P53539		●	●			
mobilní klim.jed.	DELONGHI PAC 50	96 IT dílna	1		S01P011984		●	●			
mobilní klim.jed.	DELONGHI PAC 50	sklad	1		S01P011985		●	●			
mobilní klim.jed.	DELONGHI PAC 300	sklad	1		7094631111		●	●			
mobilní klim.jed.	DELONGHI PAC 300	Autoprovoz	1		S01P1113347		●	●			
mobilní klim.jed.	DELONGHI PAC 300	Autoprovoz	1		S01P038539		●	●			

VZDUCHOTECHNIKA - Budova Pol.věžňů 20 + Washingtonova 13

Barevné zvýraznění jednotky, kde smí **"komplexní servis"** provádět výhradně osoby s pověřením výrobce ATREA s.r.o. k servisu a opravám jednotek Duplex Multi 8000. Takový komplexní servis je požadován min. 2 x ročně, vždy v měsících květnu a říjnu. Pro **"běžnou údržbu"**, tj. výměny vzduchových filtrů jednotky a větracího stropu, čištění větracího stropu, servis chladicí jednotky, kontroly chodu apod. tato podmínka není vyžadována.

vzduchotechnika	ventilátor TD500/150	Sut.3 kanál	1			1	●	●	●	●						
vzduchotechnika	ventilátor TD800/200	Sut.3 kanál	1			1	●	●	●	●						
vzduchotechnika	H-4 CIC Jan Hřebec	S09 vrátnice	1		1685/98	4	●	●	●	●						
vzduchotechnika	PP 315	Sut.1 tel. ústř.	4			1	●	●	●	●					0	0
vzduchotechnika	odsávání VB 45	kuchyně W 13	1			4	●	●	●	●						
vzduchotechnika	Větr.strop, j. Duplex Multi 8000 (EO, chlaz., rekup., filtr s aktivním uhlím KS BD 32 S)	kuchyně W 13	1	2017		4	●	●	●	●						

KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ - Budova Pol. Věžňů 20 + Washingtonova 13

agregát	TOSHIBA RAS 13 SA-E	střecha	1		82700211	4	●	●	●	●					R 22	
vnitřní jednotka	TOSHIBA RAS-13 SK-E	432 server	1	1997	82700263	4	●	●	●	●					0,83kg	0
agregát	TOSHIBA RAV SM 804 ATP-E	střecha	1		52700365	4	●	●	●	●					R 410A	
vnitřní jednotka	TOSHIBA RAV SM 806 KRT-E	433 server	1	2018	52100295	4	●	●	●	●					1,7kg	0
agregát	TOSHIBA RAV GM801ATP-E	střecha	1		71223575	4	●	●	●	●					R 410A	
vnitřní jednotka	TOSHIBA RAV RM801KRTP-E	433 server	1	2018	72393790	4	●	●	●	●					1,35kg	0
agregát	mitsubishi SRC 80 ZM-S	střecha	1		477500649BE	4	●	●	●	●					R 410A	
vnitřní jednotka	MITSUBISHI SRK 80 ZM-S	434 server	1	2014	438700811BE	4	●	●	●	●					2,3kg	0
agregát	MITSUBISHI SRC 80Z*-S (2,2 – 8 – 8,5kW)	střecha	1		477500655BE	4	●	●	●	●					R 410A	
vnitřní jednotka	MITSUBISHI SRK 80Z*-S	434 server	1	2015	438700813BE	4	●	●	●	●					1,8kg	0
agregát	TOSHIBA RAV SM804ATP-E	S011 -sut.2	1	2018	63200091	4	●	●	●	●					R 410A	
vnitřní jednotka	TOSHIBA RAV-SM802KRT-E	S010 UPS	1	2007	72301513	4	●	●	●	●					1,7kg	0
agregát	DAIKIN RZQSG100L8Y1	S011 - 2.sut	1		2426282716323	4	●	●	●	●					R 410A	
vnitřní jednotka	DAIKIN FAQ100CVEB9	S010 aku UPS	1	2017	509523E004421	4	●	●	●	●					kg	0
agregát	TOSHIBA RAS 13 SA-E	S011 -sut.2	1		72293289	4	●	●	●	●					R 22	
vnitřní jednotka	TOSHIBA RAS-13 SK-E	aku S011	1	1997	72234215	4	●	●	●	●					0,83kg	0
agregát	TOSHIBA RAV 182A	světlík	1		04180004	4	●	●	●	●					R 22	
vnitřní jednotka	TOSHIBA RAV-164K-PE	S 21 tel. ústř.	1	1999	04380064	4	●	●	●	●						0
agregát	TOSHIBA - mimo provoz	světlík	1		12600056	0									R 22	
vnitřní jednotka	TOSHIBA RAV-164K-PE - mimo provoz	S 11 archiv	1	2001	4380071	0									1,45kg	0
agregát	TOSHIBA RAV-GM401ATP-E	světlík u 628	1		22700104	4	●	●	●	●					R 32	
vnitřní jednotka	TOSHIBA RAV-HM401KRTP-E	W 628 server	1	2023	22900080	4	●	●	●	●					0,9 kg	0
agregát	pouze agregát pro VZT - LG U070W U34, 21kW	dvůr Eurest	1	2017	707KCYQ1A1L82	2			●	●					R 410A 5,2 kg	1

mobilní klim.jed.	DELONGHI PAC25	sklad	1		803379			●	●	●						
mobilní klim.jed.	DELONGHI PAC25	sklad	1		524P00464			●	●	●						
mobilní klim.jed.	DELONGHI PAC25	sklad	1		803397			●	●	●						
mobilní klim.jed.	DELONGHI PAC25	sklad	1		799339			●	●	●						
mobilní klim.jed.	DELONGHI PAC25	sklad	1		799291			●	●	●						
mobilní klim.jed.	Synclair AMC - 14AN	407	1		AMC 14AN15040063			●	●	●					R 410	
mobilní klim.jed.	Synclair AMC - 14AN	sklad	1		AMC 14AN14080152			●	●	●					R 410	

mobilitní klim.jed.	DELONGHI PAC25 CT 300		1		3905431111	2		•	•		
VZDUCHOTECHNIKA - Budova Gorazdova 24 a Dittrichova 21											
Větrání kanceláří GOR	Duovent Compact DV 7800 DCA DCC KL F7 / M5 PB TOP s rekuperací, ohřevačem a chladičem	strojovna 709	1	2022		2		•	•		
Větrání únik. cesty GOR	Vent. Systemair AXC 560-9/11-2-P-S IE3		1	2022		1		•	•		
Větrání kanceláří DIT	Duovent Compact DV 7800 DCA DCC KL F7 / M5 PB TOP s rekuperací, ohřevačem a chladičem	strojovna 510	1	2023		2		•	•		0
Větrání únikové cesty DIT	Vent. Systemair AXC 560-9/11-2-P-S IE3	1. PP	1	2023		1		•	•		0
KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ - Budova Gorazdova 24 a Dittrichova 21											
Tepelné čerpadlo 1	Aquaciat ILD R32 260R	střecha	1	2022		2		•	•		1
Tepelné čerpadlo 2	Aquaciat ILD R32 260R	střecha	1	2022		2		•	•		1
Tepelné čerpadlo 3	Aquaciat ILD R32 260R	střecha	1	2022		2		•	•		1
Tepelné čerpadlo 4	Aquaciat ILD R32 260R	střecha	1	2022		2		•	•		1
vnitřní jednotka	Aermec FCZ950PO kanálový	Di 008	1	2023		4		•	•	•	
vnitřní jednotka	Aermec FCW22VLN nástěnný	Di 020	1	2023		4		•	•	•	
vnitřní jednotka	Aermec FCL38VL kazetový	Di 01	1	2023		4		•	•	•	
vnitřní jednotka	Aermec FCL38VL kazetový	Di 03	1	2023		4		•	•	•	
vnitřní jednotka	Aermec FCL44VL kazetový	Di 05	1	2023		4		•	•	•	
vnitřní jednotka	Aermec FCL38VL kazetový	Di 06A	1	2023		4		•	•	•	
vnitřní jednotka	Aermec FCL38VL kazetový	Di 06B	1	2023		4		•	•	•	
vnitřní jednotka	Aermec FCL44VL kazetový	Di 10	1	2023		4		•	•	•	
vnitřní jednotka	Aermec FCL44VL kazetový	Di 11	1	2023		4		•	•	•	
vnitřní jednotka	Aermec FCL38VL kazetový	Di 12	1	2023		4		•	•	•	
vnitřní jednotka	Aermec FCL64VL kazetový	Di 14	1	2023		4		•	•	•	
vnitřní jednotka	Aermec FCL84VL kazetový	Di 15	1	2023		4		•	•	•	
vnitřní jednotka	Aermec FCL84VL kazetový	Di 16	1	2023		4		•	•	•	
vnitřní jednotka	Aermec FCL44VL kazetový	Di 20	1	2023		4		•	•	•	
vnitřní jednotka	Aermec FCL84VL kazetový	Di 21	1	2023		4		•	•	•	
vnitřní jednotka	Aermec FCL44VL kazetový	Di 100A	1	2023		4		•	•	•	
vnitřní jednotka	Aermec FCL38VL kazetový	Di 100B	1	2023		4		•	•	•	
vnitřní jednotka	Aermec FCL38VL kazetový	Di 100C	1	2023		4		•	•	•	
vnitřní jednotka	Aermec FCL38VL kazetový	Di 101	1	2023		4		•	•	•	
vnitřní jednotka	Aermec FCL38VL kazetový	Di 102	1	2023		4		•	•	•	
vnitřní jednotka	Aermec FCL38VL kazetový	Di 103	1	2023		4		•	•	•	
vnitřní jednotka	Aermec FCL38VL kazetový	Di 104	1	2023		4		•	•	•	
vnitřní jednotka	Aermec FCL64VL kazetový	Di 105	1	2023		4		•	•	•	
vnitřní jednotka	Aermec FCL64VL kazetový	Di 106	1	2023		4		•	•	•	
vnitřní jednotka	Aermec FCL38VL kazetový	Di 107	1	2023		4		•	•	•	
vnitřní jednotka	Aermec FCL84VL kazetový	Di 108	1	2023		4		•	•	•	
vnitřní jednotka	Aermec FCL64VL kazetový	Di 109	1	2023		4		•	•	•	
vnitřní jednotka	Aermec FCL38VL kazetový	Di 110	1	2023		4		•	•	•	
vnitřní jednotka	Aermec FCL44VL kazetový	Di 111	1	2023		4		•	•	•	
vnitřní jednotka	Aermec FCL64VL kazetový	Di 112	1	2023		4		•	•	•	
vnitřní jednotka	Aermec FCW42VLN nástěnný	Di 116	1	2023		4		•	•	•	
vnitřní jednotka	Aermec FCL44VL kazetový	Di 201	1	2023		4		•	•	•	
vnitřní jednotka	Aermec FCL64VL kazetový	Di 202	1	2023		4		•	•	•	
vnitřní jednotka	Aermec FCL44VL kazetový	Di 203	1	2023		4		•	•	•	
vnitřní jednotka	Aermec FCL38VL kazetový	Di 204	1	2023		4		•	•	•	
vnitřní jednotka	Aermec FCL38VL kazetový	Di 205	1	2023		4		•	•	•	
vnitřní jednotka	Aermec FCL38VL kazetový	Di 206	1	2023		4		•	•	•	
vnitřní jednotka	Aermec FCL64VL kazetový	Di 207	1	2023		4		•	•	•	
vnitřní jednotka	Aermec FCL64VL kazetový	Di 208	1	2023		4		•	•	•	
vnitřní jednotka	Aermec FCL38VL kazetový	Di 209	1	2023		4		•	•	•	
vnitřní jednotka	Aermec FCL84VL kazetový	Di 210	1	2023		4		•	•	•	
vnitřní jednotka	Aermec FCL64VL kazetový	Di 211	1	2023		4		•	•	•	
vnitřní jednotka	Aermec FCL38VL kazetový	Di 212	1	2023		4		•	•	•	
vnitřní jednotka	Aermec FCL64VL kazetový	Di 213	1	2023		4		•	•	•	
vnitřní jednotka	Aermec FCL64VL kazetový	Di 214	1	2023		4		•	•	•	
vnitřní jednotka	Aermec FCL64VL kazetový	Di 301	1	2023		4		•	•	•	
vnitřní jednotka	Aermec FCL38VL kazetový	Di 302	1	2023		4		•	•	•	
vnitřní jednotka	Aermec FCL84VL kazetový	Di 302A	1	2023		4		•	•	•	
vnitřní jednotka	Aermec FCL38VL kazetový	Di 303	1	2023		4		•	•	•	
vnitřní jednotka	Aermec FCL44VL kazetový	Di 304	1	2023		4		•	•	•	
vnitřní jednotka	Aermec FCL64VL kazetový	Di 305	1	2023		4		•	•	•	
vnitřní jednotka	Aermec FCL38VL kazetový	Di 306	1	2023		4		•	•	•	
vnitřní jednotka	Aermec FCL84VL kazetový	Di 307	1	2023		4		•	•	•	
vnitřní jednotka	Aermec FCL64VL kazetový	Di 308	1	2023		4		•	•	•	
vnitřní jednotka	Aermec FCL38VL kazetový	Di 309	1	2023		4		•	•	•	
vnitřní jednotka	Aermec FCL44VL kazetový	Di 310	1	2023		4		•	•	•	
vnitřní jednotka	Aermec FCL64VL kazetový	Di 311	1	2023		4		•	•	•	
vnitřní jednotka	Aermec FCL44VL kazetový	Di 312	1	2023		4		•	•	•	
vnitřní jednotka	Aermec FCW42VLN nástěnný	Di 316	1	2023		4		•	•	•	

[illegible]

[illegible]

vnitřní jednotka	LG MJ12PC.NSJ 3,5 kW	Go 101	1	2022							
vnitřní jednotka	LG MJ12PC.NSJ 3,5 kW	Go 116	1	2022		4	•	•	•	•	
vnitřní jednotka	LG MJ12PC.NSJ 3,5 kW	Go 116	1	2022			•	•	•	•	
vnitřní jednotka	LG MJ12PC.NSJ 3,5 kW	Go 401	1	2022			•	•	•	•	
agregát	LG UUA1.ULO 3,5 kW	střecha	1	2022		4	•	•	•	•	
vnitřní jednotka	LG MJ12PC.NSJ 3,5 kW	Go 717	1	2022		4	•	•	•	•	
agregát	ACOND ASE 12 3,5 kW	dvůr Di	1	2022		4	•	•	•	•	
vnitřní jednotka	ACOND ASE-12UW4RXRKD00 3,5 kW	Di 023a	1	2022		4	•	•	•	•	
agregát	LG UUA1.ULO 3,5 kW	střecha	1	2023		4	•	•	•	•	
vnitřní jednotka	LG MJ12PC.NSJ 3,5 kW	Di 316	1	2023		4	•	•	•	•	
agregát	LG UUB1.U20 Qch = 5 kW	dvůr Di	1	2023		4	•	•	•	•	
vnitřní jednotka	LG UV18F.N10 Qch = 5 kW	Di 008	1	2023		4	•	•	•	•	
agregát	LG UUD3.U30 Qch = 9,5 kW	střecha	1	2023		4	•	•	•	•	
vnitřní jednotka	LG UV36F.N20 Qch = 9,5 kW	Di 501	1	2023		4	•	•	•	•	
agregát	LG UUD3.U30 Qch = 9,5 kW	střecha	1	2023		4	•	•	•	•	
vnitřní jednotka	LG UV36F.N20 Qch = 9,5 kW	Di 501	1	2023		4	•	•	•	•	
agregát	LG UUA1.ULO 3,5 kW	dvůr Di	1	2023		4	•	•	•	•	
vnitřní jednotka	LG MJ12PC.NSJ 3,5 kW	Di 116	1	2023		4	•	•	•	•	