

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	10233	MŠ Ústavní, Praha 8-oprava nevyhovujících a poškozených podlahových krytin
Objekt:	01	1.NP-učebny Berušky, Vlaštovky
Rozpočet:	10233	MŠ Ústavní, Praha 8-oprava nevyhovujících a poškozených podlahových krytin-final

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	FRIGOSYSTEM, spol. s r.o. Mladoboleslavská 985 190 17 Praha 9 - Vinohř	IČO: 18608426 DIČ: CZ18608426
-------------	--	----------------------------------


Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	89 475,62
PSV	253 215,42
MON	0,00
Vedlejší náklady	45 599,85
Ostatní náklady	0,00
Celkem	388 290,89

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	388 290,89 CZK
Základní DPH	21 %	81 541,09 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	469 831,98 CZK
--------------------------	-----------------------

v _____ dne _____



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
011	Přípravné práce	HSV			18 400,00	4,7
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			20 966,69	5,4
96	Bourání konstrukcí	HSV			46 115,01	11,9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			16,14	0,0
776	Podlahy povlakové	PSV			192 442,10	49,6
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			58 486,59	15,1
784	Malby	PSV			2 286,73	0,6
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			3 977,78	1,0
VN	Vedlejší náklady	VN			45 599,85	11,7
Cena celkem					388 290,89	100,0