

# OBJEDNÁVKA č. 16

## k rámcové dohodě o dílo č. 351/2023-SEV

Smluvní strany:

### ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO OBRANY

se sídlem Tychonova 1, 160 01 Praha 6

zastoupená kvestorem Univerzity obrany Ing. Janem Veselým

se sídlem kanceláří: Univerzita obrany, Kounicova 65, 662 10Brno

Identifikační číslo: 60162694

jako **OBJEDNATEL** (dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

### TBS-Truck Bus Servis, a.s.

se sídlem K nádraží 517, 664 59 Telnice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 2716

zastoupená panem Štefanem Vorčákem

Identifikační číslo: 25537890

jako **ZHOTOVITEL** (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

na základě ustanovení čl. 4 rámcové dohody o dílo č. 351/2023-SEV uzavřené mezi smluvními stranami dne 8.6.2023 realizují tuto rámcovou dohodu o dílo následující objednávkou:

Osobní automobil (název, VIN, VPZ):	IVECO CROSSWAY CBW300 VNE6036N30M041918 <b>VPZ 213-99-57</b>
Rozsah dílčího plnění, tj. požadované úkony:	Číslo úkonu dle ceníku zhotovitele: Poř. č. 2 – Provedení diagnostiky vozidla Poř. č. 13 – Práce automechanika (2 hod. – 1 210,- Kč s DPH) bližší popis: - výměna nefunkční levé zadní světlíky; - kontrola retardéru.  Materiál – 19 500,- Kč s DPH
Předpokládaná celková cena za opravu:	Předpokládaná cena dle ceníku zhotovitele za jednotlivé úkony: Poř. č. 2: 1 089,- Kč s DPH Poř. č. 13: 20 710,- Kč s DPH  <b>Předpokládaná celková cena za opravu: 21 799,- Kč s DPH</b>

Osobní automobil (název, VIN, VPZ):	IVECO CROSSWAY CBW300 VNE6036N30M028327 <b>VPZ 212-01-91</b>
Rozsah dílčího plnění, tj. požadované úkony:	Číslo úkonu dle ceníku zhotovitele: Poř. č. 2 – Provedení diagnostiky vozidla Poř. č. 13 – Práce automechanika (39 hod. – 23 595,- Kč s DPH) bližší popis: - výměna hnacích řemenů; - výměna stěračů; - kontrola vzduchové soustavy; - výměna vadného měchu pérování zadní nápravy, oprava uložení; - výměna 3 ks vyrovnávacích ventilů pérování; - oprava táhel polohových ventilů; - seřízení jízdní výšky; - kontrola a oprava el. instalace spínačů polohy předních dveří; - montáž dělicího skla za sedačku řidiče.  Materiál – 65 100,- Kč s DPH
Předpokládaná celková cena za opravu:	Předpokládaná cena dle ceníku zhotovitele za jednotlivé úkony: Poř. č. 2: 1 089,- Kč s DPH Poř. č. 13: 88 695,- Kč s DPH  <b>Předpokládaná celková cena za opravu: 89 784,- Kč s DPH</b>

**Předpokládaná celková cena za opravy: 111 583,00 Kč s DPH, 92 217,36 Kč bez DPH.**

Den a hodina ukončení dílčího plnění:	čas / den / měsíc / rok	
	12:00 hod. 30. srpna 2024	
Za objednatele	Jméno, příjmení (hůlkovým písmem)	Ing. Jan Veselý kvestor Univerzity obrany
	datum a podpis	<b>Ing. Jan Veselý</b> Digitálně podepsal Ing. Jan Veselý Datum: 2024.08.05 10:06:10 +02'00'

**Štefan  
Vorčák**

Digitálně podepsal  
Štefan Vorčák  
Datum: 2024.08.05  
08:37:14 +02'00'