

Sekmil stavby s.r.o.
Praha 4 Budějovická 30, 140 00
IČO: 27909573, DIČ: CZ 27909573

Předpokládané náklady

**Akce: Poškozená terasa K Louži 1259 , Praha 10, navýšení o druhou vrstvu dlažby a přesun hmot,
vlivem nepřístupnosti bytem - zákaz od nájemníka bytu**

Č.pol.	Položka	Výměra	Měr.j.	Jed.cena v Kč	Cena v Kč
1	Demontáž nesoudržné dlažby 2x	29,0	m2	535,00 Kč	15 515,00 Kč
2	Adhezní můstek	14,5	m2	125,00 Kč	1 812,50 Kč
3	Srovnání podkladu spádování	14,5	m2	455,00 Kč	6 597,50 Kč
4	Hydroizolace plochy a soklu	14,5	m2	1 285,00 Kč	18 632,50 Kč
5	Dodávka dlažby s prořezem	17,0	m2	550,00 Kč	9 350,00 Kč
6	Pokládka dlažby na flex lepidlo	14,5	m2	780,00 Kč	11 310,00 Kč
7	Montáž soklu	14,0	bm	120,00 Kč	1 680,00 Kč
8	Zajištění prostoru pod domem	1,0	pol	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč
9	Přesun hmot 10%	1,0	pol	7 469,00 Kč	7 469,00 Kč
10	Likvidace odpadu na skládce	1,0	pol	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč
11	Doprava po celou dobu prací	6,0	pauš	850,00 Kč	5 100,00 Kč
Celkem za provedené práce bez DPH					82 166,50 Kč

V Praze dne 1.8.2023

Vypracoval J. Miláček Bc.
Sekmil stavby s.r.o.

SEKMIL
Budějovická
140 00
IČO: 27909573

