

Výzva č. 21/2024 k dílčímu plnění zakázky			řada MVTV / typ agreg. / jednotka	Předpok. počet jednotek	Cena v Kč bez DPH	
Blok	Kód pol.	Popis požadované činnosti.			Za jednotku	Celkové náklady
Údržba P2 MVTV a	A 1.1	Plánovaná údržba "Preventivní prohlídka P2" dle přepisu SŽ S8 a dle návodu na údržbu motorového vozu řady 892 a návodu na údržbu vozidlo MVTV2.1-029.	MVTV 2	1		-
	A 2	Servisní prohlídka nezávislého naftového topení Eberspacher Hydronic 35 kW dle Návodu na obsluhu a údržbu zařízení č. 25 2599 90 00 01. Vydání Protokolu o provedení údržby a měření topných přístrojů JE Hydronic L-II v KV.	Eber. Hydronic	1		-
Technické kontroly, Provozní	B 1.1	Technické kontroly SHV dle Vyhlášky Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb v platném znění a v souladu se Směrnicí SŽDC č. 52 pro provádění TK SHV v planém znění. Vydání zápisu o provedení TK.	MVTV 2	1		-
	B 3	Provozní revize určeného technického zařízení (UTZ) tlakového v provozu dle ustanovení § 5 vyhl. Č.100/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů	MVTV2	1		-
	B 6.1	Kontrola správné funkce bezpečnostního šoupátka a lokomotivního adaptéru XX48 radiostanice VS67, zkouška STOP TRS (GSM-R) dle MP pro údržbu VZZ č.j. 58670/00-O14 SDC Brno SSZT. Provedení zápisu do Záznamníku poruch na sdělovacím zab. zařízení.	MVTV 2	1		-
Opravy	C 1.1	Kalibrace manometrů	hod. práce	8		-
	C 1.1	Pr2 KBS06 pro ETCS	hod. práce	17		-
	C 1.1	Kontrola ETCS19	hod. práce	19		-
	C 1.1	Oprava vysílače tlaku, spínač vačkový, sítko	hod. práce	4		-
	C 1.1	Periodická kontrola radiostanice	hod. práce	7		-
	C 1.1	Oprava topení, výměna gumiček stěračů, opravastěračů, oprava pískovačů, oprava baterií, oprava směru na prvním stanovišti, výměna hrubého palivového filtru, vyčištění vodního okruhu, oprava řazení směrů, oprava spínání 2. stupně, výměna zdrží, oprava tlumiče výfuku, oprava zamykání nádrže, výměna spínače tlaku oleje motoru,	hod. práce	36,5		-
	E 5	Technický benzín	litr	2		-
Materiál	E 12	Křemenný (slévárenský) písek, dle ČSN 72 1200, frakce od 2,5 do 4,8 mm, Pískovací zařízení.	kilogram	27		-
	E 13	Špalík brzdový 320 PZ-013	kus	8		-
	E 49	Těsnění pryžové 26x34x2	ks	13		-
	E 50	Těsnění 8x14x2	ks	14		-
	E 51	kroužek 190x5 NBR	ks	2		-
	E 58	Lišta stírátko 550 mm	kus	2		-
E 59	Guma stírátko 550 mm	kus	2		-	
Celková předpokládaná smluvní cena v Kč bez DPH za dílo					278 611,00	