



Kontrolní zápis stavu předmětu nájmu.

Při kontrole bylo zjištěno:

- V místnostech, kde jsou dřevěné vlysy různého systému skladu je třeba provést repasi.
- V místnosti kuchyně v 1PP je třeba provést sanaci zdiva zevnitř a obnovu kuchyňské linky / stáří z roku 2008 /, kromě nové desky a kuchyňské baterie.
- Venkovní část objektu - je třeba provést obnovu betonových chodníků a vstupního schodiště.

Dále stav celého objektu je v pořádku a odpovídá stáří a přiměřenému užívání nájemcem.

V Praze dne 22. 8. 2024