

Nabídka inženýrské
činnosti společností
MIRRO s.r.o.

Koordinátora BOZP

**Na projektu
„Komplex budov plaveckého
a
sportovního areálu
Hloubětín“
pro
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA**

PŘEDMĚT:

Výkon KOO BOZP v realizaci

Předkladatel:

MIRRO s.r.o.

Datum:

11.07.2024

Obsah:

strana

1. Vymezení zadání
2. Cenová nabídka

2
3

**Nabídka na výkon činností koordinátora BOZP
na projektu „Komplex budov
plaveckého bazénu a sportovního areálu Hloubětín“
www.mirro.cz**

Investor: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Zhotovitel: Neznámy

Kontaktní osoby:

MIRRO:

1. Vymezení zadání dle poptávky

Na výkon koordinátora v realizaci na stavbě „Komplex budov plaveckého bazénu a sportovního areálu Hloubětín“

Místo stavby: Praha

Pojištění společnosti MIRRO s.r.o.:

Pojištění profesní zodpovědnosti na částku 20.000.000,- Kč pro činnost KOO BOZP.

Vymezení požadavků na koordinátora BOZP - pro zadavatele (stavebníka)

- Koordinátorem BOZP je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při přípravě a realizaci stavby na staveništi.
- Koordinátorem BOZP může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti dle zák. 309/2006 Sb. a jeho novely zák. 88/2016 sb.
- Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou.

Kvalifikační předpoklady koordinátora BOZP:

Doklad o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti - koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništích dle zákona č. 309/2006 Sb.

Výkon KOO BOZP v realizační fázi

Realizační fáze - výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. nařízením vlády č. 591/2006 Sb. a dalšími souvisejícími zákonnými předpisy. Koordinátor je povinen:

- informovat všechny dotčené zhotovitele o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací,
- upozornit zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem, nebo na nedodržení plánu, a vyžadovat zjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhnout přiměřená opatření,
- oznámit zadavateli stavby případy podle bodu 2, nebyla-li zhotovitelem neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy; na základě tohoto oznámení je zadavatel stavby povinen přijmout opatření k odstranění nedostatků vytýkaných koordinátorem,
- postupovat při výkonu své činnosti v součinnosti s dalšími odborně způsobilými fyzickými osobami vykonávajícími svoji působnost podle zvláštních právních předpisů, □ Zúčastnit se kontrolních dnů stavby

Nabídka na výkon činnosti koordinátora BOZP
na projektu „Komplex budov
plaveckého bazénu a sportovního areálu Hloubětín“
www.mirro.cz

2. Cenová nabídka

Činnosti koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb.

Aktualizace plánu BOZP	2.000,- Kč
Oznámení na OIP	1.700,- Kč
Realizační fáze (měsíční paušál)	
Četnost návštěv 1×týdně	14.000,- Kč / měsíc
Četnost návštěv 2×týdně	22.000,- Kč / měsíc
Četnost návštěv 3×týdně	30.000,- Kč / měsíc

Fakturace dle skutečnosti, dle předem odsouhlasených prací nad rámec paušálu.

Pozn.: Ceny jsou bez DPH.

Cena obsahuje telefonní poplatky - hovorné, dopravu na místo stavby.

3. Platnost nabídky

Cenová nabídka platí do 31.07.2024

V Praze, dne 11.07.2024

.....
doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc.

jednatel společnosti MIRRO s.r.o.
autorizovaná osoba pro obory pozemní stavby
zkoušení a diagnostika staveb
koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci na staveništi na staveništi
auditor Jakosti ve stavebnictví
expert na termovizi od fa AHLBORN
autorizovaný inspektor č. 0119
předseda Českého svazu stavebních koordinátorů
vedoucí katedry technologie staveb, Fakulty stavebí,
ČVUT v Praze

www.mirro.cz

„Prohlašuji, že jsem provedl výběr dodavatele
na základě své znalosti tržních podmínek a
obvyklých v místě a
respektoval zásady tržní soutěže“