

Servis a údržba služebních vozů - nabídkové ceny										
Tovární značka	Typ	Rok výroby	RZ	Počet najetých km cca	VIN KOD	Počet	Servis - hodinová zúčtovací sazba (HZS) včetně Pick-up servisu			
							Cena bez DPH	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
Škoda	Octavia	2009	2AF 1401	125 000	TMBDJ61Z2A8022390	1	866,00 Kč	0%	0,00 Kč	866,00 Kč
Škoda	Suberb III	2016	5AM 3140	57 000	TMBCE7NP4G7072866	1	866,00 Kč	0%	0,00 Kč	866,00 Kč
Škoda	Rapid	2016	5AM 6482	27 000	TMBAB6NH9G4029113	1	866,00 Kč	0%	0,00 Kč	866,00 Kč
Škoda	Rapid	2016	5AM 6483	52 000	TMBAB6NH5G4029156	1	866,00 Kč	0%	0,00 Kč	866,00 Kč
Škoda	Rapid	2016	5AM 6484	75 000	TMBAB6NH0G4029131	1	866,00 Kč	0%	0,00 Kč	866,00 Kč
Kriterium č. 1: Průměrná cena - HZS (váha kritéria 50 %)							866,00 Kč	0%	0,00 Kč	866,00 Kč
Tovární značka	Typ	Rok výroby	RZ	Počet najetých km cca	VIN KOD	Počet	Pneuservis - přezutí celé sady 4 pneumatik včetně Pick-up servisu			
							Cena bez DPH	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
Škoda	Octavia	2009	2AF 1401	125 000	TMBDJ61Z2A8022390	1	990,00 Kč	0%	0,00 Kč	990,00 Kč
Škoda	Suberb III	2016	5AM 3140	57 000	TMBCE7NP4G7072866	1	990,00 Kč	0%	0,00 Kč	990,00 Kč
Škoda	Rapid	2016	5AM 6482	27 000	TMBAB6NH9G4029113	1	990,00 Kč	0%	0,00 Kč	990,00 Kč
Škoda	Rapid	2016	5AM 6483	52 000	TMBAB6NH5G4029156	1	990,00 Kč	0%	0,00 Kč	990,00 Kč
Škoda	Rapid	2016	5AM 6484	75 000	TMBAB6NH0G4029131	1	990,00 Kč	0%	0,00 Kč	990,00 Kč
Kriterium č. 2: Průměrná cena za pneuservis (váha kritéria 30 %)							990,00 Kč	0%	0,00 Kč	990,00 Kč
Tovární značka	Typ	Rok výroby	RZ	Počet najetých km cca	VIN KOD	Počet	Mytí exteriéru			
							Cena bez DPH	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
Škoda	Octavia	2009	2AF 1401	125 000	TMBDJ61Z2A8022390	1	99,00 Kč	0%	0,00 Kč	99,00 Kč
Škoda	Suberb III	2016	5AM 3140	57 000	TMBCE7NP4G7072866	1	99,00 Kč	0%	0,00 Kč	99,00 Kč
Škoda	Rapid	2016	5AM 6482	27 000	TMBAB6NH9G4029113	1	99,00 Kč	0%	0,00 Kč	99,00 Kč
Škoda	Rapid	2016	5AM 6483	52 000	TMBAB6NH5G4029156	1	99,00 Kč	0%	0,00 Kč	99,00 Kč
Škoda	Rapid	2016	5AM 6484	75 000	TMBAB6NH0G4029131	1	99,00 Kč	0%	0,00 Kč	99,00 Kč
Kriterium č. 3: Průměrná cena za mytí exteriéru (váha kritéria 2 %)							99,00 Kč	0%	0,00 Kč	99,00 Kč
Tovární značka	Typ	Rok výroby	RZ	Počet najetých km cca	VIN KOD	Počet	Suché čištění interiéru včetně zavazadlového prostoru			
							Cena bez DPH	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
Škoda	Octavia	2009	2AF 1401	125 000	TMBDJ61Z2A8022390	1	990,00 Kč	0%	0,00 Kč	990,00 Kč
Škoda	Suberb III	2016	5AM 3140	57 000	TMBCE7NP4G7072866	1	990,00 Kč	0%	0,00 Kč	990,00 Kč
Škoda	Rapid	2016	5AM 6482	27 000	TMBAB6NH9G4029113	1	990,00 Kč	0%	0,00 Kč	990,00 Kč
Škoda	Rapid	2016	5AM 6483	52 000	TMBAB6NH5G4029156	1	990,00 Kč	0%	0,00 Kč	990,00 Kč
Škoda	Rapid	2016	5AM 6484	75 000	TMBAB6NH0G4029131	1	990,00 Kč	0%	0,00 Kč	990,00 Kč
Kriterium č. 4: Průměrná cena za čištění interiéru (váha kritéria 2 %)							990,00 Kč	0%	0,00 Kč	990,00 Kč
Tovární značka	Typ	Rok výroby	RZ	Počet najetých km cca	VIN KOD	Počet	Zajištění a provedení pravidelné technické kontroly (TK) a měření emisí (ME) včetně Pick-up servisu			
							Cena bez DPH	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
Škoda	Octavia	2009	2AF 1401	125 000	TMBDJ61Z2A8022390	1	3 590,00 Kč	0%	0,00 Kč	3 590,00 Kč
Škoda	Suberb III	2016	5AM 3140	57 000	TMBCE7NP4G7072866	1	3 590,00 Kč	0%	0,00 Kč	3 590,00 Kč
Škoda	Rapid	2016	5AM 6482	27 000	TMBAB6NH9G4029113	1	3 590,00 Kč	0%	0,00 Kč	3 590,00 Kč
Škoda	Rapid	2016	5AM 6483	52 000	TMBAB6NH5G4029156	1	3 590,00 Kč	0%	0,00 Kč	3 590,00 Kč
Škoda	Rapid	2016	5AM 6484	75 000	TMBAB6NH0G4029131	1	3 590,00 Kč	0%	0,00 Kč	3 590,00 Kč
Kriterium č. 5: Průměrná cena za zajištění a provedení TK včetně ME (váha kritéria 16 %)							3 590,00 Kč	0%	0,00 Kč	3 590,00 Kč

Uvedené ceny jsou předpokládány a zároveň maximální.