

OBJEDNÁVKA č. 10148743/740
Hlavní činnost

Ze dne 03.09.2024

Odběratel-fakturační adresa

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava CEET, VEC
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba
Bankovní spojení:
Číslo účtu: /

Dodavatel

AFRISO spol. s r.o.
Komerční 520
251 01 Nupaky
Česká republika
IČ: 63994062 DIČ: CZ63994062

Zboží dodejte na adresu:

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
CEET, VEC
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax



Termín dodání 03.09.2024

Objednáváme u Vás:

Měna objednávky: CZK

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000065	Servis analyzátoru	1 JV	84.805,00
Zdroj: 2203 SPP: TN7023812B1			
inv č 22702			

Celková hodnota objednávky bez DPH: 84.805,00

Pokud správce daně zveřejní způsobem umožňující dálkový přístup skutečnost, že plátce (dodavatel) v den uskutečnění zdanitelného plnění je NESPOLEHLIVÝ PLÁTCE, příjemce zdanitelného plnění (odběratel) uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň (DPH) na účet Finančního úřadu místně příslušného pro poskytovatele (dodavatele). Pokud příjemce (odběratel) uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň Finančnímu úřadu, příjemce (odběratel) si o tuto úhradu poníží platbu faktury vůči poskytovateli (dodavateli).

Pokud správcem daně nebude zveřejněn v den úhrady faktury bankovní účet, na který příjemce zdanitelného plnění má provést úhradu faktury, příjemce zdanitelného plnění (odběratel) uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň (DPH) na účet Finančního úřadu místně příslušného pro poskytovatele (dodavatele). Pokud příjemce (odběratel) uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň Finančnímu úřadu, příjemce (odběratel) si o tuto úhradu poníží platbu faktury vůči poskytovateli (dodavateli).

Tato objednávka nahrazuje smlouvu Evidenční č. smlouvy: S633/24-9340-01

Příkazce operace	Správce rozpočtu	NS	SPP	Zdroj	Cena	Měna
			TN7023812B1	2203	84.805,00	CZK

Schváleno:

Příkazce operace
Správce rozpočtu



Datum

03.09.2024
03.09.2024

Podpis

schváleno elektronicky
schváleno elektronicky

Objednávka schválena:

03.09.2024

Jednu kopii objednávky potvrďte a zašlete zpět na VŠB- TUO.

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!

Vyjádření MaC k O2 analyzátoru:

- Kontaminovaný vzorek plynu kontaminoval části cesty plynu a poškodil měřicí celu. Plochý kabel k desce sběrnice má volný kontakt. Starší síťové kondenzátory by měly být vyměněny.
Cena opravy 84.805,00 Kč bez DPH vč. dopravy.
- Pokud ne tak za diagnostiku zařízení chtějí 7.500 Kč bez DPH vč. dopravy

Měnili by tam měřicí komoru, která je nejdražší položka (69.820 Kč bez DPH), průtokoměr, plochý kabel a další drobné díly.

Níže výpis náhradních dle soupisu od MaC:

Messzelle PMC 1

Artikel-Nr: 90A0010

Menge: 1

Messzelle PMC-1 (nicht für PMA15)

PMA30, Unter-/Oberteil Durchflussm.

Artikel-Nr: 90A3025

Menge: 1

Ersatz Ober- und Unterteil, Durchflussmesser, PVDF, für PMA30

Durchflussmessglas FM40, 7-70 NI/h

Artikel-Nr: 90A0015

Menge: 1

Durchflussmessglas für FM40, Standardmessbereich: 7-70 NI/h Luft

GE SS 1/16"NPT - 1/8"

Artikel-Nr: VS5012

Menge: 2

GE SS 1/16"NPT - 1/8" Ermeto

ECCN: EAR99

Stützhülsen 1,59 mm x 13 mm

Artikel-Nr: 99A1240

Menge: 2

Stützhülse 1,59 mm SS, Länge: 19 mm

Elko Alu 1000 µF 50V

Artikel-Nr: EE0005

Menge: 2

Elko 1000µF 50V .

PMA30 Flachbandk. 18pol 110mm

Artikel-Nr: 90A3230

Menge: 1

Kabel 18-pol. Mainboard - Transmitter

Kleinmaterialpauschale

Artikel-Nr: 01Z1210

Menge: 1

Kleinmaterialpauschale für Montage oder Austausch

Arbeitsstunden Service

Artikel-Nr: AZ-SER

Menge: 6,5

Arbeitszeit Service

