

Záznam o pasivní reklamaci

Evidenční číslo
0934/24

Hlášení reklamace

Datum	07.08,2024	Čas	5:42
Typ zařízení	ASDEK		
Místo	Podivin		
Popis reklamace	zařízení ASDEK hlásí chybu • Instalace neaktivní		
Hlásil		Zadal	

Oprava

Příčina	Vadný snímač COK C		
Popis opravy	7.8..2024 * zjištěn zvýšený proud na snímači COK C = 24mA, trvalo svítl 3. LED na desce LCOK 29 6 2024 - výměna chybného COK C snímače Kontrola funkčnosti - funkční		
Spotřebovaný materiál	COK/HS MODULE SN: 22/0029 Držák UPHU604H33-1ks		
Datum		Opravit	

Převzetí opravy zákazníkem

Vyjádření

Datum		Podpis, razítko	
-------	--	-----------------	--

Hodnocení

Náklady	Materiál	Práce	Cestovní náklady	Celkem
	55162,-	3375,-	6732,-	65269,-
Kategorie	pozáruční		Poznámka	
Opatření				
Datum			Schválit	