

ODBĚRATEL

DODAVATEL

ČESKÝ ROZHLAS

zřízen zákonem č. 484/91 Sb. o Českém
rozhlasu
Praha 2 - Vinohradská 12
120 99

LKQ CZ s. r. o.
Ocelářská 891/15
190 00 Praha 9

IČ: 45245053 DIČ: CZ 45245053

IČ: 24787426 DIČ: CZ 24787426

VYŘIZUJE:

RS Hradec Králové: 96477
tel.: mobil:
e-mail:

vyřizuje:

Autoservis Dubina s.r.o.
Husova 1782, 530 03 Pardubice
tel.:
e-mail:

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY:

V souladu s Rámcovou dohodou o zajištění servisu vozů uzavřené na základě VZ28/2022 (dále jen Rámcová dohoda) mezi Českým rozhlasem a společností LKQ CZ, s.r.o. u Vás objednáváme:
na vozidle RZ:

Servis vozidla dle uvedeného rozpočtu.

TERMÍN DODÁNÍ ZBOŽÍ / POSKYTNUTÍ SLUŽBY: ZÁŘÍ 2024, 36 - 37. TÝDEN

CENOVÉ UJEDNÁNÍ:

Jednotková cena za práci, dle ceníku, který je přílohou a nedílnou součástí této Rámcové dohody

Předběžná cena dle rozpočtu: + 21 % DPH

V případě zjištěných závad, které přesahují rámec cenového ujednání nutný rozpočet opravy.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

Na základě Rámcové dohody

V Praze dne - 9. 09 / 2024

Číslo kalkulace / Číslo schválení

Kalkulace nákladů

Výpočet

Číslo případu		Číslo schválení	
Datum vytvoření	30.07.2024 11:53:18	Stav případu	Výpočet
Datum kalk./změny	05.09.2024 11:55:14		
Datum ceníku ND	01.09.2024	Systém lakování	Bez lakování
Podmínky	Český rozhlas - PA-96977		

Zákazník

Společnost LKQ CZ s.r.o.
Adresa Ocelářská 891/16
19000 Praha 9
IČ: 24787426, DIČ: CZ24787426

Majitel vozidla

Řidič
Majitel Český rozhlas
Vinohradská 1409/12
12000 Praha 2

Vozidlo

RZ		VIN	
Značka a model	SKODA OCTAVIA (5/NE) 5D/COMBI(13-17)	Kód barvy výrobce	
Kód modelu		Začátek opravy	01.08.2024
Datum registrace		Konec opravy	02.08.2024
Stav km	131 750 km		

Výbava

POKROČILÝ ASISTENČNÍ SYSTÉM JÍZDY TEMPOMAT
KAROSERIE 5 DVEŘÍ
DODATKOVÁ VÝBAVA ATERMICKÁ SKLA BOČNÍ A ZADNÍ
DODATKOVÁ VÝBAVA ROZSAH ZATÍŽENÍ 4
DODATKOVÁ VÝBAVA BAREVNÉ ČALOUNĚNÍ
VNĚJŠÍ VÝBAVA TÓNOVANÁ SKLA
VNĚJŠÍ VÝBAVA DEŠŤOVÝ SENZOR
VNĚJŠÍ VÝBAVA DVOJTÓNOVÁ HOUKAČKA
VNĚJŠÍ VÝBAVA VNĚJŠÍ ELEKTR. VYHŘÍVANÉ/SKLOPNÉ
VNĚJŠÍ VÝBAVA XENONOVÉ SMĚROVÉ SVĚTLOMETY
VNĚJŠÍ VÝBAVA MLHOVÁ SVĚTLA
VNĚJŠÍ VÝBAVA STŘEŠNÍ ANTÉNA
INTERIÉR ELEKTRONICKÝ IMOBILIZÉR
INTERIÉR LOKETNÍ OPĚRKA VPŘEDU
INTERIÉR PŘ VYHŘÍV.
INTERIÉR PÁSY PŘ. S ELEKTR. NASTAVENÍM
INTERIÉR ODKLÁDACÍ SCHRÁNKA POD SEDADLEM
INTERIÉR BEZPEČNOSTNÍ ZAMYKÁNÍ
INTERIÉR AUTORÁDIO/CD
INTERIÉR RUKOJEŤ ŘADÍCÍ PÁKY KŮŽE
INTERIÉR AIRBAG KOLENOVÝ
INTERIÉR VNITŘNÍ ZPĚTNÉ ZRCátko AUTOMAT. ZACLOUITELNÉ
INTERIÉR ELEKTR. OVLÁDÁNÍ OKEN PŘ/Z
INTERIÉR KLIMATIZACE
INTERIÉR ELEKTRICKÉ OTVÍRÁNÍ VÍKA MOTORU/ZADNÍHO VÍKA
INTERIÉR KOŽENÝ VOLANT
SERVISNÍ PRÁCE SERVISNÍ PROHLÍDKA LONGLIFE
MOTOR NÁDRŽ PRO ODSÁVÁNÍ PAR
MOTOR 1395CC 103KW (140)
MOTOR ALTERNÁTOR 140 A

PŘEVODOVKA 6 - STUPŇOVÁ
DODATKOVÁ VÝBAVA PŘEDNÍ NÁPRAVA
DODATKOVÁ VÝBAVA ZDVIH PRUŽINY 02
DODATKOVÁ VÝBAVA TYPOVÉ OZNAČENÍ
VNĚJŠÍ VÝBAVA ČELNÍ SKLO ATERMICKÉ
VNĚJŠÍ VÝBAVA OSTRÍKOVACÍ SVĚTLOMETŮ
VNĚJŠÍ VÝBAVA S KRYTEM V BARVĚ (OPATŘENO ZÁKLAD.)
VNĚJŠÍ VÝBAVA ZADNÍ STĚRAČ
VNĚJŠÍ VÝBAVA MADLO V BARVĚ (ZÁKLAD)
VNĚJŠÍ VÝBAVA AUTOMATICKÁ DENNÍ SVĚTLA
VNĚJŠÍ VÝBAVA SVĚTLA PRO DENNÍ SVÍCENÍ LEDNA LED
INTERIÉR SCHRÁNKA KUFRU
INTERIÉR PŘÍDAVNÉ OSVĚTLENÍ INTERIÉRU
INTERIÉR LOKETNÍ OPĚRKA Z
INTERIÉR VZADU DĚLENÉ OPĚRADLO
INTERIÉR 3 OPĚRKY HLAVY Z
INTERIÉR PÁSY S AKUSTICKÝM VAROVNÝM SIGNÁLEM
INTERIÉR VPŘEDU VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ
INTERIÉR SOUND-SYSTÉM 4 REPRODUKTORY
INTERIÉR KOŽENÁ RUKOJEŤ RUČNÍ BRZDY
INTERIÉR SYSTÉM ISOFIX
INTERIÉR AIRBAG ŘIDIČ/SPOLUJEZDEC/BOČNÍ
INTERIÉR VÝSTRAŽNÉ SVĚTLO DVEŘE PŘEDNÍ
INTERIÉR FREON R134A
INTERIÉR SADA "NEKUŘÁK"
INTERIÉR PŘÍSTROJ. DESKA S POČÍTADLEM KM
SERVISNÍ PRÁCE SERVISNÍ PROHLÍDKA KM
MOTOR SYSTÉM STOP & START
MOTOR NORMA EU5
MOTOR BATERIE 59 AH

Číslo kalkulace / Číslo schválení /

ZEMĚ ČESKÁ REPUBLIKA
PODVOZEK POSILOVAČ ŘÍZENÍ S PROMĚNLIVÝM ÚČINKEM
PODVOZEK NÁHRAD. KOLO NORMAL
PODVOZEK BRZDOVÉ KOTOUČE PŘ 288 X 25 MM

PODVOZEK 205/55 R 16.. V
PODVOZEK ALU 6.5JX16" MINORIS
PODVOZEK KONTROLA STABILITY

Náhradní díly

1)	Kód	Popis	Jedn.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
A#	BO F026407143	Olejeový filtr BOSCH (BOSCH, OE)	1,00				
O	00W20-OEM-VW50800-P5	Motorový olej - 00W20 OEM	4,00				
A#	SWG 30939733	Těsnění zátky olejové vany (14.4-19.8 hliník) SWAG (SWAG, A)	1,00				
*		Drobný materiál	1,00				
		Materiál celkem před slevou					
		Sleva					
		Materiál celkem po slevě					

Práce

2)	Kód	Popis	Hod.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
M2	01090000	Servisní prohlídka 150 000 km	0,90	660,00			
		Práce celkem před slevou					
		Sleva					
		Práce celkem po slevě	0,90				

Poznámky

- 1) A ... AM díl, O ... OEM díl, L ... Aplikována limitní cena, \$... Přeceněný díl, # ... Změněno uživatelem, + ... Manuálně přidáno
2) # ... Změněno uživatelem, + ... Manuálně přidáno

Cena celkem

Popis	Počet	Celkem (Kč)
Celkem		2860,04
Sleva	0%	0,00
Cena bez DPH		2860,04
DPH	21%	600,61
Cena s DPH		3460,65
Zaokrouhlení		0,0
Celkem k úhradě		3460,65