

<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>		<b>1</b>
<b>název</b>	<b>VOS, SPŠ automobilní a technická, Č.Budějovice , Skuherského 3</b>	

<b>název stavby:</b>	<b>Výměna podlahových krytin ve školní budově Baarova</b>
<b>SoD:</b>	<b>ze dne 6.6.2017</b>

<b>objednatel</b>	<b>zhotovitel</b>
VOS, SPŠ automobilní a technická, Č.Budějovice, Skuherského 1274/3	ČECETKA s.r.o.
	Svatý Jan nad Malší 18, PSČ 373 23 IČ:62526006
	DIČ: CZ62526006

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
	Cena za zhotovení díla dle Smlouvy o dílo				147 635,00 Kč
	Odečet za neprovedené práce				
			1	0,00	0,00 Kč
	<b>Přípočet za provedené vícepráce</b>				
	sešití prasklin v podlahovém betonu		1	5 565,00	5 565,00 Kč
	opravná stěrka + křemičitý písek		1	3 502,00	3 502,00 Kč
	přídavná penetrace vč. aplikace		1	2 220,00	2 220,00 Kč
			1		
			1		
<b>CENA CELKEM bez DPH</b>					<b>158 922,00 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>					<b>33 373,62 Kč</b>
<b>CENA CELKEM vč. DPH</b>					<b>192 295,62 Kč</b>

<b>POPIS:</b>	<i>Na základě požadavku investora - při vlastní realizaci po stržení staré podlahové krytiny, bylo zjištěno ve větším rozsahu než se předpokládalo, značné popraskání a vydrolení podkladového betonu. Z uvedených důvodů bylo nutné ve větším rozsahu provést opravu prasklin (sešití) a opravu vydrolených míst opravnou stěrkou s křemičitým pískem včetně zpevňující penetrace.</i>
---------------	---

<b>POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO</b>				<b>1</b>
	<b>Jméno, Příjmení</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>	
za objednatele	Bc. Jan Šindelář, ředitel školy	23.6.2017		
za zhotovitele	p. Bohumír Čečetka, jednatel	23.6.2017		

<b>poznámka</b>	
-----------------	--