

Objednatel:

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

IČO: 70884099

DIČ: CZ70884099

Zubatého 685/1

614 00 Brno

Poskytovatel:

FIREFIGHTING TECHNOLOGY INT. s.r.o.

IČO: 26384779

DIČ: CZ26384779

Krameirova 127

339 01 Klatovy

Na základě smlouvy o dílo č. 62-2-8690/2023 objednávám provedení:

- pravidelných ročních kontrol AZ Magirus v roce 2024

Technika - typ nástavby	RZ	Typ podvozku	Výrobní číslo nástavby	Předpokláda ná cena s DPH
AZ37 – DLK 37 CC	KVA 81-72	150E27	ZCFA1LLH002194752	65.000 Kč

Předpokládaná cena pravidelných ročních kontrol zahrnuje cenu kilometrovného, cestovních nákladů, ostatních výdajů.

Termín provedení: do 29. 11. 2024

Místo předání: HS HZS Jihomoravského kraje

- oprav AZ Magirus v roce 2024 dle předběžných cenových nabídek


Technika - typ nástavby	RZ	Typ podvozku	Výrobní číslo nástavby	Předpokláda ná cena s DPH
AZ30 – DLK 23-12 CC Vario	AV 42-91	150E27	SB0201 23/12 10015	3.742,53
AZ30 - DLK 23-12 CC	AV 38-85	150E27	ZCFA1LLH002160735	39.028,55
AZ30 – DLK 23-12 CC	ABA 65-26	150E23	ZCFA1LLH002213016	30.691,65

Předpokládaná cena oprav zahrnuje cenu kilometrovného, cestovních nákladů, ostatních výdajů.

Termín provedení: do 29.11. 2024

Místo předání: HS HZS Jihomoravského kraje

V Brně dne 11. 9. 2024



Hasičský záchranný sbor
Jihomoravského kraje
Zubatého 1
614 00 Brno

**CENOVÁ NABÍDKA CN 050-090924**

Datum: 09.09.2024

Zákaznické číslo:

Kontaktní osoba:



Zasíláme Vám cenovou nabídku na provedení předepsané servisní kontroly vozidla – dle pokynů výrobce:

- AZ37 (DLK37CC), č. nástavby: 10487, 

Poz.	Položka Popis	Množství	Cena za jednotku Kč bez DPH	Celková cena Kč bez DPH
1	HZS JMK (původně Sokolov) AZ37 (DLK37CC) č. nástavby: 10487 			
11	Předepsaná servisní kontrola dle pokynů výrobce pro vozidla technologie CC	1,00	53.719,00	53.719,00

CELKOVÁ CENA bez DPH	53.719,00
DPH 21 %	11.280,99
CELKOVÁ CENA S DPH	64.999,99

Tato cenová nabídka zahrnuje příjezdové náklady servisního technika, nezahrnuje však žádné jiné práce než ty, které jsou uvedeny výše.

V případě objednávky, budou náklady na opravu účtovány pouze na základě skutečných nákladů na práci a materiál. Náklady na práci a materiál budou účtovány podle cen práce a materiálu platných v den provedení opravy.

Pokud se rozhodnete naši nabídku přijmout, zašlete prosím písemnou objednávku s odkazem na naši cenovou nabídku.

S přátelským pozdravem



Od:

Odesláno:

Komu:

Předmět:

středa 15. května 2024 8:28

cenová nabídka libela v kabině AZ30 CC

Dobrý den,

posílám cenu libely pro AZ30.


LIBELA, cena Kč 3.093,00 bez DPH

3. 742,53 Kč s DPH

V případě dotazů mě kontaktujte.

S přátelským pozdravem

FIREFIGHTING TECHNOLOGY INT. s.r.o.
Krameriova 127
CZ-33901 Klatovy



Od: [REDACTED]
Odesláno: středa 3. července 2024 11:55
Komu: [REDACTED]
Předmět: Cenová nabídka, oprava Tišnov

Dobrý den,

posílám Vám cenovou nabídku na opravu AZ30, Tišnov.

Závada:

- špatné vyrovňávání koše a ukládání koše do pojezdové polohy
- nefunkční světlo signalizace ustavení podpěr

Pro opravu závad je nutné provedení těchto prací:

- výměna hydraulického zámku hydraulického válce pro vyrovňávání koše
- seřízení potenciometru náklonu koše
- výměna světla signalizace ustavení podpěr
- funkční zkouška

Materiálové náklady:

41731650 HYDRAULICKÝ ZÁMEK, Kč 15.475,00 bez DPH

41730606 SVĚTLO, Kč 780,00 bez DPH

Pracovní náklady:

2 hodiny práce, 2 x Kč 3.500,00, tj. Kč 7.000,00 bez DPH

Cestovní náklady:

1,5 hodiny, 1,5x Kč 3.200,00, tj. Kč 4.800,00 bez DPH

150km x Kč 28,00, tj. Kč 4.200,00 bez DPH

Celkové náklady na opravu: Kč 32.255,00 bez DPH

DPH 21%: Kč 6.773,55


Celková cena s DPH: Kč 39.028,55

V případě dotazů mě kontaktujte

S přátelským pozdravem

[REDACTED]
FIREFIGHTING TECHNOLOGY INT. s.r.o.
Krameriova 127
CZ-33901 Klatovy

[REDACTED]
iveco-magirus.cz



Hasičský záchranný sbor
Jihomoravského kraje
Zubatého 1
614 00 Brno

**CENOVÁ NABÍDKA CN 051-090924**

Datum: 09.09.2024

Zákaznické číslo:

Kontaktní osoba:



Zasíláme Vám cenovou nabídku na provedení opravy AZ 30 – přetěsnění hydraulického válce v záchranném koši:

- AZ30 (DLK23-12CC), č. nastavby: 10747, VIN:  Veselí n.M.

Poz.	Položka Popis	Množství	Cena za jednotku Kč bez DPH	Celková cena Kč bez DPH
1	HS Veselí n.M. AZ30 (DLK23-12CC) č. nastavby: 10747 			
11	Přetěsnění hydraulického válce v záchranném koši - de-/montáž hydraulického válce - rozebrání válce a kompletní přetěsnění - doplnění hydraulické kapaliny - seřízení a zkušební provoz - zkouška těsnosti	4,00 HOD.	3.500,00	14.000,00
12	42465017 SADA TĚSNĚNÍ	1,00	9.882,00	9.882,00
13	5037922778 HYDRAULICKÁ KAPALINA	1,00	1.195,00	1.195,00
14	0000000000 Čisticí sprej	1,00	288,00	288,00

CELKOVÁ CENA bez DPH

25.365,00

DPH 21 %

5.326,65

CELKOVÁ CENA S DPH

30.691,65



Evidence reakce dodavatele na výzvu k poskytnutí plnění

Dodavatel: FIREFIGHTING TECHNOLOGY INT. s.r.o.
Datum přijetí odpovědi: 16.09.2024
Název vyjádření: Akceptace výzvy
Akceptace výzvy: Ano
Další informace:
Nabídková cena s DPH:
Nabídková cena bez DPH:
Účastník zadávacího řízení je Ne
sdílením dodavatelů: