

ODBĚRATEL**ČESKÝ ROZHLAS**

zřízen zákonem č. 484/91 Sb. o Českém
rozhlasu
Praha 2 - Vinohradská 12
120 99

DODAVATEL

LKQ CZ s. r. o.
Ocelářská 891/15
190 00 Praha 9

IČ: 45245053 DIČ: CZ 45245053

IČ: 24787426 DIČ: CZ 24787426

VYŘIZUJE:

97277

tel.: mobil:

e-mail:

vyřizuje:

Autoservis NOVOS s.r.o., Rochlická 35, 463 11 Liberec

tel.:

e-mail:

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY:

V souladu s Rámcovou dohodou o zajištění servisu vozů uzavřené na základě VZ28/2022 (dále jen Rámcová dohoda) mezi Českým rozhlasem a společností LKQ CZ, s.r.o. u Vás objednáваме:
na vozidle RZ:

Servis vozidla dle uvedeného rozpočtu**TERMÍN DODÁNÍ ZBOŽÍ / POSKYTNUTÍ SLUŽBY: ZÁŘÍ '24 37. - 38. TÝDEN****CENOVÉ UJEDNÁNÍ:**

Jednotková cena za práci, dle ceníku, který je přílohou a nedílnou součástí této Rámcové dohody

Předběžná cena dle rozpočtu + 21 % DPH

V případě zjištěných závad, které přesahují rámec cenového ujednání nutný rozpočet opravy.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

Na základě Rámcové dohody

V Praze dne 16. 09. 2024

Číslo kalkulace / Číslo schválení

Kalkulace nákladů

Výpočet

Číslo případu		Číslo schválení	
Datum vytvoření	11.09.2024 14:22:27	Stav případu	Objednáno
Datum kalk./změny	16.09.2024 09:23:35		
Datum ceníku ND	01.09.2024	Systém lakování	Bez lakování
Podmínky	Český rozhlas - LI-97277		

Zákazník

Společnost	LKQ CZ s.r.o.
Adresa	Ocelářská 891/16 19000 Praha 9 IČ: 24787426, DIČ: CZ24787426

Majitel vozidla

Řidič	Český rozhlas
Majitel	Vinohradská 1409/12 12000 Praha 2

Vozidlo

RZ		VIN	
Značka a model	SKODA YETI (5L) 5D (14-)		
Kód modelu		Kód barvy výrobce	
Datum registrace		Začátek opravy	12.09.2024
Stav km	85 345 km	Konec opravy	13.09.2024

Výbava

POKROČILÝ ASISTENČNÍ SYSTÉM JÍZDY TEMPOMAT PŘEVODOVKA 6 - STUPŇOVÁ DODATKOVÁ VÝBAVA ZADNÍ ZAVĚŠENÍ ZESÍLENÉ VNĚJŠÍ VÝBAVA PŘÍDAVNÁ SVĚTLA PRO JÍZDU VE DNE VNĚJŠÍ VÝBAVA MADLO V BARVĚ (ZÁKLAD) VNĚJŠÍ VÝBAVA ZESÍLENÁ OCHRANA SPODKU MOTORU VNĚJŠÍ VÝBAVA DEŠŤOVÝ SENZOR VNĚJŠÍ VÝBAVA BOČNÍ SKLA SILNĚ TÓNOVANÁ Z VNĚJŠÍ VÝBAVA VYHŘÍVANÁ VNĚJŠÍ ZPĚTNÁ ZRCÁTKA INTERIÉR AIRBAG KOLENOVÝ INTERIÉR PŘÍJEM DIGITÁLNÍ RADIO INTERIÉR VPŘEDU VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ INTERIÉR ČALOUNĚNÝ PŘÍSTROJOVÝ PANEL INTERIÉR ALARM INTERIÉR LOKETNÍ OPĚRKA VPŘEDU INTERIÉR MULTIFUNKČNÍ PŘÍSTR.DESKA S CHECK CONTROL INTERIÉR KOŽENÁ RUKOJEŤ RUČNÍ BRZDY INTERIÉR ELEKTRICKÉ. PŘÍDAVNÉ TOPENÍ INTERIÉR VÝSTRAŽNÉ SVĚTLO DVEŘE PŘEDNÍ A ZADNÍ INTERIÉR RUKOJEŤ ŘADÍCÍ PÁKY PLAST INTERIÉR OVLÁDÁNÍ RÁDIA/TELEFONU NA VOLANTU SERVISNÍ PRÁCE SERVISNÍ PROHLÍDKA LONGLIFE POHYBLIVÝ INTERVAL * MOTOR SYSTÉM STOP & START MOTOR BATERIE 68 AH MOTOR NORMA EU6 ZEMĚ ČESKÁ REPUBLIKA PODVOZEK BRZDOVÉ KOTOUČE Z 272 X 10 MM PODVOZEK KONTROLA STABILITY PODVOZEK PLNÍČÍ SADA PNEUMATIK	POKROČILÝ ASISTENČNÍ SYSTÉM JÍZDY PARKOVACÍ ASISTENT Z KAROSERIE 5 DVEŘÍ DODATKOVÁ VÝBAVA PŘEDNÍ NÁPRAVA VNĚJŠÍ VÝBAVA OSTRÍKOVACÍ SVĚTLOMETŮ VNĚJŠÍ VÝBAVA TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ ODNÍMATELNÉ VNĚJŠÍ VÝBAVA ČELNÍ SKLO ATERMICKÉ VNĚJŠÍ VÝBAVA TRYSKY OSTRÍKOVACÍCH ČEL.SKLA VYHŘÍVANÉ VNĚJŠÍ VÝBAVA PAKET OFFROAD VNĚJŠÍ VÝBAVA ZADNÍ SKLO S INTEGROVANOU ANTÉNOU INTERIÉR AIRBAG ŘIDIČ/SPOLUJEZDEC/BOČNÍ/HLAVOVÝ PŘ Z INTERIÉR VNITŘNÍ ZPĚTNÉ ZRCÁTKO AUTOMAT. ZACLONITELNÉ INTERIÉR PÁSY S AKUSTICKÝM VAROVNÝM SIGNÁLEM INTERIÉR PŘ VYHŘÍV. INTERIÉR LIŠTY CHROMOVANÉ INTERIÉR SENZOR STAVU KAPALINY V OSTRÍKOVACÍ SKEL INTERIÉR SLUNEČNÍ CLONA SE SVĚTLEM INTERIÉR AUTOMAT.KLIMATIZACE INTERIÉR PŘÍSTROJ. DESKA S POČÍTADLEM KM INTERIÉR CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM INTERIÉR KOŽENÝ VOLANT MULTIFUNKČNÍ INTERIÉR SYSTÉM KONTROLY TLAKU V PNEUMATIKÁCH SERVISNÍ PRÁCE SERVISNÍ PROHLÍDKA KM * MOTOR ALTERNÁTOR 140 A MOTOR SELECTIVE CATALYTIC REDUCTION SYSTEM (ADBLUE) MOTOR 1968CC 81KW (110) TYPOVÉ OZNAČENÍ OUTDOOR PODVOZEK 4X4 PODVOZEK ALE 7.0JX16" HELIX PODVOZEK ZESÍLENÉ
---	--

Číslo kalkulace / Číslo schválení

Náhradní díly

1)	Kód	Popis	Jedn.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
A#	EL 567.640	Výpustní šroub, olejová vana ELRING (ELRING, A)	1,00				
A#	MF HU7020Z	Olejový filtr MANN (MANN+HUMMEL, A)	1,00				
A	UFI 30.187.00	Vzduchový filtr UFI (UFI FILTERS, A)	1,00				
A#	MF PU8028	Palivový filtr MANN (MANN+HUMMEL, A)	1,00				
A	SWF 119305	Sada stěračů SWF Visioflex 600mm+475mm - ploché (SWF, A)	1,00				
A#	BO 0986628615	Kabinový filtr s aktivním uhlím BOSCH (BOSCH, OE)	1,00				
O	05W30-OEM-VW50700-D4	Motorový olej - 05W30 OEM	4,70				
*		Drobný materiál	1,00				
		Materiál celkem před slevou					
		Sleva					
		Materiál celkem po slevě					

Práce

2)	Kód	Popis	Hod.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
M1	92272000	Výměna stíratka stěračů	0,20				
M2	23245550	Výměna Serv. prohlídka vzduchový filtr	0,10				
M2	20345580	Výměna Serv. prohlídka palivový filtr	0,30				
M2	85185580	Výměna Serv. prohlídka pylový filtr	0,10				
M2	01140000	Výměna Servisní prohlídka olej	0,50				
M2	01090000	Servisní interval každých 30.000 km	0,90				
		Práce celkem před slevou					
		Sleva					
		Práce celkem po slevě	2,10				

Poznámky

- 1) A ... AM díl, O ... OEM díl, L ... Aplikována limitní cena, \$... Přeceněný díl, # ... Změněno uživatelem, + ... Manuálně přidáno
2) # ... Změněno uživatelem, + ... Manuálně přidáno

Cena celkem

Popis	Počet	Celkem (Kč)
Celkem		6578,82
Sleva	0%	0,00
Cena bez DPH		6578,82
DPH	21%	1381,55
Cena s DPH		7960,37
Zaokrouhlení		0,0
Celkem k úhradě		7960,37