

ODBĚRATEL

DODAVATEL

ČESKÝ ROZHLAS

zřízen zákonem č. 484/91 Sb. o Českém
rozhlasu
Praha 2 - Vinohradská 12
120 99

LKQ CZ s. r. o.
Ocelářská 891/15
190 00 Praha 9

IČ: 45245053 DIČ: CZ 45245053

IČ: 24787426 DIČ: CZ 24787426

VYŘIZUJE:

RS Hradec Králové: 96477
tel.: mobil:
e-mail:

vyřizuje:

Trio s.r.o.
Brněnská 1264, 500 03 Hradec Králové
tel.:
e-mail:

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY:

V souladu s Rámcovou dohodou o zajištění servisu vozů uzavřené na základě VZ28/2022 (dále jen Rámcová dohoda) mezi Českým rozhlasem a společností LKQ CZ, s.r.o. u Vás objednááme:
na vozidle VW Transporter 2,5 TDI, Přenosový vůz, RZ:

Servis vozidla dle uvedeného rozpočtu.**TERMÍN DODÁNÍ ZBOŽÍ / POSKYTNUTÍ SLUŽBY: ZÁŘÍ 2024, 38. TÝDEN****CENOVÉ UJEDNÁNÍ:**

Jednotková cena za práci, dle ceníku, který je přílohou a nedílnou součástí této Rámcové dohody

Předběžná cena dle rozpočtu: + 21 % DPH

V případě zjištěných závad, které přesahují rámec cenového ujednání nutný rozpočet opravy.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

Na základě Rámcové dohody

V Praze dne 20. 09. 2024

Číslo kalkulace / Číslo schválení

Kalkulace nákladů

Výpočet

Číslo případu		Číslo schválení	
Datum vytvoření	11.09.2024 09:32:13	Stav případu	Objednáno
Datum kalk./změny	16.09.2024 09:25:56		
Datum ceníku ND	01.08.2024	Systém lakování	Bez lakování
Podmínky	Český rozhlas - HK-96477		

Zákazník

Společnost	LKQ CZ s.r.o.
Adresa	Ocelářská 891/16 19000 Praha 9 IČ: 24787426, DIČ: CZ24787426

Majitel vozidla

Řidič	
Majitel	Český rozhlas Vinohradská 1409/12 12000 Praha 2

Vozidlo

RZ		VIN	
Značka a model	VOLKSWAGEN TRANSPORTER SKRÍNOVÝ(7H)	03-09	
Kód modelu		Kód barvy výrobce	
Datum registrace		Začátek opravy	12.09.2024
Stav km	41 100 km	Konec opravy	13.09.2024

Výbava

PŘEVODOVKA 6 - STUPŇOVÁ	KAROSERIE DLOUHÝ ROZVOR S BOČNÍMI DVEŘMI P
DODATKOVÁ VÝBAVA MAX.ZATÍŽENÍ PŘED.NÁPRAVY TŘ.6	DODATKOVÁ VÝBAVA STANDARDNÍ PODVOZEK
DODATKOVÁ VÝBAVA ROZSAH ZATÍŽENÍ 4	VNĚJŠÍ VÝBAVA PŘEDNÍ SKLO S INTEGR. ANTÉNOU
VNĚJŠÍ VÝBAVA ČELNÍ SKLO ATERMICKÉ	VNĚJŠÍ VÝBAVA ZPĚTNÉ ZRCÁTKO VNĚJŠÍ SFÉRICKÉ VELKÝ ÚHEL L
VNĚJŠÍ VÝBAVA ZPĚTNÉ ZRCÁTKO VNĚJŠÍ VELKÝ ÚHEL	VNĚJŠÍ VÝBAVA MLHOVÁ SVĚTLA
INTERIÉR DĚLICÍ STĚNA SE SKLEM	INTERIÉR DL SPOLUJEZDEC 2 SEDADLA
INTERIÉR AIRBAG ŘIDIČ Z	INTERIÉR SOUND-SYSTÉM 4 REPRODUKTORY
INTERIÉR CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM	INTERIÉR KLIMATIZACE
INTERIÉR PŘÍDAVNÉ TOPENÍ	SERVISNÍ PRÁCE SERVISNÍ PROHLÍDKA LONGLIFE
SERVISNÍ PRÁCE SERVISNÍ PROHLÍDKA KM	MOTOR 2460CC 96KW (131)
MOTOR BATERIE 95 AH	MOTOR BATERIE V ZADNÍ ČÁSTI
MOTOR ALTERNÁTOR 150 A	ZEMĚ ČESKÁ REPUBLIKA
TYPOVÉ OZNAČENÍ ZADNÍ DVEŘE	PODVOZEK 215/65 R 16..C
PODVOZEK 6.5JX16"	PODVOZEK AUTOM. ZÁVĚRKA DIFERENCIÁLU
PODVOZEK 4X4	

Náhradní díly

1)	Kód	Popis	Jedn.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
A	EL 567.640	Výpustní šroub, olejová vana ELRING (ELRING, A)	1,00				
A#	FI OE650/1	Olejový filtr FILTRON (FILTRON, A)	1,00				
O#	ostř	Kapalina Ostřilkovačů - Kapalina Ostřilkovačů	0,80				
A#	BO 0986628617	Kabinový filtr s aktivním uhlím BOSCH (BOSCH, OE)	1,00				
O	05W30-OEM-VW50700-D4	Motorový olej - 05W30 OEM	7,40				
*		Drobný materiál	1,00				
		Materiál celkem před slevou					
		Sleva					
		Materiál celkem po slevě					

Číslo kalkulace / Číslo schválení

Práce

2)	Kód	Popis	Hod.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
+	M2 GtTostř	Výměna Kapalina Ostřikovačů	0,10				
	M2 85185550	Výměna pylový filtr	0,10				
	M2 01350056	Výměna Motorový olej / Výměna vypouštěcí šroub olejové vany / Výměna olejový filtr	0,70				
	M2 01070005	Servisní prohlídka 60 000 km	0,90				
		Práce celkem před slevou					
		Sleva					
		Práce celkem po slevě	1,80				

Poznámky

- 1) A ... AM díl, O ... OEM díl, L ... Aplikována limitní cena, \$... Přeceněný díl, # ... Změněno uživatelem, + ... Manuálně přidáno
2) # ... Změněno uživatelem, + ... Manuálně přidáno

Cena celkem

Popis	Počet	Celkem (Kč)
Celkem		5734,34
Sleva	0%	0,00
Cena bez DPH		5734,34
DPH	21%	1204,21
Cena s DPH		6938,55
Zaokrouhlení		0,0
Celkem k úhradě		6938,55