

Výměna klimatizačního systému Daikin							
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

	Nástěnná vnitřní jednotka Qch-5kW Daikin celoroční provoz	Mn.	Jedn.	Jedn. cena (Kč)		Náklady (Kč)	
				Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž
1	Demontáž zařízení vč.ekologické likvidace	kpl	1		5,000	0	5,000
2	Vnitřní jednotka nástěnná vč.,ovladače Daikin FTXM50	kpl	1	19,000	4,000	19,000	4,000
3	Venkovní klimatizační jednotka Daikin RXM50	kpl	1	29,000	4,000	29,000	4,000
4	Chladivový rozvod vč.izolace a komunikačního kabelu	kpl	1	5,000		5,000	0
5	Odvod kondenzátu - úprava	kpl	1	3,500		3,500	0
6	Montážní materiál	kpl	1	500	500	500	500
7	Konstrukce pro venkovní jednotku - úprava	kpl	1	800		800	0
8	Doprava,lešení	kpl	1		1,500	0	1,500
	Celkem bez DPH						72,800
	DPH 21%						15288
	Celkem bez DPH						88,088

Plzeň 30. července 2024



