

Objednávka OBJ - ZZS - 016062	Dodavatel: Jan Potužák - Autoservis Jan Potužák Polní 319 36225 Nová Role IČ: 72221232
Datum založení: 18. 9. 2024 6:12:06	Odběratel: Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace Závodní 390/98C, 360 06 Karlovy Vary IČ: 00574660 DIČ: CZ00574660 Kontakt:
Objednal: [REDACTED]	
Termín dodání: Nejkratší možný	
Způsob dopravy: Osobní převzetí	
Způsob platby: Převodem na účet (fakturou)	
Dodací adresa: Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace Závodní 390/98C 360 06 Karlovy Vary	

Objednávám u Vás následující:

MB Sprinter 3K9 2366

- odtaženo odtahovou službou , propálený píst, výměna motoru

Odhad ceny.

Kód	Název	Množ.	Jedn.	Cena za jednotku	Celkem za položku
	výměna motoru	1	ks	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč

Hodnota objednávky:	300 000,00 Kč
---------------------	---------------