

ODBĚRATEL

DODAVATEL

ČESKÝ ROZHLAS

zřízen zákonem č. 484/91 Sb. o Českém
rozhlasu
Praha 2 - Vinohradská 12
120 99

LKQ CZ s. r. o.
Ocelářská 891/15
190 00 Praha 9

IČ: 45245053 DIČ: CZ 45245053

IČ: 24787426 DIČ: CZ 24787426

VYŘIZUJE:

RS Hradec Králové: 96477

tel.: mobil:

e-mail:

vyřizuje:

Trio s.r.o.

Brněnská 1264, 500 03 Hradec Králové

tel.:

e-mail:

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY:

V souladu s Rámcovou dohodou o zajištění servisu vozů uzavřené na základě VZ28/2022 (dále jen Rámcová dohoda) mezi Českým rozhlasem a společností LKQ CZ, s.r.o. u Vás objednááme:
na vozidle RZ: ■■■■■

Servis vozidla dle uvedeného rozpočtu.**TERMÍN DODÁNÍ ZBOŽÍ / POSKYTNUTÍ SLUŽBY: ZÁŘÍ 2024, 39 - 40. TÝDEN****CENOVÉ UJEDNÁNÍ:**

Jednotková cena za práci, dle ceníku, který je přílohou a nedílnou součástí této Rámcové dohody

Předběžná cena dle rozpočtu: ■■■■■ + 21 % DPH

V případě zjištěných závad, které přesahují rámec cenového ujednání nutný rozpočet opravy.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

Na základě Rámcové dohody

V Praze dne 30. 09. 2024

Číslo kalkulace / Číslo schválení

Kalkulace nákladů

Výpočet

Číslo případu		Číslo schválení	
Datum vytvoření	17.09.2024 13:14:23	Stav případu	Výpočet
Datum kalk./změny	23.09.2024 07:15:58		
Datum ceníku ND	01.09.2024	System lakování	Bez lakování
Podmínky	Český rozhlas - PA-96977		

Zákazník

Společnost	LKQ CZ s.r.o.
Adresa	Ocelářská 891/16 19000 Praha 9 IČ: 24787426, DIČ: CZ24787426

Majitel vozidla

Řidič	
Majitel	Český rozhlas Vinohradská 1409/12 12000 Praha 2

Vozidlo

RZ		VIN	
Značka a model	SKODA FABIA (NJ) 5D/COMBI (14-18)	Kód barvy výrobce	
Kód modelu		Začátek opravy	17.09.2024
Datum registrace		Konec opravy	24.09.2024
Stav km	111 250 km		

Výbava

POKROČILÝ ASISTENČNÍ SYSTÉM JÍZDY OCHRANA CHODCŮ
POKROČILÝ ASISTENČNÍ SYSTÉM JÍZDY OMEZOVAC RYCHLOSTI
PŘEVODOVKA 5 - STUPŇOVÁ
DODATKOVÁ VÝBAVA PŘEDNÍ NÁPRAVA
DODATKOVÁ VÝBAVA PŘEVODOVKA
DODATKOVÁ VÝBAVA ZADNÍ BRZDY KOTOUČOVÉ GEOMET
DODATKOVÁ VÝBAVA SLUNEČNÍ CLONA
VNĚJŠÍ VÝBAVA TERMO SKLA
VNĚJŠÍ VÝBAVA DENNÍ SVÍCENÍ
VNĚJŠÍ VÝBAVA DVOJTÓNOVÁ HOUKAČKA
VNĚJŠÍ VÝBAVA MLHOVÁ SVĚTLA
INTERIÉR SPECIÁLNÍ ODHLUČNĚNÍ INTERIÉRU
INTERIÉR 3 BODOVÝ BEZPEČNOSTNÍ PÁS Z STR
INTERIÉR AKUSTICKÁ/VIZUÁLNÍ KONTROLA ZAPNUTÍ BEZP.PÁSU
INTERIÉR VYPÍNÁNÍ AIRBAGU SPOLUJEZDCE
INTERIÉR PŘEDNÍ S KAPSOU Z
INTERIÉR VZADU DĚLENÉ
INTERIÉR KLIMATIZACE
INTERIÉR KOŽENÁ RUKOJEŤ RUČNÍ BRZDY
INTERIÉR SPORTOVNÍ VOLANT 3-RAMENNÝ MULTIFUNKČNÍ
INTERIÉR ELEKTRICKÉ. PŘÍDAVNÉ TOPENÍ
INTERIÉR PŘÍEM DIGITÁLNÍ RADIO
INTERIÉR SYSTÉM KONTROLY TLAKU V PNEUMATIKÁCH
SERVISNÍ PRÁCE SERVISNÍ PROHLÍDKA LONGLIFE
MOTOR ALTERNÁTOR 140 A
MOTOR SYSTÉM STOP & START
MOTOR NORMA EU6
PODVOZEK POSILOVAČ ŘÍZENÍ S PROMĚNLIVÝM ÚČINKEM
PODVOZEK STANDARDNÍ ZADNÍ NÁPRAVA
PODVOZEK BRZDOVÉ KOTOUČE PŘ 256 X 20 MM

POKROČILÝ ASISTENČNÍ SYSTÉM JÍZDY BRZDOVÝ ASISTENT
PŘEVODOVKA 5S CODE
KAROSERIE KOMBI
DODATKOVÁ VÝBAVA ZDVIH PRUŽINY 39
DODATKOVÁ VÝBAVA ZADNÍ ZAVĚŠENÍ
DODATKOVÁ VÝBAVA ROZSAH ZATÍŽENÍ 10
DODATKOVÁ VÝBAVA SLUNEČNÍ CLONA
VNĚJŠÍ VÝBAVA ČELNÍ SKLO ATERMICKÉ
VNĚJŠÍ VÝBAVA ZPĚTNÉ ZRCÁTKO VNĚJŠÍ ELEKTR.
VNĚJŠÍ VÝBAVA MŘÍŽKA PŘEDNÍ S CHROM. VLOŽKOU
VNĚJŠÍ VÝBAVA MADLO V BARVĚ (ZÁKLAD)
INTERIÉR CHROM-PAKET
INTERIÉR PŘÍDAVNÉ OSVĚTLENÍ INTERIÉRU
INTERIÉR VPŘEDU VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ
INTERIÉR AIRBAG ŘIDIČ/SPOLUJEZDEC/BOČNÍ/HLAVOVÝ
INTERIÉR 3 OPĚRKY HLAVY Z
INTERIÉR ODKLÁDACÍ SCHRÁNKA POD SEDADLEM
INTERIÉR CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM
INTERIÉR AUTORÁDIO ENTRY PLUS (GEN 2)
INTERIÉR RUKOJEŤ ŘADÍCÍ PÁKY KŮŽE
INTERIÉR ELEKTR. OVLÁDÁNÍ OKEN PŘ
INTERIÉR TELEFON "CONFORT"
INTERIÉR SETRVAČNÍK S PROTIZÁVAŽÍM
SERVISNÍ PRÁCE SERVISNÍ PROHLÍDKA KM
MOTOR BATERIE 70 AH
MOTOR 1422CC 66KW (90)
ZEMĚ ČESKÁ REPUBLIKA
PODVOZEK 185/60 R 15
PODVOZEK 6.0J X 15"
PODVOZEK KOTOUČOVÉ BRZDY Z

Číslo kalkulace / Číslo schválení

PODVOZEK 15"

Náhradní díly

1)	Kód	Popis	Jedn.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
A#	NG UAR0004-VW016	Lambda sonda NTK (NTK, A)	1,00				
O#	180-923	těsnění Z, výstup před.	1,00				
O#	969-875	svorka z výfukového potrubí PŘ	1,00				
O#	114-852	svorka z mezikusu výfukového potrubí	1,00				
*		Drobný materiál	1,00				
		Materiál celkem před slevou					
		Sleva					
		Materiál celkem po slevě					

Práce

2)	Kód	Popis	Hod.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
E2	23571987	Výměna lambdasonda výfuku Z	0,40				
M1	26165590EM	Výměna těsnění Z, výstup před. / Výměna svorka z výfukového potrubí PŘ	0,20				
M2	26211900	Výměna svorka z mezikusu výfukového potrubí	0,30				
+	M1	GtDiag	1,00				
#	M2	Gt73H30	1,80				
	M2	10821900	0,30				
		Práce celkem před slevou					
		Sleva					
		Práce celkem po slevě	4,00				

Poznámky

- 1) A ... AM díl, O ... OEM díl, L ... Aplikována limitní cena, \$... Přeceněný díl, # ... Změněno uživatelem, + ... Manuálně přidáno
 2) # ... Změněno uživatelem, + ... Manuálně přidáno

Cena celkem

Popis	Počet	Celkem (Kč)
Celkem		7830,27
Sleva	0%	0,00
Cena bez DPH		7830,27
DPH	21%	1644,36
Cena s DPH		9474,63
Zaokrouhlení		0,0
Celkem k úhradě		9474,63