

-175120194

Nabídka na poskytování služby

List/ Listů: 1

na základě požadavkového listu a příloh k PL / KZ / Nabídce č. 49/2017
podle smlouvy č. 165110270

Počet příloh: 1

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		Poskytovatel: ARAMY s.r.o. Novgorodská 935/12, 101 00 Praha 10		
Jehož jménem jedná: Ing. Tomáš DVORÁČEK, ředitel odboru vyzbrojování pozemních sil, Sekce vyzbrojování a akvizice MO		Servisní bod: Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice		
Kontaktní osoba: Marie Geryková		Jehož jménem jedná: Robert Hnátek - jednatel		
Telefon: [redacted]		Kontaktní osoba: Marek Veselý		
Fax: [redacted]		Telefon / Mobil: [redacted]		
E-mail: [redacted]		Fax: [redacted]		
E-mail: [redacted]		E-mail: [redacted]		
Typ/modifikace techniky:	LRD 110SW TDI HT MILI	Uživatel techniky:	866000	
Evidenční číslo:	023-89-42	Dislokace techniky:	VYŠKOV	
Rok výroby:	1996	plk. Ing. Jan Bouda <i>velitel útvoru</i> <i>hodnost, titul, jméno, příjmení</i>		
SOJ ano/ne; rozsah:	NE	Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice) <i>Liboš Krejčí</i> [redacted]		
Vyřídění zástupce SOJ k provedení SOJ: Číslo telefonu: <i>hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis</i>				
Za zástupce pro věci technické S rozsahem prací a cenovou kalkulací v uvedené nabídce souhlasím <i>mjr. Ing. Martin Rakušan, razítko a podpis</i>				
Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby: LR Topix				
Místo: servisní bod Aramy s.r.o. – Kopřivnice, Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice				
Termín (dobu) ukončení poskytování služby: 45 pracovních dní od podepsání nabídky				
Nabídková cena:				
Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č. 49/2017	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č. 49/2017	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Kooperace:		[redacted]	[redacted]	[redacted]
Ostatní náklady:		[redacted]	[redacted]	[redacted]
Subdodavatel (.....)				
Náklady na vlastní výkony:		[redacted]	[redacted]	[redacted]
Materiálové náklady:		[redacted]	[redacted]	[redacted]
Kooperace:		[redacted]	[redacted]	[redacted]
Ostatní náklady:		[redacted]	[redacted]	[redacted]
Celkem bez DPH:				147743,04
Nabídková cena celkem 147743,04 Kč bez DPH, 178769,08 Kč s DPH.				
Zástupce poskytovatele: Marek Veselý [redacted] <i>titul, jméno, příjmení, telefon</i>				
V Praze dne: 4.7.2017				
V Praze dne: 19. 07. 2017				
Marek Veselý [redacted] <i>Digitálně podepsal Marek Veselý</i> <i>Datum: 2017.07.04 11:46:46</i> <i>+0200'</i>				
Za [redacted] [redacted] jednatel				



Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 49/2017

Servisní sazba

640,00 Kč

Rámcová smlouva č.: 165110270

P.č.	Úkon	Materiál					Práce (Kč bez DPH)	SUBDDÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez OPH)
		RN	Počet jedin.	Měrná jedin.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)			
1.1	VÝMĚNA STĚRAČŮ	DKC000110PMD	2	ks	STĚRAČE				
2.1	KOULE PŘEDNÍ NÁPRAVY	FRC2889	2	ks	GUFERO				
2.2	KOULE PŘEDNÍ NÁPRAVY	FTC3276	2	ks	GUFERO				
2.3	KOULE PŘEDNÍ NÁPRAVY	FTC3646	1	ks	TĚSNĚNÍ				
2.4	KOULE PŘEDNÍ NÁPRAVY	TAR100040	2	ks	LOŽISKO				
2.5	KOULE PŘEDNÍ NÁPRAVY	606666	2	ks	LOŽISKO				
2.6	KOULE PŘEDNÍ NÁPRAVY	FTC3647	2	ks	TĚSNĚNÍ				
2.7	KOULE PŘEDNÍ NÁPRAVY	MAZACÍ TUK	2	ks	TUK MAZACÍ				
3.1	OPRAVA PODVOZKU	NTC6828	2	ks	SILENBLOK				
3.2	OPRAVA PODVOZKU	NRC5674	2	ks	SILENBLOK				
3.3	OPRAVA PODVOZKU	NTC1888	2	ks	KOST STABILIZÁTORU				
3.4	OPRAVA PODVOZKU	552819	4	ks	SILENBLOK				
3.5	OPRAVA PODVOZKU	RPM100080	2	ks	TLUKIČ				
3.6	OPRAVA PODVOZKU	RSC100050	2	ks	TLUMIČ				
3.7	OPRAVA PODVOZKU	RTC4472	1	ks	TLUMIČ				
3.8	OPRAVA PODVOZKU	RBX101340	2	ks	SILENBLOK				
4.1	OPRAVA ROZVODOVKY	ICV100000	1	ks	GUFERO				
4.2	OPRAVA ROZVODOVKY	FTC4939	1	ks	GUFERO				
4.3	OPRAVA ROZVODOVKY	ICV100000	1	ks	GUFERO				
5.1	VÝMĚNA VAK. PUMPY	ERR3539	1	ks	PUMPA				
5.2	VÝMĚNA VAK. PUMPY	ERR2027	1	ks	TĚSNĚNÍ				
6.1	VÝMĚNA HADIC SERVA	ANR6656	1	ks	HADICE				
6.2	VÝMĚNA HADIC SERVA	QEH102390	1	ks	HADICE				
6.3	VÝMĚNA HADIC SERVA	ANR2485	1	ks	HADICE				
6.4	VÝMĚNA HADIC SERVA	608065	5	ks	O-KROUŽEK				
6.5	VÝMĚNA HADIC SERVA	CN100258L	2	ks	SPONA				
6.6	VÝMĚNA HADIC SERVA	CN100208L	1	ks	SPONA				
6.7	VÝMĚNA HADIC SERVA	PR 001058	1	l	SERVO KAPALINA				
7.1	VÝMĚNA TERMOSTATU	ERC5923	1	ks	TERMOSTAT				
7.2	VÝMĚNA TERMOSTATU	ERC5913	1	ks	O-KROUŽEK				
8.1	PŘETĚSNĚNÍ MOTORU	ERR2409	1	ks	TĚSNĚNÍ				
8.2	PŘETĚSNĚNÍ MOTORU	ERR3424	3	ks	ŠROUB				
8.3	PŘETĚSNĚNÍ MOTORU	PR 001241	1	ks	SILIKON				
8.4	PŘETĚSNĚNÍ MOTORU	ESR1594L	5	ks	O-KROUŽEK				
8.5	PŘETĚSNĚNÍ MOTORU	ESR3098	5	ks	O-KROUŽEK				
9.1	DOPLNĚNÍ PROVOZNIČÍCH KAPALIN	75W90	2	l	OLEJ				
9.2	DOPLNĚNÍ PROVOZNIČÍCH KAPALIN	75W80	1	l	OLEJ				

KONTROLNÍ ZÁPIS

č. 49/2017

na poskytnutí služby ve smyslu čl. III odst. 1.1 a)
smlouvy č. 165110270
dle Požadavkového listu č. 49/2017

1. Zadání objednávky:

Kontrola vojenské techniky ve smyslu čl. III odst. 1.1 a) této smlouvy a vypracování cenové kalkulace ve smyslu čl. IV této smlouvy.

2. Specifikace techniky, které se kontrolní zápis týká:

Vojenský útvar:	866000 VYŠKOV		
Typ vojenské techniky:	LRD 110SW TDI HT MILI	VPZ	023-89-42
VIN	SALLDBAF86A731629		

3. Způsob provedení kontroly: vizuální kontrola vozu

4. Kontrolní zjištění: viz příloha k PL / KZ / Nabídce č. 49/2017

5. Návrh na odstranění nedostatků: výměna ND viz příloha k PL/KZ/Nabídce č. 49/2017

6. Cenová kalkulace:

Poskytovatel:		Jednotková	Počet	Cena
Druh nákladů:	Stručný popis			
Náklady na vlastní výkony:	Výměna ND viz příloha k PL / KZ / Nabídce č. 49/2017			
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL / KZ / Nabídce č. 49/2017			
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Subdodavatel (.....)				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				147743,04

7. Technická dokumentace: LR Topix

8. Termín provedení dílčího plnění: 45 pracovních dní od podpisu KZ

Marek Veselý Digitálně podepsal Marek Veselý
Datum: 2017.07.04 11:13:15
+0200

V Praze dne: 4.7. 2017 Za poskytovatele:

.....
Marek Veselý – technik servisu

Ve Staré Boleslavi dne:

Za odběratele:
titul, jméno



Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 49/2017

Servisní sazba

Rámcová smlouva č.: 165110270 640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál				Práce (Kč bez DPH)	SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedm.	Měrná jedm.	Popis			
1.1	VÝMĚNA STĚRAČŮ	DKC000110PMD	2	ks	STĚRAČE			
2.1	KOULE PŘEDNÍ NÁPRAVY	FRC2889	2	ks	GUFERO			
2.2	KOULE PŘEDNÍ NÁPRAVY	FTC3276	2	ks	GUFERO			
2.3	KOULE PŘEDNÍ NÁPRAVY	FTC3646	1	ks	TĚSNĚNÍ			
2.4	KOULE PŘEDNÍ NÁPRAVY	TAR100040	2	ks	LOŽISKO			
2.5	KOULE PŘEDNÍ NÁPRAVY	606666	2	ks	LOŽISKO			
2.6	KOULE PŘEDNÍ NÁPRAVY	FTC3647	2	ks	TĚSNĚNÍ			
2.7	KOULE PŘEDNÍ NÁPRAVY	MAZACÍ TUK	2	ks	TUK MAZACÍ			
3.1	OPRAVA PODVOZKU	NTC6828	2	ks	SILENBLOK			
3.2	OPRAVA PODVOZKU	NRC5674	2	ks	SILENBLOK			
3.3	OPRAVA PODVOZKU	NTC1888	2	ks	KOST STABILIZÁTORU			
3.4	OPRAVA PODVOZKU	552819	4	ks	SILENBLOK			
3.5	OPRAVA PODVOZKU	RPM100080	2	ks	TLUKIČ			
3.6	OPRAVA PODVOZKU	RSC100050	2	ks	TLUMIČ			
3.7	OPRAVA PODVOZKU	RTC4472	1	ks	TLUMIČ			
3.8	OPRAVA PODVOZKU	RBX101340	2	ks	SILENBLOK			
4.1	OPRAVA ROZVODOVKY	ICV100000	1	ks	GUFERO			
4.2	OPRAVA ROZVODOVKY	FTC4939	1	ks	GUFERO			
4.3	OPRAVA ROZVODOVKY	ICV100000	1	ks	GUFERO			
5.1	VÝMĚNA VAK. PUMPY	ERR3539	1	ks	PUMPA			
5.2	VÝMĚNA VAK. PUMPY	ERR2027	1	ks	TĚSNĚNÍ			
6.1	VÝMĚNOVA HADIC SERVA	ANR6656	1	ks	HADICE			
6.2	VÝMĚNOVA HADIC SERVA	QEH102390	1	ks	HADICE			
6.3	VÝMĚNOVA HADIC SERVA	ANR2485	1	ks	HADICE			
6.4	VÝMĚNOVA HADIC SERVA	608065	5	ks	O-KROUŽEK			
6.5	VÝMĚNOVA HADIC SERVA	CN100258L	2	ks	SPONA			
6.6	VÝMĚNOVA HADIC SERVA	CN100208L	1	ks	SPONA			
6.7	VÝMĚNOVA HADIC SERVA	PR 001058	1	L	SERVO KAPALINA			
7.1	VÝMĚNA TERMOSTATU	ERC5923	1	ks	TERMOSTAT			
7.2	VÝMĚNA TERMOSTATU	ERC5913	1	ks	O-KROUŽEK			
8.1	PŘETĚSNĚNÍ MOTORU	ERR2409	1	ks	TĚSNĚNÍ			
8.2	PŘETĚSNĚNÍ MOTORU	ERR3424	3	ks	ŠROUB			
8.3	PŘETĚSNĚNÍ MOTORU	PR 001241	1	ks	SILIKON			
8.4	PŘETĚSNĚNÍ MOTORU	ESR1594L	5	ks	O-KROUŽEK			
8.5	PŘETĚSNĚNÍ MOTORU	ESR3098	5	ks	O-KROUŽEK			
9.1	DOPLNĚNÍ PROVOZNIČÍCH KAPALIN	75W90	2	L	OLEJ			
9.2	DOPLNĚNÍ PROVOZNIČÍCH KAPALIN	75W80	1	L	OLEJ			

