

CENOVÁ SPECIFIKACE

Opravy a servis vozidel Škoda Fabia Combi 1.4TDi , 77 kW r.v. 2017 (souč.stav 103.000 km), VIN: TMBJT6NJ4.Z025478

Firma: AUTOCENTRUM TA, a.s.
Adresa: Tylova 2814/70, Plzeň 30100
IČ: 26379082
Telefon: 777 924 420

Ceny práce - hodinové sazby

P.č.	Název	Mírná jednotka	Počet MJ	Cena za 1 MJ bez DPH	% DPH	Cena za 1 MJ s DPH	Cena celkem s DPH
1.	Práce automechanika	hod	1	810,00	21		980,00
2.	Práce autoelektrikáře	hod	1	810,00	21		980,00
3.	Práce lakýrnické	hod	1	909,00	21		1 100,00
4.	Práce autoklempíře	hod	1	909,00	21		1 100,00
	SOUHRN						4 160,00

Ceny vybraných úkonů, včetně materiálu

P.č.	Název	Mírná je. in.	Počet MJ	Cena za 1 MJ bez DPH	% DPH	Cena za 1 MJ s DPH	Cena za MJ s DPH
1.	provedení geometrie vozidla	s	1	2 066,00	21		2 500,00
2.	provedení diagnostiky (třířizíčka)	s	1	810,00	21		980,00
3.	spojková sada	s, da	1	15 950,00	21		19 300,00
4.	výměna brzdových kotoučů přední	s, da	1	5 540,00	21		6 700,00
5.	výměna brzdových destiček (přední)	s, da	1	2 920,00	21		3 530,00
6.	výměna brzdového obložení u zadní naprawy	s, da	1	3 630,00	21		4 390,00
7.	komplexní defektace technického stavu, vč. předložení zprávy s naceněním jednotlivých položek	s	1	0,00	21		0,00
8.	čištění a dezinfekce klimatizace	s	1	775,00	21		935,00
9.	doplnění naplně do klimatizace	s	1	1 240,00	21	1g 5 Kč	1 500,00
10.	výměna stěračů (přední)	s, da	1	815,00	21		1 020,00
11.	výměna stěrače (zadní)	s	1	350,00	21		420,00
12.	Výměna předních tlumičů	s, da	1	10 300,00	21		12 460,00
13.	Výměna zadních tlumičů	s, da	1	4 100,00	21		4 960,00
14.	Ložiska přední	s, da	1	7 975,00	21		9 650,00
15.	Ložiska zadní	s, da	1	7 860,00	21		9 510,00
	SOUHRN						77 855,00

1.	Přechody techniky na sezónní provoz (přezutí a vyvážení pneumatik, kontrola kapacity AKU, kontrola dohřevu, kontrola chladičů kapaliny, kontrola výfukového osvětlení vozidla, kontrola brzdové soustavy vozidla, promazání pohyblivých částí vozidel (panty a těsnění dveří apod.), doplnění provozních kapalin)	s	2	1 500,00	21		3 630,00
2.	Servisní údržba a kontrola (TUC 2) po ujetí 110 000 km provést dle servisního plánu ŠKODA (viz servisní knížka Škoda Auto). Do ceny zahrnout veškeré náklady (práce, materiál, atd.), včetně výměny oleje, olejového filtru, vzduchového filtru, kabinového filtru.	ks	1	4 710,00	21		5 700,00
3.	Servisní údržba a kontrola (TUC 2) po ujetí 110 000 km provést dle servisního plánu ŠKODA (viz servisní knížka Škoda Auto). Do ceny zahrnout veškeré náklady (práce, materiál, atd.), včetně výměny oleje, olejového filtru, vzduchového filtru, kabinového filtru.	ks	1	6 160,00	21		7 450,00
4.	Servisní kontrola zabezpečení CONSTROLKT, vč. údržby	ks	1	0,00	21		0,00
	SOUHRN						16 780,00

Servisní prohlídku a údržbu provést dle servisního plánu ŠKODA

CENOVÁ SPECIFIKACE

Opravy a servis vozidel Fabia Combi 1,0 TSI r.v. 2020 (souč. stav 50.000 km) VIN: TMBJP6NJ1LZ114450

Firma: AUTOCENTRUM I.A. a.s.
 Adresa: Tylova 2814/70, Plzeň 30100
 IČ: 26379082
 Telefon: 777 924 420

Ceny práce - hodinové sazby

P.č.	Název	Měrná jednotka	Počet MJ	Cena za 1 MJ bez DPH	% DPH	Cena za 1 MJ s DPH	Cena celkem s DPH
1	Práce automechanika	hod.	1	810,00	21		980,00
2	Práce autoelektrikáře	hod.	1	810,00	21		980,00
3	Práce lakýrníků	hod.	1	909,00	21		1 100,00
4	Práce autoklempíře	hod.	1	909,00	21		1 100,00
	SOUHRN						4 160,00

Ceny vybraných úkonů včetně materiálu

P.č.	Název	Měrná jedn.	Počet MJ	Cena za 1 MJ bez DPH	% DPH	Cena za 1 MJ s DPH	Cena za MJ s DPH
1	provedení geometrie vozidla	ks	1	2 066,00	21		2 500,00
2	provedení diagnostiky (třezvika)	ks	1	810,00	21		980,00
3	výměna brzdových destiček (přední)	oprava	1	2 468,00	21		2 980,00
4	komplexní defektační technického stavu vč. předložení zprávy s naceněním jednotlivých položek	ks	1	0,00	21		0,00
5	čištění a dezinfekce klimatizace	ks	1	775,00	21		935,00
6	doplnění náplně do klimatizace	ks	1	1 240,00	21	1g/5Kč	1 500,00
7	výměna stěračů (přední)	ada	1	845,00	21		1 020,00
8	výměna stěračů (zadní)	ks	1	350,00	21		420,00
	SOUHRN						10 335,00

Ceny servisních prohlídek (úkony dle tabulky údržby včetně materiálu)

P.č.	Název	Měrná jedn.	Počet MJ	Cena za 1 MJ bez DPH	% DPH	Cena za 1 MJ s DPH	Cena za MJ s DPH
1	Přechody techniky na sezonní provoz (přezutí a vyvažení pneumatik, kontrola kapacity AKU, kontrola dobíjení, kontrola chladiče kapaliny, kontrola vnějšího osvětlení vozidla, kontrola brzdové soustavy vozidla, prokazání pohyblivých částí vozidel (panty a řešení dveří apod.) doplnění provozních kapalin)	ks	2	1 500,00	21		3 630,00
2	Servisní údržba a kontrola (11 a 2) po ujetí 70000 km provést dle servisního plánu ŠKODA (viz servisní knížka Škoda Auto). Do ceny zahrnout veškeré náklady (práce, materiál, atd.), včetně výměny kabinového filtru (ochranného)	ks	1	4 580,00	21		5 540,00
3	Servisní kontrola zabezpečení CONSTRUKTIVE údržby	ks	1	0,00	21		0,00
	SOUHRN						9 170,00

Servisní prohlídku a údržbu provést dle servisního plánu ŠKODA

CENOVÁ SPECIFIKACE

Opravy a servis vozidel Škoda Fabia Combi TDI 1.4, 77 kW r.v. 2017 (souč.stav 103.000 km), VIN: TMBJT6NJ6JZ013929

Firma: AUTOCENTRUM TA, a.s.
 Adresa: Tylova 2814 70, Plzeň 30100
 IČ: 26379082
 Telefon: 777 924 420

Ceny práce - hodinové sazby

P.č.	Název	Mírná jednotka	Počet MJ	Cena za 1 MJ bez DPH	% DPH	Cena za 1 MJ s DPH	Cena celkem s DPH
1.	Práce automechanika	hod	1	810,00	21		980,00
2.	Práce autoelektrikaře	hod	1	810,00	21		980,00
3.	Práce lakýrníků	hod	1	909,00	21		1 100,00
4.	Práce autoklempíře	hod	1	909,00	21		1 100,00
SOUHRN							4 160,00

Ceny vybraných úkonů, včetně materiálu

P.č.	Název	Mírná jedn.	Počet MJ	Cena za 1 MJ bez DPH	% DPH	Cena za 1 MJ s DPH	Cena za MJ s DPH
1.	provedení geometrie vozidla	ks	1	2 066,00	21		2 500,00
2.	provedení diagnostiky (i fyzická)	ks	1	810,00	21		980,00
3.	spojková sada	sada	1	15 950,00	21		19 300,00
4.	výměna brzdových kotoučů přední	sada	1	5 540,00	21		6 700,00
5.	výměna brzdových destiček (přední)	sada	1	2 920,00	21		3 530,00
6.	výměna brzdového obložení u zadní napravy	sada	1	3 630,00	21		4 390,00
7.	komplexní defektační technického stavu, vč. předložením zprávy s naceněním jednotlivých položek	ks	1	0,00	21		0,00
8.	čištění a dezinfekce klimatizace	ks	1	775,00	21		935,00
9.	doplnění naplně do klimatizace	ks	1	1 240,00	21	1g 5Kč	1 500,00
10.	výměna stěračů (přední)	sada	1	845,00	21		1 020,00
11.	výměna stěrače (zadní)	ks	1	350,00	21		420,00
12.	Výměna předních tlumičů	sada	1	10 300,00	21		12 460,00
13.	Výměna zadních tlumičů	sada	1	4 100,00	21		4 960,00
14.	Ložiska přední	sada	1	7 975,00	21		9 650,00
15.	Ložiska zadní	sada	1	7 860,00	21		9 510,00
SOUHRN							77 855,00

Ceny servisních prohlídek (úkony dle servisní knížky včetně materiálu)

P.č.	Název	Mírná jedn.	Počet MJ	Cena za 1 MJ bez DPH	% DPH	Cena za 1 MJ s DPH	Cena za MJ s DPH
1.	Přechody techniky na sezonní provoz (přezutí a vyvážení pneumatik, kontrola kapacity AKU, kontrola dobíjení, kontrola chladicí kapacity, kontrola vnějšího osvětlení vozidla, kontrola brzdové soustavy vozidla, promazání pohyblivých částí vozidel (panty a těsnění dveří apod.), doplnění provozních kapalin).	ks	2	1 500,00	21		3 630,00
2.	Servisní údržba a kontrola (TU č. 2) po ujetí 100 000 km provést dle servisního plánu ŠKODA (viz servisní knížka Škoda Auto). Do ceny zahrnout veškeré náklady (práce, materiál, atd.), včetně výměny oleje, olejového filtru, vzduchového filtru, kabinového filtru.	ks	1	4 710,00	21		5 700,00
3.	Servisní údržba a kontrola (TU č. 2) po ujetí 150 000 km provést dle servisního plánu ŠKODA (viz servisní knížka Škoda Auto). Do ceny zahrnout veškeré náklady (práce, materiál, atd.), včetně výměny oleje, olejového filtru, vzduchového filtru, kabinového filtru.	ks	1	6 160,00	21		7 450,00
4.	Servisní kontrola zabezpečení KONSTRUKT vč. údržby	ks	1	0,00	21		0,00
SOUHRN							16 780,00

Servisní prohlídku a údržbu provést dle servisního plánu ŠKODA

CENOVÁ SPECIFIKACE

Opravy a servis vozidel Škoda Octavia Combi 1.6 TDI 85 kW r.v. 2019
(souč.stav 56.000 km), VIN: TMBJG7NE4K0159653

Firma: AUTOCENTRUM TA, a.s.
 Adresa: Tylova 2814/70, Plzeň 30100
 IČ: 26379082
 Telefon: 777 924 420

Ceny práce - hodinové sazby

P.č.	Název	Měrná jednotka	Počet MJ	Cena za 1 MJ bez DPH	% DPH	Cena za 1 MJ s DPH	Cena celkem s DPH
1.	Práce automechanika	hod.	1	895,00	21		1 080,00
2.	Práce autoelektrikáře	hod.	1	895,00	21		1 080,00
3.	Práce lakýrníků	hod.	1	1 040,00	21		1 260,00
4.	Práce autoklempíře	hod.	1	1 040,00	21		1 260,00
	SOUHRN						4 680,00

Ceny vybraných úkonů, včetně materiálu

P.č.	Název	Měrná jedn.	Počet MJ	Cena za 1 MJ bez DPH	% DPH	Cena za 1 MJ s DPH	Cena za MJ s DPH
1.	provedení geometrie vozidla	ks	1	2 066,00	21		2 500,00
2.	provedení diagnostiky (i fyzická)	ks	1	895,00	21		1 080,00
3.	výměna brzdových destiček (přední)	sada	1	3 540,00	21		4 280,00
4.	výměna brzdových destiček (zadní)	sada	1	2 755,00	21		3 330,00
5.	komplexní defektace technického stavu, vč. předložen zprávy s naceněním jednotlivých položek	ks	1	0,00	21		0,00
6.	čištění a dezinfekce klimatizace	ks	1	1 060,00	21		1 280,00
7.	doplnění náplně do klimatizace	ks	1	1 240,00	21	1g/5Kč	1 500,00
8.	výměna stěračů (přední)	sada	1	1 090,00	21		1 320,00
9.	výměna stěrače (zadní)	ks	1	505,00	21		610,00
	SOUHRN						15 900,00

Ceny servisních prohlídek (úkony dle servisní knížky a včetně materiálu)

P.č.	Název	Měrná jedn.	Počet MJ	Cena za 1 MJ bez DPH	% DPH	Cena za 1 MJ s DPH	Cena za MJ s DPH
1.	Přechody techniky na sezónní provoz (přezutí a vyvažení pneumatik, kontrola kapacity AKU, kontrola dobíjení, kontrola chladicí kapaliny, kontrola vnějšího osvětlení vozidla, kontrola brzdové soustavy vozidla, promazání pohyblivých částí vozidel (panty a těsnění dveří apod., doplnění provozních kapalin).	ks	2	1 500,00	21		3 630,00
2.	Servisní údržba a kontrola (TU č. 2) po ujetí 70 000 km provést dle servisního plánu ŠKODA (viz servisní knížka Škoda Auto). Do ceny zahrnout veškeré náklady (práce, materiál, atd.), včetně výměny oleje, olejového filtru, vduchového filtru, kabinového filtru.	ks	1	6 272,00	21		7 590,00
3.	Servisní údržba a kontrola (TU č. 2) po ujetí 85 000 km provést dle servisního plánu ŠKODA (viz servisní knížka Škoda Auto). Do ceny zahrnout veškeré náklady (práce, materiál, atd.), včetně výměny oleje, olejového filtru, vduchového filtru, kabinového filtru.	ks	1	2 485,00	21		3 005,00
4.	Servisní kontrola zabezpečení KONSTRUKT, vč. údržby	ks	1	0,00	21		0,00
	SOUHRN						14 225,00

Servisní prohlídku a údržbu provést dle servisního plánu ŠKODA