



STARMON	Z 712	Záznam o pasivní reklamaci	Evidenční číslo 1101/24
---------	-------	----------------------------	----------------------------

Hlášení reklamace			
Datum	10.09.2024	Čas	9:53
Typ zařízení	ASDEK		
Místo	Tuklaty 2TK		
Popis reklamace	častá hlášení chyby 222		
Hlásil	výpravčí	Zadal	Petr Lessner

Oprava			
Příčina	VADLÝ SNÍMAČ KAPRAV		
Popis opravy	10.9.2024 - zjištěny chyby snímače COK2 - žádost o kontrolu ze strany SSZT - změřen proud ok, kontrola snímače venku ok, závada nezjištěna a chyby během servisního zásahu zmizely 11.9.2024 - kontrola funkčnosti - chyby snímače COK2 se stále objevují - PŘESUNUTÍ SNÍMAČE NA POZICI COK1 12.9.2024 - VYŘEŠENA VADNOST SNÍMAČE KAPRAV ZA KOUVÍ, ODZKOUŠENÍ FUNKČNOSTI		
Spotřebovaný materiál	COK/H5237 SK: 22/00076		
Datum		Opravitel	

Převzetí opravy zákazníkem			
Vyjádření			
Datum		Podpis, razítko	 WEISS

Hodnocení				
Náklady	Materiál	Práce	Cestovní náklady	Celkem
	48503,-	4050,-	6776,-	59329,-
Kategorie	POZÁRUČNÍ		Poznámka	
Opatření				
Datum		Schválil		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4983327

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 53053487-6df9-4941-8ae0-cd3d55f1018c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Romana ROUPCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.10.2024 12:30:00



de4b101e-338e-44e7-8639-6e19fad74cba