

Položkový rozpočet ZL06

| | | |
|----|----------|---|
| S: | 300916_1 | D.1.01 Gynekologicko porodnický komplement - operační sál - SO 01 |
| O: | 01.1 | Vícepráce/méněpráce |
| | | Oprava omítek |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cenová úroveň |
|------|---------------|-----------------------------|----|----------|-----------|--------|---------------|
| | | Oprava omítek západní stěna | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|-------------------------------|---|----|-----------------|--------|-----------------|-----|
| Díl: 61 | Úpravy povrchů vnitřní | | | | | 9 857,91 | |
| 1 | 612421637 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková | m2 | 19,12300 | 515,50 | 9 857,91 | SOD |
| | | <i>Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 19,12300</i> | | <i>19,12300</i> | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|------------------------------|---|---|-----------------|-------|-----------------|----------|
| Díl: 62 | Úpravy povrchů vnější | | | | | 3 799,92 | |
| 2 | 622473187 | Příplatek za okenní lištu (APU) nebo rohovník - montáž včetně dodávky lišty | m | 66,90000 | 56,80 | 3 799,92 | RTS I/24 |
| | | <i>APU lišty u oken : 2,35*10</i> | | <i>23,50000</i> | | | |
| | | <i>2,1*4</i> | | <i>8,40000</i> | | | |
| | | <i>1,55</i> | | <i>1,55000</i> | | | |
| | | <i>rožek na špaletě : 2,35*10</i> | | <i>23,50000</i> | | | |
| | | <i>2,1*4</i> | | <i>8,40000</i> | | | |
| | | <i>1,55</i> | | <i>1,55000</i> | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---|----|----------------|--------|-----------------|----------|
| Díl: 96 | Bourání konstrukcí | | | | | 2 065,28 | |
| 3 | 978013191 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 19,12300 | 108,00 | 2 065,28 | RTS I/24 |
| | | <i>5,45*1,02</i> | | <i>5,55900</i> | | | |
| | | <i>2,35*0,44</i> | | <i>1,03400</i> | | | |
| | | <i>2,35*0,44</i> | | <i>1,03400</i> | | | |
| | | <i>2,35*1,4</i> | | <i>3,29000</i> | | | |
| | | <i>5,45*0,1</i> | | <i>0,54500</i> | | | |
| | | <i>2,1*0,25</i> | | <i>0,52500</i> | | | |
| | | <i>2,1*0,25</i> | | <i>0,52500</i> | | | |
| | | <i>0,2*3,55</i> | | <i>0,71000</i> | | | |
| | | <i>2,3*1,02</i> | | <i>2,34600</i> | | | |
| | | <i>2,35*0,8</i> | | <i>1,88000</i> | | | |
| | | <i>2,35*0,45</i> | | <i>1,05750</i> | | | |
| | | <i>2,3*0,1</i> | | <i>0,23000</i> | | | |
| | | <i>1,55*0,25</i> | | <i>0,38750</i> | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--|---|-----------------|----------|-----------------|-----|
| Díl: D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | | | | | 1 636,08 | |
| 1 | 979081111 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 16,71354 | 5,40 | 90,25 | SOD |
| | | <i>0,87966*19</i> | | <i>16,71354</i> | | | |
| 2 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 3,51864 | 45,90 | 161,51 | SOD |
| | | <i>0,87966*4</i> | | <i>3,51864</i> | | | |
| 3 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 0,87966 | 171,10 | 150,51 | SOD |
| | | <i>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.</i> | | | | | |
| 4 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 0,87966 | 60,10 | 52,87 | SOD |
| 5 | 979990107R00 | Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | 0,87966 | 1 342,50 | 1 180,94 | SOD |

| | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|------------------|--|
| Celkem | | | | | | 17 359,19 | |
|---------------|--|--|--|--|--|------------------|--|