

Objednatel:Název: Ústav výzkumu globální změny
AV ČR, v. v. i.

Sídlo: Bělidla 986/4a, 603 00 Brno

IČ: 86652079

DIČ: CZ86652079

Bankovní spojení: 61722621/0710

Vyřizuje:

[Redacted]

E-mail: [Redacted]

Telefon: [Redacted]

Dodavatel:HORIBA, GmbH, organizační složka
Průmyslová 1306/7,
102 00 Praha 10

[Redacted]

Tel. [Redacted]

IČO: 49366904

DIČ: CZ49366904

V Brně dne 4.10.2024

Věc: Objednávka VT19/24/56Vážení obchodní partneři, objednáme u Vás dle nabídky 24-00077 servis
a údržbu analyzátoru PX-375:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem	
Oprava							
3200448942:X-Ray tube	1 ks	259 000,00		259 000,00	21%	54 390,00	313 390,00
Práce	4 hod	2 800,00		11 200,00	21%	2 352,00	13 552,00
Údržba							
F2000610800:O-kroužek pro hlavu PM10, Metone	1 ks	110,00		110,00	21%	23,10	133,10
2109000A47:Pump rebuild kit, Medo	1 ks	8 750,00		8 750,00	21%	1 837,50	10 587,50
2100APDA17:Inline filtr APDA-371, 375	1 ks	360,00		360,00	21%	75,60	435,60
Práce	2 hod	2 800,00		5 600,00	21%	1 176,00	6 776,00
Dopravní náklady	1 x	2 500,00		2 500,00	21%	525,00	3 025,00
Součet položek				287 520,00		60 379,20	347 899,20
CELKEM K ÚHRADĚ							347 899,20

S pozdravem

Roman Prokeš.



Hrazeno z: 32/4156