



MEPOP00R98PJ

Č.j. MPPH 90713/2017

OBJEDNÁVKA č. OBJ/171214

Datum: 13.07.2017

Dodavatel:

KOMO-COM, s. r. o.
Bavorská 856/14
Praha 13-Stodůlky
155 00 Praha 515

mail: [REDACTED]
tel: 224 456 617
IČ: 26007282

Odběratel: (fakturační adresa)

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Městská policie hl. m. Prahy
Korunní 98
101 00 Praha 10

IČ: 00064581 DIČ: CZ00064581
Číslo účtu: 620023-5157998/6000
PPF banka a.s., Praha 1, Malé náměstí 11

Dodejte na adresu: Městská policie hl. m. Prahy, ÚIKT, Korunní 98, Praha 10

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tel: [REDACTED]

Objednáváme u Vás:

Na základě uzavřené RS č. 822/15 (SML/2016/02889)

Položka	Množství	MJ	Cena za MJ bez DPH	Celkem bez DPH
Opravy ručních RDST za období 21.5. - 20.6.2017 (viz příloha)	1.00	komplet	55 811,29	55 811,29

Celková cena bez DPH: 55 811,29 Kč
Celková cena vč. DPH: 67 531,66 Kč

Mgr. Vendula Kozířková
náměstkyně ředitele pro ekonomiku MP HMP

Platba: fakturou se splatností 21 dní
Na faktuře uvádějte číslo objednávky.
Městská policie hl. m. Prahy není plátcem DPH.

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Městská policie hl. m. Prahy
Korunní 98, 101 00 Praha 10

„V případě, že objednávka splňuje podmínky pro zveřejnění
v registru smluv (zákon č. 340/2015 Sb. o registru smluv),
bude tato objednávka zveřejněna objednatelem.“

Vystavil:

Telefon:

E-mail:

Sp. zn.:

N. s.:

MPPH-S 88735/2017

rozkont

Akceptace objednávky

dne:

21.7.2017

razítko a podpis:

KOMO-COM s.r.o.
Bavorská 856/14
155 00 Praha 5 - Stodůlky
IČ: 26007282
DIČ: CZ26007282

Přehled předaných RDŠT - opravy realizované za období 21.5.-30.6.2017

Popis	EX Popis	Č. objednávky	Zkratka 1	Sér. číslo	Cena bez DPH	Cena s DPH	Typ
oprava B7/1073	ASTRA 201	sml.č. 822/15 R/17	H47QCM6T25 N Q727	157GCU1445	0,00 Kč	0,00 Kč	N
oprava B7/1151	ASTRA 68	sml.č. 822/15 R/17	H47QCM6T25 N Q727	157TG62184	1 576,80 Kč	1 907,93 Kč	P
					105.3	1 907,93 Kč	
oprava B7/0980	DUB 17	sml.č. 822/15 R/17	H60PCN6T25N	890TIG7807	4 406,25 Kč	5 331,56 Kč	P
Oprava anténního systému Oř 4		sml.č. 822/15 R/17			3 820,00 Kč	4 622,20 Kč	P
					105.4	9 953,76 Kč	
oprava B7/1152	EBEN 301	sml.č. 822/15 R/17	H60PCN6T26AN	890TNN8649	2 238,65 Kč	2 708,77 Kč	P
					105.5	2 708,77 Kč	
oprava B7/0977	FLORA 105	sml.č. 822/15 R/17	H60PCN6T26AN	890TAW1175	8 722,58 Kč	10 554,32 Kč	P
					105.6	10 554,32 Kč	
oprava B7/1072	GALE 116	sml.č. 822/15 R/17	H60PCN6T25AN BATAANT	890TJG8061	1 726,25 Kč	2 088,76 Kč	P
oprava B7/0981	GALE 9 alias 11	sml.č. 822/15 R/17	H60PCN6T25N	890TJE7426	4 798,75 Kč	5 806,49 Kč	P
					105.7	7 895,25 Kč	
oprava B7/1278	HABR 105	sml.č. 822/15 R/17	H60PCN6T26AN	890TMY0453	2 610,05 Kč	3 158,16 Kč	P
					105.8	3 158,16 Kč	
oprava B7/0922	KALA 53	sml.č. 822/15 R/17	H47QCM6T25 N Q727	157TG62148	4 090,95 Kč	4 950,05 Kč	P
					105.11	4 950,05 Kč	
oprava B7/1234	LIPA 101	sml.č. 822/15 R/17	H47QCM6T25 N Q727	157TCS0332	2 225,25 Kč	2 692,55 Kč	P
oprava B7/1233	LIPA 17	sml.č. 822/15 R/17	H47QCM6T25 N Q727	157TCS0242	1 481,25 Kč	1 792,31 Kč	P
oprava B7/1235	LIPA 203	sml.č. 822/15 R/17	H47QCM6T25 N Q727	157GCU1371	1 759,65 Kč	2 129,18 Kč	P
oprava B7/1236	LIPA 36	sml.č. 822/15 R/17	H47QCM6T25 N Q727	157TCS0322	1 733,25 Kč	2 097,23 Kč	P
oprava B7/1237	LIPA 37	sml.č. 822/15 R/17	H47QCM6T25 N Q727	157TCS0329	1 826,85 Kč	2 210,49 Kč	P
oprava B7/1232	LIPA 42	sml.č. 822/15 R/17	H47QCM6T25 N Q727	157GCU1238	0,00 Kč	0,00 Kč	N
					105.12	10 921,76 Kč	
oprava B7/0635	OLIVA 27	sml.č. 822/15 R/17	H60PCN6T26AN	890TMY9214	1 583,55 Kč	1 916,10 Kč	P
					105.15	1 916,10 Kč	
oprava B7/1074	PLATAN 101	sml.č. 822/15 R/17	H47QCM6T25 N Q727	157TCS0028	0,00 Kč	0,00 Kč	N
					103.4	0,00 Kč	
oprava B7/1240	ÚTULEK 101	sml.č. 822/15 R/17	H60PCN6T25N	890TJW1493	2 062,05 Kč	2 495,08 Kč	P
oprava B7/1241	ÚTULEK 102	sml.č. 822/15 R/17	H60PCN6T25N	890TJW1477	2 433,81 Kč	2 944,91 Kč	P
oprava B7/1242	ÚTULEK 103	sml.č. 822/15 R/17	H60PCN6T25N	890TJW1381	3 703,05 Kč	4 477,06 Kč	P
oprava B7/1243	ÚTULEK 104	sml.č. 822/15 R/17	H60PCN6T25N	890TJW1379	1 534,05 Kč	1 856,20 Kč	P
oprava B7/1244	ÚTULEK 105	sml.č. 822/15 R/17	H60PCN6T25N	890TJW1425	1 481,25 Kč	1 792,31 Kč	P
					108.5	13 565,56 Kč	
					55 811,29 Kč	67 531,56 Kč	

Příloha k obj. č. 141214