

Dodavatel
Millwood.cz
Táborská 288
342 01 Sušice
Česká republika
IČ: 02300141
Nejsme plátcí DPH



MILLWOOD
DŘEVO A PRYSKYŘICE

Kontaktní údaje

E-mail: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
Web: [REDACTED]

Způsob úhrady: **Převodem**

Cenová nabídka

CN20240002



Odběratel
Lesy České republiky, s.p. - LS Klatovy
Přemyslova 1106/19
500 08 Hradec Králové
Česká republika
IČ: 42196451 DIČ: CZ42196451

Bankovní účet

115-9637030267/0100
IBAN: CZ17 0100 0001 1596 3703 0267
SWIFT: KOMBCZPP

Datum

vystavení: **13.09.2024**
platnosti do: **27.09.2024**

Označení dodávky	Počet m. j.	Cena za m. j.	Celkem
Zastřešení prameniště, dřevěná lavice, přemostění + ukazatel v porostu 259G11 v revíru Posavádka	1,00	95 000,00	95 000,00
Nové kryté turistické sezení v porostu 260C9B v revíru Posavádka u Palackého kamene	1,00	50 000,00	50 000,00
Nové kryté turistické sezení u LC Branišov - Modlín	1,00	50 000,00	50 000,00
Oprava krytého turistického sezení Nový Herštejn u Němčic + likvidace poškozených částí	1,00	55 000,00	55 000,00
Oprava krytého turistického sezení Škarman u obce Podzámčí + likvidace poškozených částí	1,00	55 000,00	55 000,00
Oprava krytého turistického sezení Pod Netřebem u obce Kanice + likvidace poškozených částí	1,00	55 000,00	55 000,00
Oprava krytého turistického sezení U Křížku u obce Podzámčí - nový nátěr, výměna střešní krytiny, celkové zpevnění, výměna bočnic za plechové	1,00	15 000,00	15 000,00
Oprava krytého turistického sezení U Kreslovy studánky - nový nátěr, celkové zpevnění, výměna bočnic za plechové, výměna sedátek	1,00	9 000,00	9 000,00
Oprava krytého turistického sezení Úboč - nový nátěr, celkové zpevnění, výměna bočnic za plechové, srovnání střechy, podložení dlaždicemi	1,00	7 500,00	7 500,00

Cena celkem: **391 500,00 Kč**