

ODBĚRATEL

ČESKÝ ROZHLAS

zřízen zákonem č. 484/91 Sb. o Českém
rozhlasu
Praha 2 - Vinohradská 12
120 99

DODAVATEL

LKQ CZ s. r. o.
Ocelářská 891/15
190 00 Praha 9

IČ: 45245053 DIČ: CZ 45245053

IČ: 24787426 DIČ: CZ 24787426

VYŘIZUJE:

94440

tel.: mobil:

e-mail:

vyřizuje:

Reinerova 811/5163 00 Praha 17, Řepy

tel.:

e-mail:

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY:

V souladu s Rámcovou dohodou o zajištění servisu vozů uzavřené na základě VZ28/2022 (dále jen Rámcová dohoda) mezi Českým rozhlasem a společností LKQ CZ, s.r.o. u Vás objednááme:

Servis vozidla dle přiloženého rozpočtu**TERMÍN DODÁNÍ ZBOŽÍ / POSKYTNUTÍ SLUŽBY: ŘÍJEN 43. TÝDEN****CENOVÉ UJEDNÁNÍ:**

Jednotková cena za práci, dle ceníku, který je přílohou a nedílnou součástí této Rámcové dohody

Předběžná maximální cena + 21 % DPH

V případě zjištěných závad, které přesahují rámec cenového ujednání nutný rozpočet opravy.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

Na základě Rámcové dohody

V Praze dne **24. 10. 2024**

Číslo kalkulace / Číslo schválení

Kalkulace nákladů

Výpočet

Číslo případu		Číslo schválení	
Datum vytvoření	22.10.2024 07:30:34	Stav případu	Výpočet
Datum kalk./změny	22.10.2024 09:16:08		
Datum ceníku ND	01.10.2024	Systém lakování	Bez lakování
Podmínky	Český rozhlas - PRG-94440		

Zákazník

Společnost	LKQ CZ s.r.o.
Adresa	Ocelářská 891/16 19000 Praha 9 IČ: 24787426, DIČ: CZ24787426

Majitel vozidla

Řidič	
Majitel	Český rozhlas Vinohradská 1409/12 12000 Praha 2

Vozidlo

RZ		VIN	
Značka a model	SKODA OCTAVIA (5/NE) 5D/COMBI(13-17)		
Kód modelu		Kód barvy výrobce	
Datum registrace		Začátek opravy	15.10.2024
Stav km	214 588 km	Konec opravy	16.10.2024

Výbava

POKROČILÝ ASISTENČNÍ SYSTÉM JÍZDY PARKOVACÍ ASISTENT Z PŘEVODOVKA 5 - STUPŇOVÁ DODATKOVÁ VÝBAVA ATERMICKÁ SKLA BOČNÍ A ZADNÍ DODATKOVÁ VÝBAVA ZDVIH PRUŽINY 04 DODATKOVÁ VÝBAVA PROVEDENÍ DODATKOVÁ VÝBAVA ROZSAH ZATÍŽENÍ 5 VNĚJŠÍ VÝBAVA MLHOVÁ SVĚTLA VNĚJŠÍ VÝBAVA S KRYTEM V BARVĚ (OPATŘENO ZÁKLAD.) VNĚJŠÍ VÝBAVA ZADNÍ STĚRAČ VNĚJŠÍ VÝBAVA MADLO V BARVĚ (ZÁKLAD) VNĚJŠÍ VÝBAVA DVOJTÓNOVÁ HOUKAČKA VNĚJŠÍ VÝBAVA BEZ OTVORU VE STŘEŠE INTERIÉR OTVÍRÁNÍ NÁKLAD. PROSTORU, OPĚRADLO Z INTERIÉR ODKLÁDACÍ SCHRÁNKA POD SEDADLEM INTERIÉR SCHRÁNKA KUFRU INTERIÉR PŘÍDAVNÉ OSVĚTLENÍ INTERIÉRU INTERIÉR SADA "NEKUŘÁK" INTERIÉR ELEKTRICKÉ OTVÍRÁNÍ VÍKA MOTORU/ZADNÍHO VÍKA INTERIÉR PŘÍJEM DIGITální RADIO INTERIÉR AUTORÁDIO/CD INTERIÉR VÝSTRAŽNÉ SVĚTLO DVEŘE PŘEDNÍ INTERIÉR PŘÍDAVNÉ TOPENÍ INTERIÉR AIRBAG ŘIDIČ/SPOLUJEZDEC/BOČNÍ INTERIÉR VNITŘNÍ ZPĚTNÉ ZRCÁTKO ZACLONITELNÉ INTERIÉR LOKETNÍ OPĚRKA VPŘEDU INTERIÉR VPŘEDU VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ INTERIÉR KLIMATIZACE SERVISNÍ PRÁCE SERVISNÍ PROHLÍDKA LONGLIFE MOTOR NORMA EU6 MOTOR DIESEL STEJNÝ NEBO VYŠŠÍ NEŽ 100KW	POKROČILÝ ASISTENČNÍ SYSTÉM JÍZDY BEZ PŘEDNÍ KAMERY KAROSERIE KOMBI DODATKOVÁ VÝBAVA TYPOVÉ OZNAČENÍ DODATKOVÁ VÝBAVA PŘEDNÍ NÁPRAVA DODATKOVÁ VÝBAVA BAREVNÉ ČALOUNĚNÍ VNĚJŠÍ VÝBAVA TÓNOVANÁ SKLA VNĚJŠÍ VÝBAVA ČELNÍ SKLO ATERMICKÉ VNĚJŠÍ VÝBAVA PODÉLNÉ NOSIČE VNĚJŠÍ VÝBAVA VNĚJŠÍ ELEKTR. VYHŘÍVANÉ/SKLOPNÉ VNĚJŠÍ VÝBAVA TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ ODNÍMATELNÉ VNĚJŠÍ VÝBAVA STŘEŠNÍ ANTÉNA INTERIÉR PÁSY S AKUSTICKÝM VAROVNÝM SIGNÁLEM INTERIÉR LOKETNÍ OPĚRKA Z INTERIÉR 3 OPĚRKY HLAVY Z INTERIÉR ELEKTRONICKÝ IMOBILIZÉR INTERIÉR SYSTÉM KONTROLY TLAKU V PNEUMATIKÁCH INTERIÉR PŘÍSTROJ. DESKA S POČÍTADLEM KM INTERIÉR RUKOJEŤ ŘADÍČÍ PÁKY PLAST INTERIÉR SYSTÉM BLUETOOTH INTERIÉR SOUND-SYSTÉM 4 REPRODUKTORY INTERIÉR CENTRÁL.ZAMYKÁNÍ S RÁDIOVOU FREKVENČÍ INTERIÉR FREON R1234YF INTERIÉR AIRBAG KOLENOVÝ INTERIÉR VZADU DĚLENÉ OPĚRADLO INTERIÉR SYSTÉM ISOFIX INTERIÉR TYP ZADNÍ PODLAHY (VERZE 4) INTERIÉR STANDARDNÍ AKUSTICKÝ PAKET SERVISNÍ PRÁCE SERVISNÍ PROHLÍDKA KM MOTOR SYSTÉM STOP & START MOTOR 1598CC 66KW (90)
---	--

Číslo kalkulace / Číslo schválení

MOTOR ALTERNÁTOR 140 A
ZEMĚ ČESKÁ REPUBLIKA
PODVOZEK POSILOVAČ ŘÍZENÍ S PROMĚNLIVÝM ÚČINKEM
PODVOZEK 6.5JX16"
PODVOZEK KONTROLA STABILITY

MOTOR BATERIE 70 AH
TYPOVÉ OZNAČENÍ ODLIŠENÍ TYPU: 3W0
PODVOZEK 205/55 R 16.. V
PODVOZEK NÁHRAD. KOLO NORMAL
PODVOZEK 16"

Náhradní díly

1)	Kód	Popis	Jedn.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
O+	5Q0937623C	VÍCENÁSOBNÁ POJISTKA ŘÍZENÍ	1,00				
O	000915089AC	baterie	1,00				
*		Drobný materiál	1,00				
		Materiál celkem před slevou					
		Sleva					
		Materiál celkem po slevě					

Práce

2)	Kód	Popis	Hod.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
+	M1 GtTT602	Provést TEST BRZD	1,00				
+	M1 GtT1010	Provést poplatek STK	1,00				
+	M1 GtTMED1100	Provést MĚŘENÍ EMISÍ NAFTA	1,00				
+	M1 GtTTT200	Provést TEST TLUMIČŮ	1,00				
+	M2 GtT5Q0937623C	Výměna VÍCENÁSOBNÁ POJISTKA ŘÍZENÍ	0,80				
E2	27061900	Výměna baterie	0,30				
		Práce celkem před slevou					
		Sleva					
		Práce celkem po slevě	5,10				

Ostatní

Kód	Popis	Jedn.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
ELIT52	Diagnostika	1,00				
ELIT315	Zařízení STK a základní kontrola (bez opravy a materiálu)	1,00				
	Ostatní celkem					

Poznámky

- 1) A ... AM díl, O ... OEM díl, L ... Aplikována limitní cena, \$... Přeceněný díl, # ... Změněno uživatelem, + ... Manuálně přidáno
2) # ... Změněno uživatelem, + ... Manuálně přidáno

Cena celkem

Popis	Počet	Celkem (Kč)
Celkem		13258,57
Sleva	0%	0,00
Cena bez DPH		13258,57
DPH	21%	2784,30
Cena s DPH		16042,87
Zaokrouhlení		0,0
Celkem k úhradě		16042,87