

ODBĚRATEL

ČESKÝ ROZHLAS

zřízen zákonem č. 484/91 Sb. o Českém
rozhlasu
Praha 2 - Vinohradská 12
120 99

DODAVATEL

LKQ CZ s. r. o.
Ocelářská 891/15
190 00 Praha 9

IČ: 45245053 DIČ: CZ 45245053

IČ: 24787426 DIČ: CZ 24787426

VYŘIZUJE:

94440

tel.: mobil:

e-mail:

vyřizuje:

Reinerova 811/5163 00 Praha 17, Řepy

tel.:

e-mail:

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY:

V souladu s Rámcovou dohodou o zajištění servisu vozů uzavřené na základě VZ28/2022 (dále jen Rámcová dohoda) mezi Českým rozhlasem a společností LKQ CZ, s.r.o. u Vás objednáváme:

Servis vozidla dle přiloženého rozpočtu**TERMÍN DODÁNÍ ZBOŽÍ / POSKYTNUTÍ SLUŽBY: ŘÍJEN 43. TÝDEN****CENOVÉ UJEDNÁNÍ:**

Jednotková cena za práci, dle ceníku, který je přílohou a nedílnou součástí této Rámcové dohody

Predběžná maximální cena + 21 % DPH

V případě zjištěných závad, které přesahují rámec cenového ujednání nutný rozpočet opravy.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

Na základě Rámcové dohody

V Praze dne 24. 10. 2024

Číslo kalkulace / Číslo schválení

Kalkulace nákladů

Výpočet

Číslo případu		Číslo schválení	
Datum vytvoření	21.10.2024 14:44:55	Stav případu	Objednáno
Datum kalk./změny	21.10.2024 15:02:10		
Datum ceníku ND	01.10.2024	Systém lakování	Bez lakování
Podmínky	Český rozhlas - PRG-94440		

Zákazník

Společnost	LKQ CZ s.r.o.
Adresa	Ocelářská 891/16 19000 Praha 9 IČ: 24787426, DIČ: CZ24787426

Majitel vozidla

Řidič	
Majitel	Český rozhlas Vinohradská 1409/12 12000 Praha 2

Vozidlo

RZ		VIN	
Značka a model	SKODA OCTAVIA (5/NE) 5D/COMBI(13-17)		
Kód modelu		Kód barvy výrobce	
Datum registrace		Začátek opravy	17.10.2024
Stav km	94 328 km	Konec opravy	18.10.2024

Výbava

POKROČILÝ ASISTENČNÍ SYSTÉM JÍZDY PARKOVACÍ ASISTENT Z KAROSERIE KOMBI DODATKOVÁ VÝBAVA PŘEDNÍ NÁPRAVA DODATKOVÁ VÝBAVA BAREVNÉ ČALOUNĚNÍ VNĚJŠÍ VÝBAVA STŘEŠNÍ ANTÉNA VNĚJŠÍ VÝBAVA S KRYTEM V BARVĚ (OPATŘENO ZÁKLAD.) VNĚJŠÍ VÝBAVA MADLO V BARVĚ (ZÁKLAD) VNĚJŠÍ VÝBAVA ČELNÍ SKLO ATERMICKÉ VNĚJŠÍ VÝBAVA ZADNÍ STĚRAČ INTERIÉR CENTRÁL.ZAMYKÁNÍ S RÁDIOVOU FREKVENCÍ INTERIÉR SCHRÁNKA KUFRU INTERIÉR VZADU DĚLENÉ OPĚRADLO INTERIÉR SOUND-SYSTÉM 4 REPRODUKTORY INTERIÉR SYSTÉM BLUETOOTH INTERIÉR AIRBAG ŘIDIČ/SPOLUJEZDEC/BOČNÍ INTERIÉR KLIMATIZACE INTERIÉR VPŘEDU VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ INTERIÉR OTVÍRÁNÍ NÁKLAD. PROSTORU, OPĚRADLO Z INTERIÉR ELEKTRONICKÝ IMOBILIZÉR INTERIÉR PŘÍSTROJ. DESKA S POČÍTADLEM KM INTERIÉR FREON R1234YF INTERIÉR RUKOJEŤ ŘADÍCÍ PÁKY PLAST INTERIÉR SYSTÉM KONTROLY TLAKU V PNEUMATIKÁCH INTERIÉR ODKLÁDACÍ SCHRÁNKA POD SEDADLEM SERVISNÍ PRÁCE SERVISNÍ PROHLÍDKA KM MOTOR NORMA EU6 MOTOR ALTERNÁTOR 140 A ZEMĚ ČESKÁ REPUBLIKA PODVOZEK 6.5JX16" PODVOZEK 16"	PŘEVODOVKA 5 - STUPŇOVÁ DODATKOVÁ VÝBAVA TYPOVÉ OZNAČENÍ DODATKOVÁ VÝBAVA ZDVIH PRUŽINY 04 DODATKOVÁ VÝBAVA ROZSAH ZATÍŽENÍ 5 VNĚJŠÍ VÝBAVA DVOJTÓNOVÁ HOUKAČKA VNĚJŠÍ VÝBAVA PODÉLNÉ NOSIČE VNĚJŠÍ VÝBAVA VNĚJŠÍ ELEKTR. VYHŘÍVANÉ/SKLOPNÉ VNĚJŠÍ VÝBAVA MLHOVÁ SVĚTLA VNĚJŠÍ VÝBAVA TÓNOVANÁ SKLA INTERIÉR PŘÍDAVNÉ TOPENÍ INTERIÉR LOKETNÍ OPĚRKA VPŘEDU INTERIÉR PŘÍJEM DIGITÁLNÍ RADIO INTERIÉR AUTORÁDIO/CD INTERIÉR AIRBAG KOLENOVÝ INTERIÉR VNITŘNÍ ZPĚTNÉ ZRCÁTKO ZACLONITELNÉ INTERIÉR PÁSY S AKUSTICKÝM VAROVNÝM SIGNÁLEM INTERIÉR SYSTÉM ISOFIX INTERIÉR PŘÍDAVNÉ OSVĚTLENÍ INTERIÉRU INTERIÉR 3 OPĚRKY HLAVY Z INTERIÉR VÝSTRAŽNÉ SVĚTLO DVEŘE PŘEDNÍ INTERIÉR ELEKTRICKÉ OTVÍRÁNÍ VÍKA MOTORU/ZADNÍHO VÍKA INTERIÉR SADA "NEKUŘÁK" INTERIÉR LOKETNÍ OPĚRKA Z SERVISNÍ PRÁCE SERVISNÍ PROHLÍDKA LONGLIFE MOTOR BATERIE 70 AH MOTOR 1598CC 66KW (90) MOTOR SYSTÉM STOP & START PODVOZEK POSILOVAČ ŘÍZENÍ S PROMĚNLIVÝM ÚČINKEM PODVOZEK 205/55 R 16.. V PODVOZEK NÁHRAD. KOLO NORMAL
--	---

Číslo kalkulace / Číslo schválení

PODVOZEK KONTROLA STABILITY

Náhradní díly

1)	Kód	Popis	Jedn.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
A#	SK VKBA6556	Sada ložiska kola SKF (SKF, A) (L)	1,00				
	*	Drobný materiál	1,00				
		Materiál celkem před slevou					
		Sleva					
		Materiál celkem po slevě					

Práce

2)	Kód	Popis	Hod.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
+	M1 GtTT602	Provést TEST BRZD	1,00				
+	M1 GtT1020	Provést poplatek STK	1,00				
+	M1 GtT8701	Provést OZON	1,00				
+	M1 GtTMED1100	Provést MĚŘENÍ EMISÍ NAFTA	1,00				
+	M1 GtTTT200	Provést TEST TLUMIČŮ	1,00				
	M2 40671950	Výměna skupina náboj - ložisko L PŘ	0,50				
	M1 44051900	Demontáž a montáž kolo L PŘ	0,20				
	M2 46501950	Demontáž a montáž brzdový kotouč L PŘ	0,40				
		Práce celkem před slevou					
		Sleva					
		Práce celkem po slevě	6,10				

Ostatní

	Kód	Popis	Jedn.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
	ELIT52	Diagnostika	1,00				
	ELIT85	Geometrie kontrola včetně seřízení	1,00				
	ELIT315	Zařízení STK a základní kontrola (bez opravy a materiálu)	1,00				
		Ostatní celkem					

Poznámky

- 1) A ... AM díl, O ... OEM díl, L ... Aplikována limitní cena, \$... Přeceněný díl, # ... Změněno uživatelem, + ... Manuálně přidáno
2) # ... Změněno uživatelem, + ... Manuálně přidáno

Cena celkem

Popis	Počet	Celkem (Kč)
Celkem		10477,79
Sleva	0%	0,00
Cena bez DPH		10477,79
DPH	21%	2200,34
Cena s DPH		12678,13
Zaokrouhlení		0,0
Celkem k úhradě		12678,13