

20/2024

Aquacentrum Šutka

Vážený pane [REDACTED]

na základě servisní smlouvy proběhlo provedení kontroly a seřízení pohonů automatických klapek filtrů. Níže předkládáme materiál, který je nutný v rámci zachování správného fungování klapek vyměnit.

1. 1 ks vačka ovladače	1.322 Kč
2. 3 x uložení vačky á 829 Kč/ks	2.487 Kč
3. 90 x seřízení ovladačů klapek á 53 Kč/ks	4.770 Kč
4. 100 x tlumič vzduchu el. magnetického ventilu s regulací á 356 Kč/ks	35.600 Kč
5. 32 x tlumič vzduchu el. magnetického ventilu bez regulace á 225 Kč/ks	7.200 Kč
6. 6 x ukazatel polohy á 132 Kč/ks	792 Kč
7. PVC materiál k úpravě chlorace	1.500 Kč

**Celkem vše bez DPH****53.671 Kč**

Ceny jsou uvedeny bez DPH  
V Jažlovicích dne 03.10.2024

S pozdravem

[REDACTED]  
Lacus Technology s.r.o.

Prohlašuji, že jsem provedl výběr dodavatele  
na základě své znalosti tržních podmínek  
obvyklých v místě [REDACTED]

[REDACTED] a zájmu o transparentnost,  
[REDACTED] minace.