

Stavba :	Zámek Vidim - Oprava omítek, maleb, stavební úpravy J křídla, místnost 201a	Rozpočet : 0001.01
Objekt :	Zámek Vidim	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	813 855	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	97 344	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	9 450	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	11 868	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	6 150	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	0	0	0	0
784 Malby	0	76 440	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	15 649	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	954 316	76 440	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 030 756	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 030 756	0
Přesun stavebních kapacit	0	1,0	1 030 756	10 308
Mimostaveništní doprava	0	4,0	1 030 756	41 230
Zařízení staveniště	0	3,5	1 030 756	36 076
Provoz investora	0	0,0	1 030 756	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 030 756	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 030 756	0
CELKEM VRN				87 614