

ODBĚRATEL

DODAVATEL

ČESKÝ ROZHLAS

zřízen zákonem č. 484/91 Sb. o Českém
rozhlasu
Praha 2 - Vinohradská 12
120 99

LKQ CZ s. r. o.
Ocelářská 891/15
190 00 Praha 9

IČ: 45245053 DIČ: CZ 45245053

IČ: 24787426 DIČ: CZ 24787426

VYŘIZUJE:

94440

tel.:

mobil:

e-mail:

vyřizuje:

Reinerova 811/5163 00 Praha 17, Řepy

tel.:

e-mail:

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY:

V souladu s Rámcovou dohodou o zajištění servisu vozů uzavřené na základě VZ28/2022 (dále jen Rámcová dohoda) mezi Českým rozhlasem a společností LKQ CZ, s.r.o. u Vás objednááme:

Servis vozidla dle přiloženého rozpočtu**TERMÍN DODÁNÍ ZBOŽÍ / POSKYTNUTÍ SLUŽBY: ŘÍJEN 45. TÝDEN****CENOVÉ UJEDNÁNÍ:**

Jednotková cena za práci, dle ceníku, který je přílohou a nedílnou součástí této Rámcové dohody

Předběžná maximální cena + 21 % DPH

V případě zjištěných závad, které přesahují rámec cenového ujednání nutný rozpočet opravy.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

Na základě Rámcové dohody

V Praze dne

- 8. 2024

Číslo kalkulace / Číslo schválení

Kalkulace nákladů

Výpočet

Číslo případu		Číslo schválení	
Datum vytvoření	04.11.2024 09:02:47	Stav případu	Objednáno
Datum kalk./změny	05.11.2024 08:58:27		
Datum ceníku ND	01.11.2024	Systém lakování	Bez lakování
Podmínky	Český rozhlas - PRG-94440		

Zákazník

Společnost	LKQ CZ s.r.o.
Adresa	Ocelářská 891/16 19000 Praha 9 IČ: 24787426, DIČ: CZ24787426

Majitel vozidla

Řidič	
Majitel	Český rozhlas Vinohradská 1409/12 12000 Praha 2

Vozidlo

RZ		VIN	
Značka a model	VOLKSWAGEN TRANSPORTER KOMBI (7H) (12-15)		
Kód modelu		Kód barvy výrobce	
Datum registrace		Začátek opravy	31.10.2024
Stav km	154 796 km	Konec opravy	05.11.2024

Výbava

PŘEVODOVKA 6 - STUPŇOVÁ	KAROSERIE DLOUHÝ ROZVOR S BOČNÍMI DVEŘMI P
DODATKOVÁ VÝBAVA ROZSAH ZATÍŽENÍ 4	DODATKOVÁ VÝBAVA MAX.ZATÍŽENÍ PŘED.NÁPRAVY TŘ.5
VNĚJŠÍ VÝBAVA INTEGROVANÉ VÝŠKOVÉ NASTAVENÍ SVĚTLOMETŮ	VNĚJŠÍ VÝBAVA ZADNÍ SVĚTLO S MLHOVÝM SVĚTLEM
VNĚJŠÍ VÝBAVA TERMO SKLA	VNĚJŠÍ VÝBAVA VYHŘÍVANÁ VNĚJŠÍ ZPĚTNÁ ZRCÁTKA
VNĚJŠÍ VÝBAVA TERMICKÉ ZADNÍ SKLO	VNĚJŠÍ VÝBAVA ZPĚTNÉ ZRCÁTKO VNĚJŠÍ ASFÉRIKÉ L
INTERIÉR SOUND-SYSTÉM 2 REPRODUKTORY	INTERIÉR CENTRÁL.ZAMYKÁNÍ S RÁDIOVOU FREKVENCÍ
INTERIÉR 2.ŘADA JEDNOTL.SEDAD. P	INTERIÉR ELEKTR. OVLÁDÁNÍ OKEN PŘ
INTERIÉR BEZPEČNOSTNÍ ZAMYKÁNÍ	INTERIÉR PÁSY S AKUSTICKÝM VAROVNÝM SIGNÁLEM
INTERIÉR DL SPOLUJEZDEC 2 SEDADLA	INTERIÉR PŘ EL. NASTAV. BEDERNÍ OPĚRKA
INTERIÉR OSVĚTLENÉ PRAH.LIŠTY	INTERIÉR ALARM
INTERIÉR OBLOŽENÍ PŘ PODLAHY Z GUMY	INTERIÉR VPŘEDU VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ
INTERIÉR VYPÍNÁNÍ AIRGABU SPOLUJEZDCE	INTERIÉR PŘÍDAVNÉ TOPENÍ
INTERIÉR KLIMATIZACE VPŘEDU / VZADU	SERVISNÍ PRÁCE SERVISNÍ PROHLÍDKA KM
SERVISNÍ PRÁCE SERVISNÍ PROHLÍDKA LONGLIFE	MOTOR FILTR PEVNÝCH ČÁSTIC
MOTOR 1968CC 103KW (140)	MOTOR ALTERNÁTOR 180 A
MOTOR BATERIE 72 AH	ZEMĚ ČESKÁ REPUBLIKA
TYPOVÉ OZNAČENÍ 2 DVEŘE BOČNÍ Z PROSKLENÉ	PODVOZEK KRYT NÁBOJE 16"
PODVOZEK 6.5JX16"	PODVOZEK ZVÝŠENÁ NOSNOST
PODVOZEK NÁHRAD. KOLO NORMAL	PODVOZEK KONTROLA STABILITY

Náhradní díly

1)	Kód	Popis	Jedn.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
A#	CO 220125S	Výpustní šroub olejové vany CORTECO (CORTECO, A)	1,00				
O	03L115562	olejový filtr	1,00				
O	7E8413031A	tlumič pérování L PŘ	1,00				
O	7E8413031A	tlumič pérování P PŘ	1,00				
O	7LA412331A	uložení tlumiče L PŘ	1,00				
O	7LA412331A	uložení tlumiče P PŘ	1,00				

Číslo kalkulace / Číslo schválení

O	05W30-OEM- VW50700-D4	Motorový olej - 05W30 OEM	7,00
O#	DOT4-OEM- 50114	brzdová kapalina	1,15
*		Drobný materiál	1,00
		Materiál celkem před slevou	
		Sleva	
		Materiál celkem po slevě	

Práce

2)	Kód	Popis	Hod.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
	M2 01390064	Doplňkové inspekční práce	0,30				
	M1 17301927EM	Výměna olejový filtr	0,10				
+	M1 GtTT602	Provést TEST BRZD	1,00				
+	M1 GtT1010	Provést poplatek STK	1,00				
+	M1 GtT8701	Provést OZON	1,00				
+	M1 GtTMED1100	Provést MĚŘENÍ EMISÍ NAFTA	1,00				
+	M1 GtTTT200	Provést TEST TLUMIČŮ	1,00				
	M1 40902000	Výměna tlumič pérování L PŘ / Výměna tlumič pérování P PŘ	2,90				
	M2 01400050	Výměna brzdová kapalina	0,50				
	M1 01040030EM	Výměna Motorový olej	0,70				
		Práce celkem před slevou					
		Sleva					
		Práce celkem po slevě	9,50				

Ostatní

Kód	Popis	Jedn.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
ELIT52	Diagnostika	1,00				
ELIT85	Geometrie kontrola včetně seřízení	1,00				
ELIT315	Zařízení STK a základní kontrola (bez opravy a materiálu)	1,00				
	Ostatní celkem					

Poznámky

- 1) A ... AM díl, O ... OEM díl, L ... Aplikována limitní cena, \$... Přeceněný díl, # ... Změněno uživatelem, + ... Manuálně přidáno
2) # ... Změněno uživatelem, + ... Manuálně přidáno

Cena celkem

Popis	Počet	Celkem (Kč)
Celkem		26449,15
Sleva	0%	0,00
Cena bez DPH		26449,15
DPH	21%	5554,32
Cena s DPH		32003,47
Zaokrouhlení		0,0
Celkem k úhradě		32003,47