

**ODBĚRATEL****ČESKÝ ROZHLAS**

zřízen zákonem č. 484/91 Sb. o Českém
rozhlasu
Praha 2 - Vinohradská 12
120 99

DODAVATEL

LKQ CZ s. r. o.
Ocelářská 891/15
190 00 Praha 9

IČ: 45245053 DIČ: CZ 45245053

IČ: 24787426 DIČ: CZ 24787426

VYŘIZUJE:

tel.: [REDACTED]
e-mail: vlastimil.polak@rozhlas.cz

vyřizuje:

AutoPresto Jihlava, Stonařov 236, 588 33 Jihlava
mobil: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY:

V souladu s Rámcovou dohodou o zajištění servisu vozů uzavřené na základě VZ28/2022 (dále jen Rámcová dohoda) mezi Českým rozhlasem a společností LKQ CZ, s.r.o. u Vás objednááme:
na vozidle RZ: [REDACTED]

Servisní prohlídka, Svítí kontrolka závady na motoru - oprava

TERMÍN DODÁNÍ ZBOŽÍ / POSKYTNUTÍ SLUŽBY: LISTOPAD'24 46. TÝDEN

CENOVÉ UJEDNÁNÍ:

Jednotková cena za práci, dle ceníku, který je přílohou a nedílnou součástí této Rámcové dohody

Predběžná maximální cena [REDACTED] + 21 % DPH

V případě zjištěných závad, které přesahují rámec cenového ujednání nutný rozpočet opravy.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

Na základě Rámcové dohody

V Praze dne

14. 11. 2024

Číslo kalkulace / Číslo schválení

Kalkulace nákladů

Výpočet

Číslo případu		Číslo schválení	
Datum vytvoření	05.11.2024 13:35:10	Stav případu	Objednáno
Datum kalk./změny	12.11.2024 08:37:38		
Datum ceníku ND	04.11.2024	Systém lakování	Bez lakování
Podmínky	Český rozhlas - JI-97077		

Zákazník

Společnost	LKQ CZ s.r.o.
Adresa	Ocelářská 891/16 19000 Praha 9 IČ: 24787426, DIČ: CZ24787426

Majitel vozidla

Řidič	
Majitel	Český rozhlas Vinohradská 1409/12 12000 Praha 2

Vozidlo

RZ		VIN	
Značka a model	SKODA FABIA (NJ) 5D/COMBI (14-18)		
Kód modelu		Kód barvy výrobce	
Datum registrace		Začátek opravy	06.11.2024
Stav km	121 779 km	Konec opravy	08.11.2024

Výbava

POKROČILÝ ASISTENČNÍ SYSTÉM JÍZDY BRZDOVÝ ASISTENT	POKROČILÝ ASISTENČNÍ SYSTÉM JÍZDY OMEZOVAČ RYCHLOSTI
POKROČILÝ ASISTENČNÍ SYSTÉM JÍZDY OCHRANA CHODCŮ	PŘEVODOVKA 5 - STUPŇOVÁ
KAROSERIE KOMBI	DODATKOVÁ VÝBAVA ZADNÍ BRZDY KOTOUČOVÉ GEOMET
DODATKOVÁ VÝBAVA ZADNÍ ZAVĚŠENÍ	DODATKOVÁ VÝBAVA PŘEVODOVKA
DODATKOVÁ VÝBAVA PŘEDNÍ NÁPRAVA	DODATKOVÁ VÝBAVA ZDVIH PRUŽINY 39
DODATKOVÁ VÝBAVA SLUNEČNÍ CLONA	DODATKOVÁ VÝBAVA SLUNEČNÍ CLONA
DODATKOVÁ VÝBAVA ROZSAH ZATÍŽENÍ 10	VNĚJŠÍ VÝBAVA ČELNÍ SKLO ATERMICKÉ
VNĚJŠÍ VÝBAVA DENNÍ SVÍCENÍ	VNĚJŠÍ VÝBAVA MLHOVÁ SVĚTLA
VNĚJŠÍ VÝBAVA TERMO SKLA	VNĚJŠÍ VÝBAVA DVOJTÓNOVÁ HOUKAČKA
VNĚJŠÍ VÝBAVA MŘÍŽKA PŘEDNÍ S CHROM. VLOŽKOU	VNĚJŠÍ VÝBAVA ZPĚTNÉ ZRCÁTKO VNĚJŠÍ ELEKTR.
VNĚJŠÍ VÝBAVA MADLO V BARVĚ (ZÁKLAD)	INTERIÉR KLIMATIZACE
INTERIÉR AKUSTICKÁ/VIZUÁLNÍ KONTROLA ZAPNUTÍ BEZP.PÁSŮ	INTERIÉR 3 OPĚRKY HLAVY Z
INTERIÉR VZADU DĚLENÉ	INTERIÉR 3 BODOVÝ BEZPEČNOSTNÍ PÁS Z STR
INTERIÉR PŘÍDAVNÉ OSVĚTLENÍ INTERIÉRU	INTERIÉR CHROM-PAKET
INTERIÉR TELEFON "CONFORT"	INTERIÉR SYSTÉM KONTROLY TLAKU V PNEUMATIKÁCH
INTERIÉR CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM	INTERIÉR ELEKTR. OVLÁDÁNÍ OKEN PŘ
INTERIÉR ELEKTRICKÉ. PŘÍDAVNÉ TOPENÍ	INTERIÉR FREON R1234YF
INTERIÉR SETRVAČNÍK S PROTIZÁVAŽÍM	INTERIÉR AIRBAG ŘIDIČ/SPOLUJEZDEC/BOČNÍ/HLAVOVÝ
INTERIÉR PŘÍJEM DIGITÁLNÍ RADIO	INTERIÉR KOŽENÁ RUKOJEŤ RUČNÍ BRZDY
INTERIÉR VYPÍNÁNÍ AIRGABU SPOLUJEZDCE	INTERIÉR ODKLÁDACÍ SCHRÁNKA POD SEDADLEM
INTERIÉR PŘEDNÍ S KAPSOU Z	INTERIÉR VPŘEDU VÝŠKOVÉ NASTAVITELNÁ
INTERIÉR RUKOJEŤ ŘADÍCÍ PÁKY KŮŽE	INTERIÉR SPORTOVNÍ VOLANT 3-RAMENNÝ MULTIFUNKČNÍ
SERVISNÍ PRÁCE SERVISNÍ PROHLÍDKA KM	MOTOR 1422CC 66KW (90)
MOTOR ALTERNÁTOR 140 A	MOTOR SYSTÉM STOP & START
MOTOR BATERIE 70 AH	MOTOR NORMA EU6
ZEMĚ ČESKÁ REPUBLIKA	PODVOZEK KOTOUČOVÉ BRZDY Z
PODVOZEK POSILOVAČ ŘÍZENÍ S PROMĚNLIVÝM ÚČINKEM	PODVOZEK 15"
PODVOZEK 6.0J X 15"	PODVOZEK 185/60 R 15

Číslo kalkulace / Číslo schválení

Náhradní díly

1)	Kód	Popis	Jedn.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
O#	BO F026407153	olejový filtr	1,00				
A	FI PP986/4	Palivový filtr FILTRON (FILTRON, A)	1,00				
O#	VW-04L906051	snímač tlaku výfuk. potrubí	1,00				
O#	VW-04L906051	snímač tlaku výfuk. potrubí	1,00				
O	1K0253115AE	těsnění Z, výstup před.	1,00				
O#	VAG 1K0253725	spona ORIGINÁL (Originální díl VAG, A)	1,00				
O	6C0253101E	mezikus výfuk. potrubí	1,00				
O#	ST 114-952	svorka z mezikusu výfukového potrubí	1,00				
A	UFI 54.199.00	Kabinový filtr, aktivní uhlí UFI (UFI FILTERS, A)	1,00				
O	05W30-OEM-VW50700-D4	Motorový olej - 05W30 OEM	4,10				
O#	SWG 30100496	podložka výpustného šroubu	1,00				
*		Drobný materiál	1,00				
		Materiál celkem před slevou					
		Sleva					
		Materiál celkem po slevě					

Práce

2)	Kód	Popis	Hod.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
	M2 01390050	Doplňkové inspekční práce	0,50				
	M2 20345550	Výměna palivový filtr	0,20				
	M2 26752036	Výměna snímač tlaku výfuk. potrubí / Výměna snímač tlaku výfuk. potrubí	0,30				
	M2 26171986	Výměna mezikus výfuk. potrubí	0,30				
+	M1 GtTdiagnostika	Provést Diagnostika	1,00				
	M2 85185550	Výměna pylový filtr	0,10				
	M2 10821900	Demontáž a montáž ochranný kryt mechaniky před.	0,30				
	M2 01030036	Servisní prohlídka 120 000 km	1,00				
		Práce celkem před slevou					
		Sleva					
		Práce celkem po slevě	3,70				

Poznámky

1) A ... AM díl, O ... OEM díl, L ... Aplikována limitní cena, \$... Přeceněný díl, # ... Změněno uživatelem, + ... Manuálně přidáno

2) # ... Změněno uživatelem, + ... Manuálně přidáno

Cena celkem

Popis	Počet	Celkem (Kč)
Celkem		19294,00
Sleva	0%	0,00
Cena bez DPH		19294,00
DPH	21%	4051,74
Cena s DPH		23345,74
Zaokrouhlení		0,0
Celkem k úhradě		23345,74