



HBP s.r.o.
Projektování a diagnostika mostů
Čechova 59,
370 65 České Budějovice
e-mail:

adresát:

Lesy České republiky, s.p.
Přemyslova 1106/19
Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové

Váš dopis zn./ze dne

naše značka
23 110 01

vyřizuje - □

České Budějovice
25.9. 2024

Věc: Rekonst. mostů na LC Polomská, LS Třeboň – vyjádření AD k úpravě založení mostu SO201

Zak.č.: 23 110 01

V rámci zadávací dokumentace bylo pro výpočet mikropilotového založení uvažováno s výskytem zvodnělých písků v podloží mostu. Při realizaci byl geologem dokumentován vrt mikropiloty č.6 opěry OP1, kde bylo zjištěno, že od hloubky 5,0m se vyskytují zvodněné jílovité písky. Vzhledem ke zjištěnému byla navržena úprava založení mostu spočívající v přidáním jedné mikropiloty pod každou opěru (ty jsou nyní ve dvou shodných řadách) a současně jejich prodloužení o 1,0m.

S pozdravem

[Redacted signature]

[Redacted signature]