



OBJEDNÁVKA

Objednávka č.:	2291/DO/2024
Smlouva č.:	ZZS/306/22
Zveřejněná v registru smluv pod ID:	20763157
Datum vystavení:	23. 10. 2024
Dodavatel – fakturační adresa: ARC vehicles s.r.o. Strojírenská 259/16, 155 21 Praha 5 bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., Praha 4 IČ: 02675609 DIČ: CZ02675609	Odběratel – fakturační adresa: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Korunní 98, 101 00 Praha 10 bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Praha 2 IČ: 00638927 DIČ: CZ00638927
Zboží nebo službu dodejte: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Nádražní 1573/60, 150 00 Praha 5 nebo Kundratka 1951/19, 180 00 Praha 8	Dodací lhůta: do 31. 12. 2024 Způsob dodání: dodavatelsky Vyřizuje: Útvar: dopravní oddělení Telefon/fax: E-mail:
OBSAH OBJEDNÁVKY:	
Objednáváme u Vás na vozidlo RZ 7AJ 0648 IČV 167 č. stř.: 11300	
1. Oprava vozidla dle ZL-419/2024	
Předpokládaná cena celkem včetně DPH:	124.630,-
U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný na FÚ. Na faktuře dodavatel uvede číslo objednávky.	Jméno a podpis odpovědného pracovníka, razítko útvaru
Potvrzení objednávky dodavatelem:	Potvrzuji převzetí objednávky 2291/DO/2024 ARC vehicles s.r.o. 18.11.2024



ARC VEHICLES	ZAKÁZKOVÝ LIST PŘEDBĚŽNÁ CENA	ZL-419/2024
ARC vehicles s.r.o. Strojírenská 259/16 155 21 Praha 5 Česká republika IČ: 02675609 DIČ: CZ02675609 Dodavatel je registrován pod spisovou značkou C 221534 ze dne 12.03.2014 u Městského soudu v Praze.	Zákazník: Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy Korunní 2456/98 101 00 Praha 10 Česká republika IČ: 00638927 DIČ: CZ00638927 Kontaktní osoba: Umístění:	
Číslo objednávky: ZZS/306/22 obj. 2291/DO/2024		

Předmět servisu:

IČV:

167

Model:

M 519 CDI

Datum přijetí:

23.10.2024

Datum dokončení:

31.12.2024

SPZ:

7AJ 0848

Rok výroby:

2018

VIN:

EDB9071531N003158

Stav PHM:

1/1

Počet km:

136 295

Požadavek uživatele / uživatelský popis závady:

Specifikace závady:

- únik hydraulického oleje z nosítek
- otevírání skříňky Obvazový materiál a Zadržný systém + klíny - skříňky jsou od lepidla z těsnění
- nesvítlí pravá zadní SPZ
- kontrola nezávislého topení
- nefunkční podsvícení tlačítek majáky, horní a pravé venkovní osvětlení
- povoluje se madlo od rolety střešního ventilátoru

Závady z kontroly vozidla:

- rozbité a nefunkční osvětlení schodů
- utržená a rozbitá čela šuplíků a dvířka skříňek
- utržený čelní kryt schodu

č. položky / název položky	MJ	Počet	Cena/Jed.	Celkem
Servis stolů nosítek STEM EDEN	h	4	700,00	2 800,00
Drobný spotřební materiál	x	3	247,00	741,00
Drobný elektroinstalační materiál	x	1	350,00	350,00
2606NW Pneumatická pružina	ks	4	680,00	2 720,00
6218MG Pneumatická pružina	ks	4	900,00	3 600,00
KITRICFRONTGEGX REPLACEMENT KIT PROTECTION GE-2015	ks	1	1 166,00	1 166,00
čelo šuplíku 315x145	ks	2	2 800,00	5 600,00
WAS 723 osvětlení vnitřní BAUS AT	ks	4	160,00	640,00
347x145x19mm čelo šuplíku	ks	5	2 800,00	14 000,00
dvířka 300x400x19mm	ks	1	3 500,00	3 500,00
KITR000103 KIT MONTAGGIO MARTINETTO SINGOLO DAKS	ks	1	13 994,00	13 994,00
DIS0012598 A DIS0020836				
JO134016000 Osvětlení SPZ	ks	1	1 000,00	1 000,00
TAPPO70020 krytka	ks	1	70,00	70,00



ARC VEHICLES		ZAKÁZKOVÝ LIST PŘEDBĚŽNÁ CENA		ZL-419/2024	
Castrol AWS22		l	1	400,00	400,00
KITR000003	akumulátor odpružení	ks	1	14 129,00	14 129,00
	D/M osvětlení SPZ	h	1	990,00	990,00
	D/M osvětlení schodu + elektroinstalace	h	6	990,00	5 940,00
	Lakování nábytku	x	1	11 000,00	11 000,00
	Kontrola topení	h	1	990,00	990,00
	Kontrola vozidla	h	1	990,00	990,00
	Oprava schodu	h	1	990,00	990,00
	Oprava nábytku, přestrojení a výměna vzpěr	h	11	990,00	10 890,00
	Dvířka 208x400x19mm	ks	1	3 500,00	3 500,00
	Žárovka vypínače	ks	3	25,00	75,00
	Výměna kol	x	6	250,00	1 500,00
	Výměna žárovek	h	0,25	990,00	247,50
Celkem bez DPH:				101 822,50 Kč	