

-165120453



A500X017B4B0

Nabídka na poskytování služby - BO na základě požadavkového listu č. 102/2016 podle smlouvy č. 145110100

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		Poskytovatel: EXCALIBUR ARMY spol. s r.o. Olomoucká 1841/175, 785 01 Šternberk		
Jehož jménem jedná: Ing. Tomáš DVOŘÁČEK		Jehož jménem jedná: Ing. Petr Kratochvíl		
Kontaktní osoba: Ing. Stanislav SRBA		Kontaktní osoba: Ing. Daniel Káňa		
Telefon: [REDACTED]		[REDACTED]		
Typ/modifikace techniky:	BVP-2 VOZIDLO OBRNĚN. BOJ	Uživatel techniky: (krycí název útvaru) 442800 Dislokace techniky: Hranice		
Evidenční číslo:	893-86-15	plk. Ing. Bc. Jan Zezula <i>velitel útvaru</i> <i>hodnost, titul, jméno, příjmení</i>		
Rok výroby:	02.11.1998	Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice) por. Bc. Bělaška [REDACTED] <i>hodnost, titul, jméno, příjmení – telefon</i>		
SOJ ano/ne; rozsah:	ANO – konečná kontrola	Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ: SOJ bude provedeno v požadovaném rozsahu.		
Číslo telefonu: 585 083 136, 601 585 200		- 2 - 09 - 2016 Ing. Jaroslav Formánek hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis		
Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby: Dle kontrolního zápisu č. 0102/2016 - BO. Místo: Olomoucká 1841/175, 785 01 Šternberk				
Termín (doba) ukončení poskytování služby: Do 2 měsíců od zahájení prací na vozidle BVP-2. V současné době vzhledem k rozpracovanosti zakázek je předpokládán termín zahájení prací od 1.10.2016. Podmínkou je odsouhlasení skutečného zahájení nejpozději v posledním týdnu měsíce září 2016.				
Nabídková cena				
Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem (bez DPH)
Náklady na vlastní výkony:	Oprava krytu prostoru uložení AKB, oprava svazku elektroinstalace AKB, oprava palivových trubek a pryžových hadic, oprava stropní svítliny, oprava stropní desky PAO, oprava trubky odsávání splodin, oprava poškozených dveří, oprava palivového potrubí a hadice ke dveřím, oprava kruhu sání, oprava přepážky, oprava vnitřního nátěru, demontáž věže, oprava kabeláže, kontrola, montáž odzkoušení, oprava bloku řízení stabilizace, oprava ohrádky levé, oprava sedačky, oprava podavače pro PKT, oprava lapače nábojnic, převzetí, předání materiálu, zpracování protokolů, ostatní administrativní a režijní náklady.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Subdodavatel:				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Celkem bez DPH:				246 597,20
Nabídková cena celkem: 246 597,20 Kč bez DPH, 298 382,55 Kč s DPH.				

Zástupce poskytovatele: Ing. Daniel Kaňa.....

titul, jméno, příjmení, telefon

Ve Šternberku dne: 30.8.2016

V Praze

dne: 19. 09. 2016

Za poskytovatele: EXCALIBUR ARMY s.r.o.

521

Za objednatele: I



Praha 10, 101 00

Sekretariát společnosti

IČ: 64573877 · www.excaliburarmy.cz

