

Odběratel

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Pardubičky, Kyjevská 44
532 03 Pardubice
IČO 27520536 DIČ CZ27520536
Spisová značka
B 2629, Krajský soud v Hradci Králové

Dodavatel

DARTIN spol.s r.o.

Horoměřice, Suchdolská 688
252 62 Horoměřice

IČO **40763781** DIČ **CZ40763781**

Příjemce - místo dodání

NPK Pardubická nemocnice a.s.,
Kyjevská 44
530 02 Pardubice



Kód akce	Požadované datum dodání
Způsob dopravy	Datum vytvoření 19.11.2024 15:00:04
Způsob úhrady	
Dodací podmínky	
Ceny jsou uváděny	Bez DPH

Poř. Kód zboží	Název zboží	Objednáno MJ výsledné	Objednáno Skladová výsledné MJ	Identifikace VZ
10 E04-472000-00001	Opravy - Oprava ventilátoru - výměna nefunkční základní desky (hlásí chybu COM rozhraní) a čelního panelu.			

Cena celkem bez DPH	59 594,18	CZK
----------------------------	------------------	------------

Razítko a podpis dodavatele

Razítko a podpis odběratele