

Příloha č. 1

Číslo objednávky: SSZT PCE ASDEK 11

[illegible]

STARMON		Z 712		Záznam o pasivní reklamaci		Evidenční číslo	
						1384/24	

Hlášení reklamace			
Datum	13.11.2024	Čas	6:48
Typ zařízení	ASDEK		
Místo	Lichkov		
Popis reklamace	PO VÝPADKU NAPÁJENÍ PŘESTÁVÁ FUNKČOVAT ÚSTŘEDNA EZS		
Hlásil		Zadal	

Oprava			
Příčina	CHYBA PROPOJOVACÍHO MODULU NAPÁJENÍ EZS		
Popis opravy	zaseknuté tlačítko zapnutí bat. napájení		
Spotřebovaný materiál			
Datum		Opravit	

Převzetí opravy zákazníkem			
Vyjádření			
Datum		Podpis, razítko	

Hodnocení				
Náklady	Materiál	Práce	Cestovní náklady	Celkem
				1177,-

Kategorie	POZÁRUCNÍ	Poznámka	
Opatření			
Datum		Schválil	

STARMON		Z 712		Záznam o pasivní reklamaci		Evidenční číslo	
						0550/24	

Hlášení reklamace			
Datum	14.05.2024	Čas	13:04
Typ zařízení	ASDEK		
Místo	Lichkov		
Popis reklamace	Poškozená swora		
Hlásil		Zadal	

Oprava			
Příčina	VADKA KONDENZÁTOROVÁ PROPOJKA		
Popis opravy	MONTÁŽ NOVÉ SWORY		
Spotřebovaný materiál	KONDENZÁTOROVÁ PROPOJKA - 7 ks		
Datum		Opravit	

Převzetí opravy zákazníkem			
Vyjádření			
Datum		Podpis, razítko	

Hodnocení				
Náklady	Materiál	Práce	Cestovní náklady	Celkem
				3495,-
Kategorie	POZÁŘUČNÍ		Poznámka	
Opatření				
Datum		Schválil		

STARMON		Z 712		Záznam o pasivní reklamaci		Evidenční číslo	
						0102/24	

Hlášení reklamace			
Datum	26.01.2024	Čas	7:40
Typ zařízení	ASDEK		
Místo	Lichkov		
Popis reklamace	Žádost o kontrolu funkčnosti zařízení ASDEK - nejasná hlášení		
Hlásil		Zadal	

Oprava			
Příčina	VADLÝ SKÍPAC COK B		
Popis opravy	26.1.2024 - zařízení INJ generuje záznamy průjezdu vlaku s 0km/h o 0 nápravách bez skutečného průjezdu vlaku - restart PC INJ a SW restart KSB - výměna COK B 22/0107 + držák		
Spotřebovaný materiál	COK/HS MODULE SK: 22/0107 DRŽÁK UPH2604HS3 - 1ks		
Datum		Opravit	

Převzetí opravy zákazníkem			
Vyjádření			
Datum		Podpis, razítko	

Hodnocení				
Náklady	Materiál	Práce	Cestovní náklady	Celkem
				67066,-
Kategorie	POZÁRUČNÍ		Poznámka	
Opatření				
Datum		Schválil		

STARMON		Z 712		Záznam o pasivní reklamaci		Evidenční číslo	
						1375/24	

Hlášení reklamace			
Datum	08.11.2024	Čas	10:00
Typ zařízení	ASDEK		
Místo	Lichkov		
Popis reklamace	Chyba 24, 25.		
Hlásil		Zadal	

Oprava			
Příčina	Vadný přívodní kabel.		
Popis opravy	Měření napětí při statickém testu. (SL150053)CPMA1 - 1,2V UKOLOA - demontována bez náhrady (CPMB1 - 0V UKOLOA Prohození přívod. kabelu z druhého páru = funkční. Vadný přívodní kabel 12.11.2024 Výměna přívodního kabelu k prvnímu páru matrací.		
Spotřebovaný materiál	TECHNOLOGICKÝ KABEL PRO SÁŤTÁŽE CP17 - 30.m		
Datum		Opravitel	

Převzetí opravy zákazníkem			
Vyjádření			
Datum		Podpis, razítko	

Hodnocení				
Náklady	Materiál	Práce	Cestovní náklady	Celkem
				12 894,-
Kategorie	POZÁRUČENÍ		Poznámka	
Opatření				
Datum		Schválil		

STARMON		Z 712		Záznam o pasivní reklamaci		Evidenční číslo 1385/24	
---------	--	-------	--	----------------------------	--	----------------------------	--

Hlášení reklamace			
Datum	13.11.2024	Čas	6:45
Typ zařízení	ASDEK		
Místo	Lichkov		
Popis reklamace	Vzdáleně zjištěna nízká teplota na výhřevu krytu HABD1 - 5°C, HABD2 - 26°C		
Hlásil		Zadal	

Oprava			
Příčina	HLODAVCI POŠKOZENÉ DATOVÉ KABELY V TECHNOLOGICKÉ SKŘINI ZAŘÍZENÍ H		
Popis opravy	Výhřev krytu na HABD1 nehřeje. Nutná výměna přívodního kabelu Prokousáno od myši - oprava kabelu - zkouška funkčnosti		
Spotřebovaný materiál			
Datum		Opravitel	

Převzetí opravy zákazníkem			
Vyjádření			
Datum		Podpis, razítko	

Hodnocení				
Náklady	Materiál	Práce	Cestovní náklady	Celkem
				15711,-
Kategorie	POZÁRUČNÍ		Poznámka	
Opatření				
Datum		Schválil		