

Chladící zařízení č. 15

Položka opravy	Počet	MJ	jednotková cena bez DPH	cena bez DPH
oprava úniku chladiva na výparníku, oprava Cu potrubí	1	ks		
výměna vstřikovacího ventilu	1	ks		
výměna filtru	1	ks		
odsávání, vákuování, doplnění chladiva, nastavení tlaků presostatu, funkční zkouška, tlaková zkouška	1	ks		
kontrola těsnosti dle nařízení (EU) č. 517/2014	1	ks		
ventil TMVX-00112	1	ks		
filtr FDB-082S	1	ks		
průhledítko Alco MIA	1	ks		
dýza ventilu	1	ks		
pájka Ag	1	ks		
chladivo R 404A	1,1	kg		
cena bez DPH za zařízení				8 215,00 Kč

Rekapitulace

cena bez DPH celkem	124 381,00 Kč
DPH 21 %	26 120,00 Kč
cena vč. DPH celkem	150 501,00 Kč

cena v rekapitulaci je vč. dopravy

Chladící zařízení č. 14

Položka opravy	Počet	MJ	jednotková cena bez DPH	cena bez DPH
výměna výparníku chladírny	1	ks		
výměna filtru a průhledítka	1	ks		
výměna rotalock ventilu	1	ks		
výměna vstřikovaciho ventilu	1	ks		
odsávání, vákuování, doplnění chladiva, nastavení tlaků presostatu, funkční zkouška, tlaková zkouška	1	ks		
kontrola těsnosti dle nařízení (EU) č. 517/2014	1	ks		
izolace potrubí	1	ks		
pájka Ag	1	ks		
kapilára propojovací s matkou	2	ks		
chladivo R 404A	3,9	kg		
ventil vstřikovací TMVX-00112	1	ks		
průhledítko Alco MIA 12	1	ks		
filtr kapaliny Alco Adk 1612	1	ks		
ratalock ventil sběrače kapaliny s těsněním	1	ks		
matka mosazná	4	ks		
výparník MIC 500	1	ks	3	
cena bez DPH za zařízení				45 082,00 Kč

Chladící zařízení č. 9

Položka opravy	Počet	MJ	jednotková cena bez DPH	cena bez DPH
výměna kombinovaného presostatu Alco	1	ks		
výměna spojové kapiláry k presostatu	1	ks		
odsávání, vákuování, doplnění chladiva, nastavení tlaků presostatu, funkční zkouška, tlaková zkouška	1	ks		
kontrola těsnosti dle nařízení (EU) č. 517/2014	1	ks		
kombinovaný presostat Alco Ps 2	1	ks		
kapilára propojovací s matkou	2	ks		
chladivo R 404A	1,2	kg		
cena bez DPH za zařízení				6 736,00 Kč

Chladící zařízení č. 10

Položka opravy	Počet	MJ	jednotková cena bez DPH	cena bez DPH
oprava úniku chladiva u vstřikovacího ventilu	1	ks		
oprava Cu potrubí vč, izolace	1	ks		
odsávání, vákuování, doplnění chladiva, nastavení tlaků presostatu, funkční zkouška, tlaková zkouška	1	ks		
kontrola těsnosti dle nařízení (EU) č. 517/2014	1	ks		
izolace potrubí	1	ks		
pájka Ag	1	ks		
kapilára propojovací s matkou	1	ks		
chladivo R 404A	1,2	kg		
cena bez DPH za zařízení				4 635,00 Kč

Chladící zařízení č. 7

Položka opravy	Počet	MJ	jednotková cena bez DPH	cena bez DPH
oprava uchycení utržené vany pro kondenzát	1	ks		
spojovací materiál	1	ks		
cena bez DPH za zařízení				890,00 Kč

Chladící zařízení č. 8

Položka opravy	Počet	MJ	jednotková cena bez DPH	cena bez DPH
oprava uchycení utržené vany pro kondenzát	1	ks		
výměna vadného kombi presostatu	1	ks		
oprava potrubí-únik chladiva	1	ks		
výměna topení ve vaně výparníku	1	ks		
odsávání, vákuování, doplnění chladiva, nastavení tlaků presostatu, funkční zkouška, tlaková zkouška	1	ks		
kontrola těsnosti dle nařízení (EU) č. 517/2014	1	ks		
kombinovaný presostat Alco Ps 2	1	ks		
kapilára propojovací s matkou	2	ks		
topení vany výparníku - náhrada	1	ks		
chladivo R 404A	2,9	kg		
souprava k připojení topení vany výparníku	1	ks		
cena bez DPH za zařízení				12 971,00 Kč

Chladící zařízení č. 3

Položka opravy	Počet	MJ	jednotková cena bez DPH	cena bez DPH
výměna chladícího agregátu	1	ks		
výměna filtrů	2	ks		
odsávání, vákuování, doplnění chladiva, nastavení tlaků presostatu, funkční zkouška, tlaková zkouška	1	ks		
proplach chladícího okruhu, čištění, kyselina	1	ks		
kontrola těsnosti dle nařízení (EU) č. 517/2014	1	ks		
chladící agregát Aspera 6217 GK	1	ks		
filtr WSL 165S	1	ks		
filtr dehydrátor FDB 083S	1	ks		
chladivo R 404A	2,3	kg		
pájka Ag	1	ks		
cena bez DPH za zařízení				12 531,00 Kč

Chladící zařízení č. 5

Položka opravy	Počet	MJ	Jednotková cena bez DPH	cena bez DPH
oprava Cu potrubí u výparníku-oprava vyrovnání tlaku	1	ks		
výměna vstřikovacího ventilu	1	ks		
odsávání, vákuování, doplnění chladiva, nastavení tlaků presostatu, funkční zkouška, tlaková zkouška	1	ks		
kontrola těsnosti dle nařízení (EU) č. 517/2014	1	ks		
ventil TMVX-00112	1	ks		
kapilára propojovací	1	ks		
dýza ventilu	1	ks		
chladivo R 404A	2,5	kg		
pájka Ag	1	ks		
cena bez DPH za zařízení				8 063,00 Kč

Chladící zařízení č. 1

Položka opravy	Počet	MJ	jednotková cena bez DPH	cena bez DPH
výměna motoru ventilátoru kondenzátoru	1	ks		
výměna kompresoru	1	ks		
výměna filtru	1	ks		
odsávání, vákuování, doplnění chladiva, nastavení tlaků presostatu, funkční zkouška, tlaková zkouška	1	ks		
kontrola těsnosti dle nařízení (EU) č. 517/2014	1	ks		
kompresor NJ2212GK-V	1	ks		
motor ventilátoru M4Q045/A34	1	ks		
filtrdehydrátor FDB 083S	1	ks		
chladivo R 404A	2,3	kg		
pájka Ag	1	ks		
cena bez DPH za zařízení				14 230,00 Kč

Chladící zařízení č. 2

Položka opravy	Počet	MJ	jednotková cena bez DPH	cena bez DPH
oprava Cu potrubí na výparníku-vyrovnání tlaku	1	ks		
výměna regulátoru Dixwell XR 160C/170C	1	ks		
výměna filtru	1	ks		
výměna teplotní sondy	2	ks		
odsávání, vákuování, doplnění chladiva, nastavení tlaků presostatu, funkční zkouška, tlaková zkouška	1	ks		
kontrola těsnosti dle nařízení (EU) č. 517/2014	1	ks		
regulátor Dixwell XR 160C/170C	1	ks		
filtr dehydrátor FDB 083S	1	ks		
chladivo R 404A	2,3	kg		
kapilára propojovací	1	ks		
pájka Ag	1	ks		
teplotní sonda	2	ks		
cena bez DPH za zařízení				11 028,00 Kč