



Dodavatel:
AG PUMPY s.r.o.

Lipnická 157
CZ-753 61 Hranice IV - Drahotuše
IČ: 25886801, DIČ: CZ25886801
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl C, vložka 24296.

Bankovní účet: **5602825379/0800**

Náš referent:

Odběratel:

AG PUMPY s.r.o., Lipnická 157, CZ-753 61 Hranice IV - Drahotuše

ST SERVIS s.r.o.

Zašovská 784
CZ-757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 63322528, DIČ: CZ63322528

Vaše poptávka č.: **zaplavená čerpadla a dmychadla**

Předpokládaný termín: 06.12.2024

Středisko: 20

Zakázka dodavatele: 20241000531

Váš referent:

Místo dodání:

ST SERVIS s.r.o.

Zašovská 784, CZ-757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 63322528, DIČ: CZ63322528

Položka	Kód artiklu	Artikl	Množství	Cena/MJ	DPH	Celkem Netto[Kč]
#001	000	STARÁ STROJOVNA - LEVÁ ČÁST	2 ks	16 433,00	21%	32 866,00
		SACI MAGNUS-4 300 - oprava čerpadla				
		Rozpis opravy:				
		- demontáž ve strojovně, vynesení : 850,-Kč				
		- demontáž + diagnostika, vyčištění, vysušení, elektro revize: 3 540,-Kč				
		- montáž nových ložisek, nové kroužky, těsnění hřídele, odzkoušení el. motoru: 3 382,-Kč				
		- mechanická ucpávka: 3 651,-Kč				
		- odtkoušení: 350,-Kč				
		- montážní práce - dílna, nástřik: 3 500,-Kč				
		- přesun na místo, zpětná montáž a připojení na potrubí: 1 160,-Kč				
		-----Celkem	16 433,-Kč			
#002	000	SACI MAGNUS-4 750 - oprava čerpadla	1 ks	18 478,00	21%	18 478,00
		Rozpis opravy:				
		- demontáž ve strojovně, vynesení : 980,-Kč				
		- demontáž + diagnostika: 3 620,-Kč				
		- montáž nových ložisek: 4 162,-Kč				
		- mechanická ucpávka: 4 336,-Kč				
		- montážní práce - dílna, nástřik: 3 720,-Kč				
		- přesun na místo, zpětná montáž a připojení na potrubí: 1 310,-Kč				
		- odzkoušení: 350,-Kč				
		-----Celkem	18 478,-Kč			
#003	000	SACI MAGNUS-2 1500 - oprava čerpadla	1 ks	18 478,00	21%	18 478,00
		Rozpis opravy:				
		- demontáž ve strojovně, vynesení : 980,-Kč				
		- demontáž + diagnostika: 3 620,-Kč				
		- montáž nových ložisek: 4 162,-Kč				
		- mechanická ucpávka: 4 336,-Kč				
		- montážní práce - dílna, nástřik: 3 720,-Kč				
		- přesun na místo, zpětná montáž a připojení na potrubí: 1 310,-Kč				
		- odzkoušení: 350,-Kč				
		-----Celkem	18 478,-Kč			
#004	000	RT-5026 - oprava dmychadla	4 ks	13 983,00	21%	55 932,00
		Rozpis opravy:				

Položka	Kód artiklu	Artikl	Množství	Cena/MJ	DPH	Celkem Netto[Kč]
		- demontáž ve strojovně, vynesení : 950,-Kč - dílna - demontáž + diagnostika, vyčištění, vysušení, vyčištění sacího a výfukového prostoru, vyprání tlumičů, elektro revize: 2 675,-Kč - montáž nových ložisek, nové kroužky, těsnění hřídele, odzkoušení el. motoru: 4 628,-Kč - montážní práce - dílna, nástřik: 3 830,-Kč - odzkoušení dmyhadla: 450,-Kč - přesun na místo, zpětná montáž a připojení na potrubí: 1 450,-Kč -----Celkem	13 983,-Kč			
#005	000	RT-7063 - oprava dmyhadla	3 ks	15 538,00	21%	46 614,00
		Rozpis opravy:				
		- demontáž ve strojovně, vynesení : 1 050,-Kč - dílna - demontáž + diagnostika, vyčištění, vysušení, vyčištění sacího a výfukového prostoru, vyprání tlumičů, elektro revize: 2 930,-Kč - montáž nových ložisek, nové kroužky, těsnění hřídele, odzkoušení el. motoru: 5 258,-Kč - montážní práce - dílna, nástřik: 4 150,-Kč - odzkoušení dmyhadla: 500,-Kč - přesun na místo, zpětná montáž a připojení na potrubí: 1 650,-Kč -----Celkem	15 538,-Kč			
#006	000	Badu Magic II/6 - oprava čerpadla	1 ks	4 101,00	21%	4 101,00
		Rozpis opravy:				
		- demontáž ve strojovně, vynesení : 280,-Kč - dílna - demontáž + diagnostika, vyčištění, vysušení, elektro revize: 930,-Kč - montáž nových ložisek, nové kroužky, těsnění hřídele, odzkoušení el. motoru: 823,-Kč - mechanická ucpávka: 738,-Kč - montážní práce - dílna, : 900,-Kč - přesun na místo, zpětná montáž a připojení na potrubí: 430,-Kč -----Celkem	4 101,-Kč			
#007	000	Bădu Magic II/4 - oprava čerpadla	1 ks	4 101,00	21%	4 101,00
		Rozpis opravy:				
		- demontáž ve strojovně, vynesení : 280,-Kč - dílna - demontáž + diagnostika, vyčištění, vysušení, elektro revize: 930,-Kč - montáž nových ložisek, nové kroužky, těsnění hřídele, odzkoušení el. motoru: 823,-Kč - mechanická ucpávka: 738,-Kč - montážní práce - dílna, nástřik: 900,-Kč - přesun na místo, zpětná montáž a připojení na potrubí: 430,-Kč -----Celkem	4 101,-Kč			
#008	000	WILO MHI206-1/E/3-400-500-2/B - oprava čerpadla	1 ks	9 598,00	21%	9 598,00
		Rozpis opravy:				
		- demontáž: 350,-Kč - demontáž, mytí, sušení: 3 130,-Kč - čištění svorkovnice, nová ložiska, těsnění: 815,-Kč - nová mech. ucpávka: 1 582,-Kč - sada těsnění - hydraulika: 611,-Kč - odzkoušení: 350,-Kč - práce - dílna: 2 760,-Kč -----				
		Celkem	9 598,-Kč			
#009	000	STARÁ STROJOVNA	2 ks	10 575,00	21%	21 150,00
		Dmyhadla - perlička - lavice 1. a 2.				
		Rozpis opravy:				
		- demontáž na místě, vynesení: 1 100,-Kč - demontáž motoru, mytí, sušení, čištění svorkovnice: 1 340,-Kč - nová ložiska, gufera: 2 135,-Kč - čištění dmyhadla, vložky tlumiče, nátěr: 1 650,-Kč - odzkoušení: 450,-Kč - práce - dílna: 2 600,-Kč - zpětná montáž: 1 300,-Kč				

Položka	Kód artiklu	Artikl	Množství	Cena/MJ	DPH	Celkem Netto[Kč]
		Celkem 10 575,-Kč				
#010	000	Dmýchadla - perlička - dno	2 ks	10 923,00	21%	21 846,00
		Rozpis opravy: - demontáž na místě, vynesení: 1 100,-Kč - demontáž motoru, mytí, sušení, čištění svorkovnice: 1 340,-Kč - nová ložiska, gufera: 2 483,-Kč - čištění dmýchadla, vložky tlumiče, nátěr: 1 650,-Kč - odzkoušení: 450,-Kč - práce - dílna: 2 600,-Kč - zpětná montáž: 1 300,-Kč				
		Celkem 10 923,-Kč				
#011	000	Grundfos TP - oběhové čerpadlo pro Glykol	1 ks	13 508,00	21%	13 508,00
		Rozpis opravy: - vyčištění, vysušení, šrouby, svorkovnice: 1 926,-Kč - oprava sedla ucpávky: 890,-Kč - mechanická ucpávka: 5 689,-Kč - nová ložiska rotoru, těsnění: 1 433,-Kč - odzkoušení motoru: 450,-Kč - práce - dílna: 3 120,-Kč				
		Celkem 13 508,-Kč				
#012	000	BS Pumps - Boje - rekreační bazén	1 ks	12 607,00	21%	12 607,00
		Rozpis opravy: - demontáž čerpadla ve strojovně - vynesení: 1 450,-Kč - demontáž motoru, mytí, vysušení, čištění svorkovnice: 1 872,-Kč - vyčištění hydrauliky čerpadla, spirály: 625,-Kč - oprava rotoru - pouzdro - nerez: 1 241,-Kč - nová ložiska rotoru: 1 837,-Kč - nová ucpávka: 3 482,-Kč - odzkoušení motoru: 450,-Kč - montáž zpět na pozici: 1 650,-Kč				
		Celkem 12 607,-Kč				
		-				
#013	000	Čerpadlo INFINITY - stříkací sloup	1 ks	9 047,00	21%	9 047,00
		Rozpis opravy: - demontáž strojovna: 550,-Kč - demontáž motoru, čištění, mytí, sušení svorkovnice: 1 320,-Kč - nová ložiska: 1 132,-Kč - nová mechanická ucpávka: 2 715,-Kč - odzkoušení: 200,-Kč - sada těsnění: 380,-Kč - nová skříňka svorkovnice: 450,-Kč - práce - dílna: 1 600,-Kč - montáž na pozici: 700,-Kč				
		Celkem 9 047,-Kč				
#014	000	Grundfos CR 1 - měření vody	3 ks	14 643,00	21%	43 929,00
		Rozpis opravy: - demontáž ve strojovně: 550,-Kč - demontáž motoru, mytí, čištění, sušení, svorkovnice: 1 360,-Kč - nová ložiska rotoru: 2 830,-Kč - těsnění: 148,-Kč - mechanická ucpávka: 6 755,-Kč - odzkoušení: 300,-Kč - zpětná montáž na pozici: 900,-Kč - práce - dílna: 1 800,-Kč				
		Celkem 14 643,-Kč				
#015	000	Čerpadlo WAGNER	3 ks	30 782,00	21%	92 346,00
		Rozpis opravy: - demontáž, vynesení: 1 600,-Kč - demontáž, dílna, mytí, vysušení, svorkovnice: 2 150,-Kč - převínutí: 9 215,-Kč - oprava rotoru: 1 630,-Kč				

Položka	Kód artiklu	Artikl	Množství	Cena/MJ	DPH	Celkem Netto[Kč]
		- oprava sedla ucpávky: 2 483,-Kč - nová ucpávka, těsnění: 6 842,-Kč - práce - dílna, nástřik: 2 700,-Kč - zpětná montáž, odzkoušení, snesení: 2 300,-Kč - ložiska rotoru, těsnění: 1 862,-Kč ----- Celkem 30 782,-Kč				
#016	000	Čerpadlo WAGNER	1 ks	17 454,00	21%	17 454,00
		Rozpis opravy: - demontáž, vynesení: 1 600,-Kč - demontáž, dílna, mytí, vysušení, svorkovnice: 2 150,-Kč - nová ucpávka, těsnění: 6 842,-Kč - práce - dílna, nástřik: 2 700,-Kč - zpětná montáž, odzkoušení, snesení: 2 300,-Kč - ložiska rotoru, těsnění: 1 862,-Kč ----- Celkem 17 454,-Kč				
#017	000	Grundfos CR20-05 - ATS	2 ks	23 961,00	21%	47 922,00
		Rozpis opravy: - demontáž el. motoru: 900,-Kč - Dílna, demontáž motoru , diagnostika, vyčištění, vysušení, revize: 3 220,-Kč - nová ložiska el. motoru: 6 845,-Kč - odzkoušení motoru: 400,-Kč - nová mechanická ucpávka: 8 346,-Kč - kompletace soustrojí na místě: 1 150,-Kč - práce - dílna: 3 100,-Kč ----- Celkem 23 961,-Kč				
#018	000	BS PUMPS - skluzavky	1 ks	132 837,00	21%	132 837,00
		Rozpis opravy: - demontáž ve strojovně, vynesení: 1 450,-Kč - demontáž motoru, mytí, sušení, čištění svorkovnice: 1 872,-Kč - čištění hydrauliky čerpadla: 625,-Kč - oprava rotoru - pouzdro nerez: 1 241,-Kč - nová ložiska rotoru: 1 837,-Kč - nová ucpávka: 3 482,-Kč - vložka štítu: 1 230,-Kč - odzkoušení motoru: 450,-Kč - montáž zpět na pozici: 1 650,-Kč ----- Celkem 13 837,-Kč				
#019	000	Čerpadlo Bombas - hřib	1 ks	21 871,00	21%	21 871,00
		Rozpis opravy: - demontáž z pozice, vynesení: 1 850,-Kč - demontáž motoru, mytí, vysušení, čištění svorkovnice, diagnostika: 2 136,-Kč - demontáž čerpadla, kolo, spojka, hydraulika, těsnění, diagnostika: 1 230,-Kč - oprava hřídele čerpadla: 1 450,-Kč - vložka štítu el. motoru: 1 270,-Kč - nová ložiska, těsnění: 2 655,-Kč - nová mechanická ucpávka: 4 930,-Kč - odzkoušení motoru: 650,-Kč - práce - dílna, nástřik: 3 800,-Kč - zpětná montáž: 1 900,-Kč ----- Celkem 21 871,-Kč				
#020	000	Čerpadlo Bombas - chrlič	1 ks	21 136,00	21%	21 136,00
		Rozpis opravy: - demontáž z pozice, vynesení: 1 850,-Kč - demontáž motoru, mytí, vysušení, čištění svorkovnice, diagnostika: 2 136,-Kč - demontáž čerpadla, kolo, spojka, hydraulika, těsnění, diagnostika: 1 230,-Kč - oprava hřídele čerpadla: 1 450,-Kč - nová ložiska, těsnění: 2 655,-Kč - nová mechanická ucpávka: 4 930,-Kč - odzkoušení motoru: 650,-Kč - práce - dílna, nástřik: 3 800,-Kč				

Položka	Kód artiklu	Artikl	Množství	Cena/MJ	DPH	Celkem Netto[Kč]
		- zpětná montáž: 1 900,-Kč - podložka pod kolo: 535,-kč				
		----- Celkem 21 136,-Kč				
#021	000	Čerpadlo BADU - Speck - měření vody - rekr. bazén	1 ks	5 249,00	21%	5 249,00
		Rozpis opravy: - demontáž strojovna: 290,-Kč - demontáž motor, čerpadlo, mytí, čištění, sušení, svorkovnice: 980,-Kč - nová ložiska, těsnění: 914,-Kč - nová mechanická ucpávka: 1 335,-Kč - práce - dílna: 1 030,-kč - odzkoušení: 200,-Kč - montáž na pozici, kotvení: 500,-Kč				
		----- Celkem 5 249,-Kč				
#022	000	Čerpadlo Astralpool - ohřev starých bazénů	1 ks	8 561,00	21%	8 561,00
		Rozpis opravy: - demontáž ve strojovně: 350,-Kč - demontáž motoru, mytí, čištění, vysušení: 1 255,-Kč - montáž nových ložisek, těsnění: 1 311,-Kč - nová mechanická ucpávka: 1 870,-Kč - odzkoušení: 250,-Kč - práce - dílna: 1 400,-Kč - vložka víka: 655,-Kč - oprava hřídele: 870,-Kč - zpětná montáž: 600,-Kč				
		----- Celkem 8 561,-Kč				
#023	000	Čerpadlo INFINITY	1 ks	9 838,00	21%	9 838,00
		Rozpis opravy: - demontáž ve strojovně: 550,-Kč - demontáž motoru, mytí, čištění, vysušení: 1 320,-Kč - montáž nových ložisek, těsnění: 1 185,-Kč - nová mechanická ucpávka: 2 873,-Kč - odzkoušení: 200,-Kč - těsnění: 360,-Kč - vložka víka: 850,-Kč - práce - dílna: 1 700,-Kč - zpětná montáž, kotvení: 800,-Kč				
		----- Celkem 9 838,-Kč				
#024	000	Čerpadlo INFINITY- boje - brouzdaliště	1 ks	8 597,00	21%	8 597,00
		Rozpis opravy: - demontáž ve strojovně: 550,-Kč - demontáž motoru, mytí, čištění, vysušení: 1 320,-Kč - montáž nových ložisek, těsnění: 1 132,-Kč - nová mechanická ucpávka: 2 715,-Kč - sada těsnění: 380,-Kč - odzkoušení: 200,-Kč - práce - dílna: 1 600,-Kč - zpětná montáž, kotvení: 700,-Kč				
		----- Celkem 8 597,-Kč				
#025	000	WILO PARA 25-180/8-75 - oprava cirkulačního čerpadla - SAHARA	1 ks	3 265,00	21%	3 265,00
#026	000	NOVÁ STROJOVNA	2 ks	26 792,00	21%	53 584,00
		SPECK - Badu Black				
		Rozpis opravy: - demontáž ve strojovně, vynesení: 3 400,-Kč - demontáž motoru, mytí, čištění, vysušení: 1 850,-Kč - montáž nových ložisek, těsnění: 4 642,-Kč - nová mechanická ucpávka: 7 890,-Kč - sada těsnění: 1 230,-Kč - odzkoušení motoru: 580,-Kč - práce - dílna: 4 600,-Kč - zpětná montáž, snesení: 2 600,-Kč				
		----- Celkem 26 792,-Kč				

Položka	Kód artiklu	Artikl	Množství	Cena/MJ	DPH	Celkem Netto[Kč]
#027	000	Čerpadlo BADU Magic II/6	1 ks	4 068,00	21%	4 068,00
Rozpis opravy: - demontáž ve strojovně: 250,-Kč - demontáž motoru, mytí, čištění, vysušení: 930,-Kč - montáž nových ložisek, těsnění: 820,-Kč - nová mechanická ucpávka: 738,-Kč - práce - dílna: 900,-Kč - zpětná montáž: 430,-Kč 						
	Celkem	4 068,-Kč				
#028	000	Čerpadlo SACI Magnus 4	2 ks	16 338,00	21%	32 676,00
Rozpis opravy: - demontáž ve strojovně: 620,-Kč - demontáž motoru, mytí, čištění, vysušení: 3 400,-Kč - montáž nových ložisek, těsnění: 3 215,-Kč - nová mechanická ucpávka: 4 653,-Kč - odzkoušení: 350,-Kč - práce - dílna: 3 200,-Kč - zpětná montáž: 900,-Kč 						
	Celkem	16 338,-Kč				
#029	000	Čerpadlo BADU Resort 60	1 ks	16 070,00	21%	16 070,00
Rozpis opravy: - demontáž ve strojovně, vynesení: 2 450,-Kč,-Kč - demontáž motoru, mytí, čištění, vysušení: 1 832,-Kč - montáž nových ložisek, těsnění: 1 715,-Kč - nová mechanická ucpávka: 4 723,-Kč - odzkoušení: 450,-Kč - práce - dílna: 2 600,-Kč - zpětná montáž, kotvení: 2 300,-Kč 						
	Celkem	16 070,-Kč				
#030	000	Dmychadlo - nová strojovna	1 ks	14 651,00	21%	14 651,00
Rozpis opravy: - demontáž ve strojovně, vynesení: 950,-Kč - demontáž motoru, mytí, čištění, vysušení: 2 710,-Kč - montáž nových ložisek, těsnění hřídele: 4 655,-Kč - odzkoušení: 450,-Kč - nové tlumiče sání a výfuku: 1 136,-Kč - práce - dílna: 3 650,-Kč - zpětná montáž: 1 100,-Kč 						
	Celkem	14 651,-Kč				
#031	DB	Cestovní náklady + ztrátový čas - 5x 1 800,-Kč: 9000,-Kč	1 ks	9 000,00	21%	9 000,00
				bez DPH [Kč]	s DPH [Kč]	
Celkem:				811 380,00	981 769,80	
Celkem k úhradě:					981 769,80	

Využití a zpětný odběr obalů je zajištěn systémem EKO-KOM.
Zpětný odběr elektrozařízení je zajištěn prostřednictvím sběrné sítě ASEKOL.
Recyklační poplatky Vám budou účtovány dle platné legislativy.

Rekapitulace DPH	Dan	Základ daně [Kč]	DPH [Kč]	Celkem s DPH [Kč]
	21%	811 380,00	170 389,80	981 769,80
Celkem		811 380,00	170 389,80	981 769,80

Datum:
Převzal:

Datum:
Vystavil:

03.12.2024

