

## Výzva k plnění - Objednávka č. 5 k RD ev. č. 202/11/28/2017-4428

uzavřená podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,  
ve znění pozdějších předpisů pro smluvní strany:

### **Objednatel:**

**ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO OBRANY**

se sídlem Tychonova 1, 160 01 Praha 6,

Identifikační číslo:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Bankovní spojení:

Zástupci kupujícího oprávněni jednat ve

Telefonické a faxové spojení:

Zástupci kupujícího oprávněni j

Telefonické a emailové spojení:

Adresa pro doručování korespondence:

(dále jen „objednatel“)

a

### **Zhotovitel:**

Obchodní firma:

ZLINER s.r.o.

Sídlo:

Zlín, tř. Tomáše Bati 283, PSČ 76112

Zastoupená:

IČ:

45479534

DIČ:

CZ45479534 Právnícká osoba

Bankovní spojení:

Zástupce prodávajícího opr

Tel. Fax. Emailové spojení:

Adresa pro doručování kore

na provedení dílčího plnění ve smyslu čl. 2.4.1 dle Rámcové dohody číslo č. 202/11/28/2017-4428.

**Objednáváme u Vás – provedení služeb dle přílohy č. 1 této Výzvy k plnění - Objednávky č. 5 k RD ev. č. 202/11/28/2017-4428.**

**Požadovaná doba provedení služby:** od podpisu objednávky poslední smluvní stranou a zveřejněním podepsané objednávky v registru smluv do 3. 8. 2017

**Místo provedení služby:** provozovna zhotovitele tř. Tomáše Bati 283, 761 12 Zlín

**Cena za dílo vyplývá z Rámcové dohody č. 202/11/28/2017-4428 ze dne 18.4.2017. Cena celkem činí 777 211,91 Kč včetně DPH. Cena se sjednává jako maximálně přípustná za dílčí plnění.** U položek, které nebyly obsahem rámcové dohody č. 202/11/28/2017-4428 ze dne 18. 4. 2017 a jsou uvedeny v katalogu dle bodu 4.2 Rámcové dohody, byla započtena sleva 12%. U položek, které nebyly obsahem rámcové dohody a nejsou uvedeny v katalogu, ověřil por. Bc. Jaroslav Bělaška cenu obvyklou.

Daňový doklad (fakturu) s rozpisem jednotlivých položek objednávky a v členění podle příslušné právní úpravy (zákon č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění) doložený jednotlivými protokoly s potvrzením za objednatele (řidič, který vozidlo přistavil) o převzetí provedeného díla, bude zaslán zhotovitelem na shora uvedenou adresu pro zaslání daňových dokladů objednatele. K identifikaci objednavatele je zhotovitel povinen na tomto daňovém dokladu (faktuře) uvést následující údaje: „Objednatel: Česká republika-Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 01 Praha 6. IČ: 60162694, DIČ: CZ60162694. Konečný příjemce: Vojenský útvar VÚ 4428, kpt. Jaroše 1153, 753 01 Hranice.

Objednatel službu zaplatí až na základě tohoto daňového dokladu (faktury), a to ve lhůtě jeho splatnosti, která činí 30 dní od prokazatelného doručení daňového dokladu (faktury) objednateli. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), který neobsahuje požadované náležitosti, není doložen požadovanými nebo úplnými doklady, nebo obsahuje nesprávné cenové údaje.

Podmínky, za kterých je uzavřena tato výzva k plnění – Objednávka č. 5 k RD 202/11/28/2017-4428 a práva a povinnosti objednatele a zhotovitele, včetně smluvních pokut, jsou stanoveny smlouvou o dílo - rámcovou dohodou č. 202/11/28/2017-4428 pokud nejsou touto objednávkou upraveny jinak.

Tento návrh objednatele ve formě objednávky zaniká, **pokud nebude poslední smluvní stranou přijat (podepsán) do 31. 7. 2017.**

Tato objednávka je vyhotovena v elektronické podobě a má dvě očíslované strany a jednu přílohu o jedenácti očíslovaných stranách.

V Hranicích dne:

V

dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Provedení opravy 1 ks vozidla **AUT.T815 12VN8X8 VALNÍK VPZ** [REDACTED]

Podrobný popis pořizované služby a cenová kalkulace nabývané služby ze dne 10. 7. 2017:

Seřízení geometrie řídicích náprav, kontrola kompresních tlaků motoru, seřízení 12 ks vstřikovačů, oprava plachty vozidla, seřízení brzdové soustavy popř. výměna poškozených nebo opotřebených částí a provedení kontroly na válcové zkušebně brzd s vydáním protokolu o provedené zkoušce, výměna (ekonomičtější než oprava) zvedák hydraulický 12 t s kompatibilním uchycením do skříně výbavy vozidla 1 ks, výměna kulového kloubu řízení 3 ks, seřízení vůle ventilů 12ks, seřízení a nastavení vstřikovacího čerpadla, výměna stěračů 2 ks, přetěsnění motoru bez demontáže z vozidla všech 12 válců, oprava palivové soustavy a odstranění nadspotřeby paliva, výměna ovl. válce motorové brzdy (dodá VÚ 4428), přetěsnění převodovky, přetěsnění ovládací pístnice řízení, přetěsnění náhonu ventilátoru, oprava elektroinst. ovládání mot. brzdy se spínačem čerpadla, výměna vadných AKB (dodá VÚ 4428), přetěsnění 3 ks nábojů kol, výměna 2 ks paliv. hadic, oprava vnějšího osvětlení, oprava nápravové uzávěrky (dodá VÚ 4428), oprava regul. tlaku vzduchu, výměna gufer poloosy 1 přední nápravy 2 ks, výměna hadice CHP, přetěsnění servonádržky, oprava skříně výbavy, výměna 2 ks hadice stop ventilu, výměna manžety polonápravy 8 ks, výměna snímače tlaku oleje, přetěsnění náhonu čerpadla a ventilátoru, oprava el. vedení k čerpadlu, oprava spínací skřínky.

Provedení opravy 1 ks vozidla **AUT.T815 12VN8X8 VALNÍK V** [REDACTED]

Podrobný popis pořizované služby a cenová kalkulace nabývané služby ze dne 10. 7. 2017.

Přetěsnění čelní skla s výměnou čelního skla (dodá VÚ 4428), seřízení geometrie řídicích náprav, kontrola kompresních tlaků motoru, seřízení 12 ks vstřikovačů, seřízení brzdové soustavy popř. výměna poškozených nebo opotřebených částí a provedení kontroly na válcové zkušebně brzd s vydáním protokolu o provedené zkoušce, výměna (ekonomičtější než oprava) zvedák hydraulický 12 t s kompatibilním uchycením do skříně výbavy vozidla 1 ks, výměna kulového kloubu řízení 6 ks, seřízení vůle ventilů, seřízení a nastavení vstřikovacího čerpadla, výměna stěračů 2 ks, výměna 3 ks manžet polonáprav, výměna 7 ks manžet kul. kloubů řízení, oprava motoru - nadměrná kouřivost z odvětrání K.S. Přetěsnění 3 ks nábojů kol, přetěsnění ovládací pístnice řízení, výměna ovládacího válce motorové brzdy (dodá VÚ4428), přetěsnění všech 12 válců motoru bez demontáže motoru z vozidla, výměna manžety brzd. válce 4 ks, přetěsnění převodovky, přetěsnění kloubových hřídelů předních náprav 3 ks, výměna 4 ks palivových hadic, přetěsnění mechanismu zvedání kabiny, výměna hadic přídavného topení, přetěsnění náhonu čerpadla a ventilátoru, přetěsnění kompresoru vzduchu, výměna zadního čela včetně přestavby všech mechanismů a slícování s korbou vozidla, výměna 4 ks trysek vstřikovačů, výměna 2 ks hrdel vstřikovačů.

Provedení opravy 1 ks vozidla **AUT.T815 12VN8X8 VALNÍK VP** [REDACTED]

Podrobný popis pořizované služby a cenová kalkulace nabývané služby ze dne 10. 7. 2017.

Přetěsnění čelní skla kabiny, seřízení geometrie řídicích náprav, kontrola kompresních tlaků motoru, seřízení 12 ks vstřikovačů, seřízení brzdové soustavy popř. výměna poškozených nebo opotřebených částí a provedení kontroly na válcové zkušební brzd s vydáním protokolu o provedené zkoušce, oprava repase zvedák hydraulický 12 t s kompatibilním uchycením do skříně výbavy vozidla 1 ks, výměna kulového kloubu řízení 1 ks, seřízení vůle ventilů, seřízení a nastavení vstřikovacího čerpadla, výměna stěračů 2 ks, výměna 3 ks manžet polonáprav, výměna levého turba za repasované, výměna posilovače řízení (repas), výměna nezáv. topení za repasované, přetěsnění převodky řízení, výměna 5 ks torzní tyče bočnic (ocel. listy a ložiska dodány VÚ 4428), výměna oleje v převod. ústrojí (olej dodá VÚ 4428), D+M brzd. bubnu seřízení vyčištění, výměna vysokotlaké trubky vstřikovače, výměna 4 ks manžet brzd. válce, přetěsnění všech 12 válců motoru bez demontáže motoru z vozidla, přetěsnění převodovky, přetěsnění náhonu čerpadla a ventilátoru, přetěsnění převodovky, výměna 1 ks trysky vstřikovače, přetěsnění pouzdra snímače tlaku, výměna válce mezinápr. uzávěrky, oprava spínače stěračů, oprava plachty vozidla, přetěsnění spojky navijáku s doplněním oleje, výměna 10 ks spon vysokotlakého vedení, výměna reflexních tabulí na zad. blatnících, přetěsnění a výměna ložisek pomocného náhonu přídavné převodovky, výměna výdřevy 2ks mont. poklopů včetně oplechování, výměna výdřevy korby, Oprava nebo doplnění plechového nadkolí s povrchovou úpravou, odstranění koroze spodní části rámu opískováním a opatření požadovanými nátěry, montáž a demontáž korby vozidla, odstranění koroze korby vozidla včetně požadovaných nátěrů.

Podrobný soupis a cenová kalkulace dle tabulek níže.

T815 12VN8X8 VALNÍK [REDAKCE]														
ks	p.č v RD	Návrhy oprav - Popis prací	Nacení nových náhradních dílů	Cena za práci v Kč bez DPH	Cena za práci v Kč s DPH	Cena za materiál 1 v Kč bez DPH	Cena za materiál 1 v Kč s DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč s DPH	Cena celkem v Kč bez DPH X počet ks	Cena celkem X počet kusů v Kč s DPH	Cena z katalogu zhotovitel e u nenacene ných položek materiálu v RD	Hodnota slevy 12%	Cena se slevou 12% z katalogu zhotovite le
1	61	Přetěsnění čelního skla s výměnou skla (sklo dodá VÚ 4428)	sada těsnění čelního skla	3019,00	3652,99	50,00	60,50	3069,00	3713,00	3069,00	3713,00			
2	60	Výměna stěračů	1 ks Stěrač bez ramínka	453,00	548,00	193,00	233,00	646,00	782,00	1292,00	1564,00			
3	36	Výměna manžety polonápravy (manžetu dodá VÚ 4428)	Manžeta polonápravy	1207,00	1460,00	0,00	0,00	1 207,00	1460,00	3621,00	4380,00			
1	72	Seřízení brzdové soustavy včetně zkoušky na válcové stolici (součástí předávacího protokolu po opravě bude protokol o provedené zkoušce)		750,00	906,00			750,00	906,00	750,00	906,00			
1	64	Oprava popř. výměna v případě ekonomické výhodnosti příslušenství vozidla - Zvedák hydraulický 12 t s kompatibilním uchycením do skříně výbavy vozidla	Zvedák hydraulický 12t			2719,00	3290,00	2719,00	3290,00	2719,00	3290,00			
6	37	Výměna kulového kloubu řízení	1 ks Kulový kloub řízení	1057,00	1279,00	1325,00	1603,00	2382,00	2882,22	14292,00	17293,32			
7	35	Výměna manžety kulového kloubu řízení	1 ks Manžeta kulového kloubu řízení	1207,00	1460,00	65,00	79,00	1272,00	1539,00	8904,00	10773,00			
1	66	Seřízení geometrie řídicích náprav		1509,00	1826,00			1509,00	1826,00	1509,00	1826,00			
1	15	Přetěsnění motoru bez demontáže motoru z vozidla (všech 12 válců)	Sada těsnění motoru č. 442077400534	7245,00	8766,00	3120,00	3775,00	10365,00	12542,00	10365,00	12542,00			
1	67	Kontrola kompresních tlaků motoru		3019,00	3653,00			3019,00	3653,00	3019,00	3653,00			

1		oprava motoru - nadměrná kouřivost z odvětrání k.s.		4832,00	5846,72	1056,00	1277,76	5888,00	7124,48	5888,00	7124,48	1200,00	144,00	1056,00
12	69	Seřízení 1 ks vstřikovače		906,00	1096,00			906,00	1096,00	10872,00	13152,00			
1	68	Seřízení vůle ventilů		3622,00	4383,00			3622,00	4383,00	3622,00	4383,00			
1	70	Seřízení a nastavení vstřikovacího čerpadla		9660,00	11688,00			9660,00	11688,00	9660,00	11688,00			
1		přetěsnění převodky řízení	těsnění + gufero (273525002803)	3624,00	4385,04	197,12	238,52	3821,12	4623,56	3821,12	4623,56	224,00	26,88	197,12
1		výměna motorového oleje,(filtr, těsnění 2x,O kroužek, průchodka, těsnění AL 2x),M+D tělása filtru, výměna filtru a těsnění, M+D a vyčištění odstředivého čističe oleje, vypuštění a napuštění oleje	filtr (627936510305), těsnění 2x,O kroužek, průchodka, těsnění AL 2x	1208,00	1461,68	137,98	166,96	1345,98	1628,64	1345,98	1628,64	156,80	18,82	137,98
1		oprava pouzdra torzní prožiny čela korby		1208,00	1461,68	177,41	214,67	1385,41	1676,35	1385,41	1676,35	201,60	24,19	177,41
3	16	Přetěsnění náboje kola	Sada těsnění náboje kola	5433,00	6573,00	400,00	484,00	5833,00	7058,00	17499,00	21174,00			
3		Přetěsnění kloubového hřídele přední nápravy (nacenit 1 kolo) Rozdíl v ceně - z důvodu provedení přetěsnění náboje kola a tím i demontáže náboje z vozidla, je cena snížena o položku D+M náboje (započteno v přetěsnění náboje)	1 ks Pouzdro 442050311604, 1ks gufero 273529007517, 1ks gufero 273529001417	755,00	913,55	1530,32	1851,69	2285,32	2765,24	6855,96	8295,71	1739,00	208,68	1530,32
1	13	Přetěsnění převodovky	Sada těsnění a gufer převodovky	24149,00	29220,00	1304,00	1578,00	25453,00	30798,00	25453,00	30798,00			
4		výměna manžet brzd. válce	manžeta 443962505157	362,00	438,02	44,00	53,24	406,00	491,26	1624,00	1965,04	50,00	6,00	44,00
1	22	Přetěsnění ovládací pístnice řízení	Sada těsnění pístnice	3019,00	3653,00	2650,00	3206,00	5669,00	6859,00	5669,00	6859,00			
1		výměna palivových hadic 4ks	(336642372211 336642370111)	906,00	1096,26	457,60	553,70	1363,60	1649,96	1363,60	1649,96	520,00	62,40	457,60
1	21	Přetěsnění mechanismu zvedání kabiny (výměna pístnice kabiny)	Sada těsnění mechanismu zvedání kabiny	4528,00	5479,00	1235,00	1494,00	5763,00	6973,00	5763,00	6973,00			
1		výměna hadic přídavného topení, 2ks	hadice	604,00	730,84	206,80	250,23	810,80	981,07	810,80	981,07	235,00	28,20	206,80

1		přetěsnění náhonu čerpadla + ventilátoru	2 ks gufero	906,00	1096,26	84,48	102,22	990,48	1198,48	990,48	1198,48	96,00	11,52	84,48
1	19	Přetěsnění kompresoru vzduchu	Sada těsnění kompresoru	4528,00	5479,00	330,00	400,00	4858,00	5878,00	4858,00	5878,00			
1		oprava "výměna" zadního čela korby(D+M čela, odstrojení starého čela, nástřik nového čela, nastrojení nového čela, slícování čela s korbou)		9060,00	10962,60	11880,00	14374,80	20940,00	25337,40	20940,00	25337,40	13500,00	1620,00	11880,00
1	28	Výměna ovl. válce motorové brzdy(dodá VÚ 4428 Hranice)	Válec mot. Brzdy 44361213100	1811,00	2190,00	0,00	0,00	1811,00	2190,00	1811,00	2190,00			
4		výměna trysky vstřikovače	443978584368,00			313,28	379,07	313,28	379,07	1253,12	1516,28	356,00	42,72	313,28
2		výměna hrdla vstřikovače	443972626478,00			415,36	502,59	415,36	502,59	830,72	1005,17	472,00	56,64	415,36

**Cena celkem vč. DPH 220 037,44 Kč**

ks	p.č v RD	Návrhy oprav - Popis prací	Nacenní nových náhradních dílů	Cena za práci v Kč bez DPH	Cena za práci v Kč s DPH	Cena za materiál 1 v Kč bez DPH	Cena za materiál 1 v Kč s DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč s DPH	Cena celkem X počet kusů v Kč bez DPH	Cena celkem X počet kusů v Kč s DPH	Cena z katalogu zhotovite le u nenacene ných položek materiál u v RD	Hodn ota slevy 12%	Cena se slevou 12% z katalog u zhotovit ele
1	15	Přetěsnění motoru bez demontáže motoru z vozidla (všech 12 válců)	Sada těsnění motoru č. 442077400534	7245,00	8766,00	3120,00	3775,00	10365,00	12 542,00	10365,00	12 542,00			
2	60	Výměna stěračů	1 ks Stěrače bez ramínka	453,00	548,00	193,00	233,00	646,00	782,00	1292,00	1 564,00			
1	72	Seřízení brzdové soustavy včetně zkoušky na válcové stolicí (součástí předávacího protokolu po opravě bude protokol o provedené zkoušce)		750,00	906,00			750,00	906,00	750,00	906,00			
1	64	Oprava popř. výměna v případě ekonomické výhodnosti příslušenství vozidla - Zvedák hydraulický 12 t s kompatibilním uchycením do skříně výbavy vozidla	Zvedák hydraulický 12t			2719,00	3290,00	2719,00	3 290,00	2719,00	3 290,00			
3	37	Výměna kulového kloubu řízení (materiál dodá VÚ 4428 Hranice)	1 ks Kulový kloub řízení	1057,00	1279,00	0,00	0,00	1057,00	1 278,97	3171,00	3 836,91			
1	x	Oprava pal. Soustavy - nadspotřeba	materiál k opravě pal. soustavy	4832,00	5846,72	1145,76	1386,37	5977,76	7 233,09	5977,76	7 233,09	1 302,00	156,24	1145,76
1	66	Seřízení geometrie řídicích náprav		1509,00	1826,00			1509,00	1 826,00	1509,00	1 826,00			
8	36	Výměna manžety polonápravy (materiál dodá VÚ 4428)	Manžeta polonápravy	1207,00	1460,00	0,00	0,00	1207,00	1 460,00	9656,00	11 680,00			
1	67	Kontrola kompresních tlaků motoru		3019,00	3653,00			3019,00	3 653,00	3019,00	3 653,00			
12	69	Seřízení 1 ks vstřikovače		906,00	1096,00			906,00	1 096,00	10872,00	13 152,00			



1	68	Seřízení vůle ventilů		3622,00	4383,00			3622,00	4 383,00	3622,00	4 383,00			
1	70	Seřízení a nastavení vstřikovaciho čerpadla		9660,00	11688,00			9660,00	11 688,00	9660,00	11 688,00			
1	28	Výměna ovl. válce motorové brzdy (materiál dodá VÚ 4428)	Válec mot. Brzdy 44361213100	1811,00	2190,00	0,00	0,00	1811,00	2 190,00	1811,00	2 190,00			
1	13	Přetěsnění převodovky	Sada těsnění a gufer převodovky	24149,00	29220,00	1304,00	1578,00	25453,00	30 798,00	25453,00	30 798,00			
1	22	Přetěsnění ovládací pístnice řízení	Sada těsnění pístnice	3019,00	3653,00	2650,00	3206,00	5669,00	6 859,00	5669,00	6 859,00			
1		přetěsnění náhonu ventilátoru	gufero (GP 40x52x7)	755,00	913,55	212,96	257,68	967,96	1171,23	1180,92	1428,91	242,00	29,04	212,96
1		oprava elektroinstalace ovládání mot. Brzdy + spinač čerpadla	spinač (442079050254)	1510,00	1827,10	238,27	288,31	1748,27	2115,41	1986,54	2403,71	270,76	32,49	238,27
1		vadný akumulátor, 1ks (dodá VÚ 4428 Hranice)		604,00	730,84	0,00	0,00	604,00	730,84	604,00	730,84			
1	16	Přetěsnění náboje kola	Sada těsnění náboje kola	5433,00	6573,00	400,00	484,00	5833,00	7058,00	6233,00	7058,00			
1		výměna palivových hadic 2ks	(336642372211, 336642370111)	906	1096,26	228,80	276,848	1134,8	1 373,1	1134,80	1 373,11	260,00	31,20	228,80
1		oprava osvětlení - potkávací světlo (L,P), mlhovka, hledáček		755,00	913,55	118,80	143,75	873,80	1 057,30	873,80	1 057,30	135,00	16,20	118,80
1		oprava nápravové uzávěrky - nefunkční materiál dodá VÚ 4428 Hranice		906	1096,26	0	0	906	1 096,26	906,00	1 096,26			
1		oprava regulátoru tlaku vzduchu(vyčištění,seřízení)		906	1096,26	0	0	906	1 096,26	906,00	1 096,26			
2		výměna gufer poloosy 1N.	1 ks Pouzdro 442050311604, 1ks gufero 273529007517, 1ks gufero 273529001417	4772,00	5774,12	1530,32	1851,69	6302,32	7 625,81	12604,64	15 251,61	1 739,00	208,68	1 530,32
1		výměna hadice CHP	hadice CHP	453	548,13	89,76	108,6096	542,76	656,74	542,76	656,74	102,00	12,24	89,76
1		výměna těsnění serovonádržky	těsnění (272111993964)	151,00	182,71	110,88	134,16	261,88	316,87	261,88	316,87	126,00	15,12	110,88

4		oprava skříně výbavy	materiál k opravě skříně výbavy	2416	2923,36	48,4	58,564	2464,4	2 981,92	9857,60	11 927,70	55,00	6,60	48,40
2		výměna hadice stop ventilu	hadice	302	365,42	74,8	90,508	376,8	455,93	753,60	911,86	85,00	10,20	74,80
1		výměna snímače tlaku oleje	snímač tlaku oleje	453,00	548,13	89,76	108,6096	542,76	656,74	542,76	656,74	102,00	12,24	89,76
1		přetěsnění náhonu čerpadla + ventilátoru	gufero	906	1096,26	74,34	89,9514	980,34	1 186,21	980,34	1 186,21	84,48	10,14	74,34
1		oprava el. Vedení k čerpadlu	elektromateriál	3624,00	4385,04	730,4	883,784	4354,4	5 268,82	4354,40	5 268,82	830,00	99,60	730,40
1		oprava spinací skřínky		1510,00	1827,1	0	0	1510	1 827,10	1510,00	1 827,10			
1		oprava plachty	materiál k opravě plachty	3622,00	4382,62	3857,04	4667,0184	7479,04	9 049,64	7479,04	9 049,64	4 383,00	525,96	3 857,04
2	16	Přetěsnění náboje kola	Sada těsnění náboje kola	5433,00	6573,00	400,00	484,00	5833,00	7 058,00	11666,00	14 116,00			

**Cena celkem vč. DPH 193 014,69 Kč**

## T815 12VN8X8 VALNÍK

ks	p.č v RD	Návrhy oprav - Popis prací	Nacenení nových náhradních dílů	Cena za práci v Kč bez DPH	Cena za práci v Kč s DPH	Cena za materiál 1 v Kč bez DPH	Cena za materiál v Kč s DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč s DPH	Cena celkem X počet kusů v Kč s DPH	Cena z katalogu zhotovitele u nenacenených položek materiálu v RD	Hodn ota slevy 12%	Cena se slevou 12% z katalogu zhotovitele
1	44	Odstranění koroze korby vozidla mimo spodní části korby opískováním, hloubkovou korozi odstranit - vyvařit, provést základní antikorozi nástřik a svrchní nástřik antikorozi akrylovou khaki matnou barvou (bez nacenení demontáže a montáže(D+M) korby)	Materiál potřebný k opravě korby včetně barvy a spotřebního materiálu	41053,00	49674,00	5681,00	6874,00	46734,00	56548,00	56548,00			
1	49	Montáž a demontáž korby vozidla		7848,00	9496,00			7848,00	9496,00	9496,00			
1	43	Odstranění koroze spodní části rámu korby opískováním, hloubkovou korozi odstranit - vyvařit popř. poškozené nosníky vyměnit,provést základní antikorozi nástřik a svrchní akrylovou černou nebo khaki matnou barvou(bez nacenení demontáže a montáže(D+M) korby)	Materiál potřebný k opravě 1 ks spodní části rámu korby včetně barvy a spotř.materiálu	47090,00	56979,00	5681,00	6874,00	52771,00	63853,00	63853,00			
1	42	Oprava nebo doplnění plechového nadkolí korby vozidla včetně antikorozi nástřiku základní a svrchní barvou khaki nebo černá (bez nacenení D+M korby)	Materiál včetně barvy a spotřebního materiálu (na jednu stranu vozidla)	14489,00	17532,00	1620,00	1960,00	16109,00	19492,00	19492,00			
1	47	Výměna výdřevy korby (bez montážních poklopů)	Sada výdřevy na 1 ks korby mimo poklopů včetně barvy a spotřebního materiálu	18112,00	21916,00	8265,00	10000,00	26377,00	31916,17	31916,17			
2	48	Výměna výdřevy montážního 1 ks poklopu včetně opravy oplechování	včetně barvy a spotřebního materiálu	6047,00	7317,00	830,00	1004,00	6877,00	8321,00	16642,00			

1	61	Přetěsnění čelního skla kabiny	sada těsnění čelního skla	3019,00	3652,99	50,00	60,50	3069,00	3713,00	3713,00			
2	60	Výměna stěračů	1 ks Stěrače bez ramínka	453,00	548,00	193,00	233,00	646,00	782,00	1564,00			
1		D+M pomocného náhonu přídavné převodovky + přetěsnění a výměna ložisek	materiál k opravě pohonu navijáku	7248,00	8770,08	880,00	1064,80	8128,00	9834,88	9834,88	985,60	105,60	880,00
1		výměna reflexních tabulí na zadních blatnících		483,00	584,43	207,00	250,47	690,00	834,90	834,90	231,84 Kč	24,84	207,00
1	72	Seřízení brzdové soustavy včetně zkoušky na válcové stolici (součástí předávacího protokolu po opravě bude protokol o provedené zkoušce)		750,00	906,00			750,00	906,00	906,00			
1	63	Oprava (repare) hydraulického zvedáku 12t		100,00	121,00	2719,00	3290,00	2819,00	3411,00	3411,00			
1	37	Výměna kulového kloubu řízení	1 ks Kulový kloub řízení	1057,00	1279,00	1325,00	1603,25	2382,00	2882,22	2882,22			
1	66	Seřízení geometrie řídicích náprav		1509,00	1826,00			1509,00	1826,00	1826,00			
1	67	Kontrola kompresních tlaků motoru		3019,00	3653,00			3019,00	3653,00	3653,00			
12	69	Seřízení 1 ks vstřikovače		906,00	1096,00			906,00	1096,00	13152,00			
1	68	Seřízení vůle ventilů		3622,00	4383,00			3622,00	4383,00	4383,00			
1	70	Seřízení a nastavení vstřikovacího čerpadla		9660,00	11688,00			9660,00	11688,00	11688,00			
1	15	Přetěsnění motoru bez demontáže z vozidla	sada těsnění 442077400534	7245,00	8766,00	3120,00	3775,00	10365,00	12542,00	12542,00			
10		výměna spon vysokotlakého vedení	průchodka (442054440294)	20,00	24,20	14,17	17,15	34,17	41,35	413,46	16,10	1,93	14,17
1		přetěsnění spojky navijáku, doplnění oleje	Gufero, O kroužek, Siligasket	1812,00	2192,52	156,12	188,91	1968,12	2381,43	2381,43	177,41	21,29	156,12
1		oprava spínače stěračů		906	1096,26	0	0,00	906,00	1096,26	1096,26			
1		oprava plachty vozidla,		3622,00	4383,00	1217,00	1473,00	4839,00	5856,00	5856,00			
1		výměna válce mezinápravové uzávěrky	válec uzávěrky (442075320154)	1208,00	1461,68	0	0,00	1208,00	1461,68	1461,68			
1		výměna posilovače řazení - repas	posilovač (442071820294)	1208,00	1461,68	1920,00	2323,20	3128,00	3784,88	3784,88	2 150,40	230,40	1 920,00
1	13	Přetěsnění převodovky	Sada těsnění a gufer převodovky	24149,00	29220,00	1304,00	1578,00	25453,00	30798,00	30798,00			
3	36	Výměna manžety polonápravy	Manžeta polonápravy	1207,00	1460,00	165,00	200,00	1372,00	1660,00	4980,00			
1		přetěsnění pouzdra snímače tlaku		906,00	1096,26	0	0,00	906,00	1096,26	1096,26			

1		přetěsnění náhonu čerpadla + ventilátoru, náhonu na ventilátoru	gufero 2 ks, gufero 40x52x7 1 ks	906,00	1096,26	287,3	347,63	1193,30	1443,89	1443,89	326,48 Kč	39,18	287,30
1		výměna trysky vstřikovače	tryska (443978584368, 443978584369)	0	0	286,88	347,12	286,88	347,12	347,12	326,00 Kč	39,12	286,88
1		výměna levého turba	turbo levé (486512130518)	2114,00	2557,94	5393,52	6526,16	7507,52	9084,10	9084,10	6 129,00	735,48	5 393,52
4		výměna manžet brzd. válce	manžeta (443962505157)	362,00	438,02	44,00	53,24	406,00	491,26	1965,04	50,00	6,00	44,00
1		Výměna nezávislého topení za repas	1 ks Nezávislé naft.topení 4435220320	3320,00	4017,20	2700,00	3267,00	6020,00	7284,20	7284,20	3 024,00	324,00	2 700,00
1		přetěsnění převodky řízení	Těsnění + gufero (273525002803)	3624,00	4385,04	197,12	238,52	3821,12	4623,56	4623,56	224,00	26,88	197,12
1		D-M brzdového bubnu - očištění, seřízení brzdy		2713,00	3282,73	0,00	0,00	2713,00	3282,73	3282,73			
1		výměna vysokotlaké trubky k vstřikovači		906,00	1096,26	451,44	546,24	1357,44	1642,50	1642,50	513,00	61,56	451,44
20		převodový olej 20l dodá VÚ 4428	výměna v přidavné převodovce,	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
20		motorový olej 20l dodá VÚ 4428	doplnění rozvodovek a spojky navijáku	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	40	Výměna listů	1 ks Torzní tyče bočnice korby	1811,00	2191,00	549,80	665,30	2360,80	2856,30	14281,50	560,80	11,00	549,80

Cena celkem