

## Výzva k plnění - Objednávka č. 4 k RD ev. č. 202/11/28/2017-4428

uzavřená podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,  
ve znění pozdějších předpisů pro smluvní strany:

### **Objednatel:**

**ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO OBRANY**

se sídlem Tychonova 1, 160 01 Praha 6,

jejímž jménem jedn

se sídlem kanceláří:

Identifikační číslo: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení:

Zástupci kupujícího oprávně

Telefonické a faxové spojení

Zástupci kupujícího oprávně

Telefonické a emailové spoje

Adresa pro doručování kores

(dále jen „objednatel“)

a

### **Zhotovitel:**

Obchodní firma: ZLINER s.r.o.

Sídlo: Zlín, tř. Tomáše Bati 283, PSČ 76112

Zastoupená:

IČ: 45479534

DIČ: CZ45479534 Právnícká osoba

Bankovní spojení:

Zástupce prodávajícího o

Tel. Fax. Emailové spoje

Adresa pro doručování k

na provedení dílčího plnění ve smyslu čl. 2.4.1 dle Rámcové dohody číslo č. 202/11/28/2017-4428.

**Objednáváme u Vás – provedení služeb dle přílohy č. 1 této Výzvy k plnění - Objednávky č. 4 k RD ev. č. 202/11/28/2017-4428.**

**Požadovaná doba provedení služby:** od podpisu objednávky poslední smluvní stranou a zveřejněním podepsané objednávky v registru smluv do 18. 8. 2017

**Místo provedení služby:** provozovna zhotovitele tř. Tomáše Bati 283, 761 12 Zlín

**Cena za dílo vyplývá z Rámcové dohody č. 202/11/28/2017-4428 ze dne 18.4.2017. Cena celkem činí 445 029,40 Kč včetně DPH. Cena se sjednává jako maximálně přípustná za dílčí plnění.** U položek, které nebyly obsahem rámcové dohody č. 202/11/28/2017-4428 ze dne 18. 4. 2017 a jsou uvedeny v katalogu dle bodu 4.2 Rámcové dohody, byla započtena sleva 12%. U položek, které nebyly obsahem rámcové dohody a nejsou uvedeny v katalogu, ověřil por. Bc. Jaroslav Bělaška cenu obvyklou.

Daňový doklad (fakturu) s rozpisem jednotlivých položek objednávky a v členění podle příslušné právní úpravy (zákon č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění) doložený jednotlivými protokoly s potvrzením za objednatele (řidič, který vozidlo přistavil) o převzetí provedeného díla, bude zaslán zhotovitelem na shora uvedenou adresu pro zaslání daňových dokladů objednatele. K identifikaci objednavatele je zhotovitel povinen na tomto daňovém dokladu (faktuře) uvést následující údaje: „Objednatel: Česká republika-Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 01 Praha 6. IČ: 60162694, DIČ: CZ60162694. Konečný příjemce: Vojenský útvar VÚ 4428, kpt. Jaroše 1153, 753 01 Hranice.

Objednatel službu zaplatí až na základě tohoto daňového dokladu (faktury), a to ve lhůtě jeho splatnosti, která činí 30 dní od prokazatelného doručení daňového dokladu (faktury) objednateli. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), který neobsahuje požadované náležitosti, není doložen požadovanými nebo úplnými doklady, nebo obsahuje nesprávné cenové údaje.

Podmínky, za kterých je uzavřena tato výzva k plnění – Objednávka č. 4 k RD 202/11/28/2017-4428 a práva a povinnosti objednatele a zhotovitele, včetně smluvních pokut, jsou stanoveny smlouvou o dílo - rámcovou dohodou č. 202/11/28/2017-4428 pokud nejsou touto objednávkou upraveny jinak.

Tento návrh objednatele ve formě objednávky zaniká, **pokud nebude poslední smluvní stranou přijat (podepsán) do 31. 7. 2017.**

Tato objednávka je vyhotovena v elektronické podobě a má dvě očíslované strany a jednu přílohu o pěti očíslovaných stranách.

V Hranicích dne:

V

dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Provedení opravy 1 ks vozidel AUT.T815 12VN8X8 VALNÍK VP2**

Podrobný popis pořizované služby a cenová kalkulace nabývané služby ze dne 10. 7. 2017 .

Oprava korby vozidla včetně výdřevy a spodní části vozidla včetně plechového nadkolí a antikoroziního nástřiku, přetěsnění čelního skla s výměnou skla kabiny, seřízení geometrie řídicích náprav, kontrola kompresních tlaků motoru, seřízení 12 ks vstřikovačů, seřízení brzdové soustavy popř. výměna poškozených nebo opotřebovaných částí a provedení kontroly na válcové zkušební brzd s vydáním protokolu o provedené zkoušce, výměna kabiny řidiče dodá VÚ 4428, vnější nástřik kabiny řidiče, přečalounění střední sedačky řidiče, výměna tlumičů přední nápravy, výměna obrysových světel, přetěsnění olej. nádrže včetně výměny sací hadice, výměna stěračů, výměna (ekonomičtější než oprava) zvedák hydraulický 12 t s kompatibilním uchycením do skříně výbavy vozidla 1 ks, výměna kulového kloubu řízení 4 ks, seřízení vůle ventilů 12ks, seřízení a nastavení vstřikovacího čerpadla, výměna 1 ks manžety kul. kloubu řízení, přetěsnění motoru bez demontáže motoru z vozidla, přetěsnění 3 ks nábojů kol, přetěsnění 3 ks kloubových hřídelů řídicích náprav, výměna 2 ks manžet polonáprav, přetěsnění ovl. pístnice řízení, výměna 4 ks palivových hadic, výměna hadice CHP, výměna 4 ks hadic brzd. válců př. nápravy, výměna gufera kliky pod spojkou, přetěsnění nádržky servořízení, výměna 2 ks hadic nez.topení, oprava vnějšího osvětlení vozidla, oprava řazení redukce, výměna manžety vzduch. válce ovládání navijáku, přetěsnění rozvodovky a náhonu navijáku, oprava spodního svislého čepu př. nápravy, výměna manžet brzdového válce 3 ks, výměna 4 ks trysek vstřikovače, výměna 5 ks hrdel přepadu vstřikovače, výměna třmenu korby, Odstranění koroze podvozku+ nástřik základní a svrchní barvou, přetěsnění přívodu a odvodu oleje z chladiče, výměna vedení paliva nádrž- podávací čerpadlo.

Podrobný soupis a cenová kalkulace dle tabulky níže.

## T815 12VN8X8 VALNÍK

ks	p.č v RD	Návrhy oprav - Popis prací	Nacenení nových náhradních dílů	Cena za práci v Kč bez DPH	Cena za práci v Kč s DPH	Cena za materiál v Kč bez DPH	Cena za materiál v Kč s DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč s DPH	Cena celkem X počet kusů v Kč s DPH	Cena z katalogu zhotovitel e u nenacenen ých položek materiálu v RD	Hodnota slevy 12%	Cena se slevou 12% z katalogu zhotovitel e
1	46	Odstranění koroze korby vozidla mimo spodní části korby opískováním, hloubkovou korozi odstranit - vyvařit, provést základní antikorozi nástřík a svrchní nástřík antikorozi akrylovou khaki matnou barvou (bez nacenení demontáže a montáže (D+M) korby)	Materiál potřebný k opravě korby vozidla T-815 včetně barvy a spotřebního materiálu	0,00	0,00	13825,00	16728,00	13825,00	16728,00	16728,00			
1	49	Montáž a demontáž korby vozidla		7848,00	9496,00			7848,00	9496,00	9496,00			
1	43	Odstranění koroze spodní části rámu korby opískováním, hloubkovou korozi odstranit - vyvařit popř. poškozené nosníky vyměnit, provést základní antikorozi nástřík a svrchní akrylovou černou nebo khaki matnou barvou (bez nacenení demontáže a montáže (D+M) korby)	Materiál potřebný k opravě 1 ks spodní části rámu korby včetně barvy a spotř. materiálu	47090,00	56979,00	5681,00	6874,00	52771,00	63853,00	63853,00			
1	42	Oprava nebo doplnění plechového nadkolí korby vozidla včetně antikorozi nástříku základní a svrchní barvou khaki nebo černá (bez nacenení D+M korby)	Materiál včetně barvy a spotřebního materiálu (na jednu stranu vozidla)	14489,00	17532,00	1620,00	1960,00	16109,00	19492,00	19492,00			
1	47	Výměna výdřevy korby (bez montážních poklopů)	Sada výdřevy na 1 ks korby mimo poklopů včetně barvy a spotřebního materiálu	18112,00	21916,00	8265,00	10000,00	26377,00	31916,17	31916,17			
2	48	Výměna výdřevy montážního poklopu včetně opravy oplechování	Materiál k opravě 1 ks montážního poklopu včetně barvy a spotřebního materiálu	6047,00	7317,00	830,00	1004,00	6877,00	8321,00	16642,00			

1	61	Přetěsnění čelního skla kabiny s výměnou skla (sklo dodá VÚ 4428 Hranice)	sada těsnění čelního skla	3019,00	3652,99	50,00	60,50	3069,00	3713,00	3713,00			
1		Vnější nástřik kabiny řidiče bez opískování(vyvaření,vytmelení,zákl.nástřik, svrchní akrylátová matná khaki barva)	Materiál potřebný k nástřiku kabiny včetně spotřebního a barvy	19932,00	24117,72	12449,11	15063,42	32381,11	39181,14	39181,14	14 146,72	1 697,61	12 449,11
1	57	Přečalounění střední sedačky kabiny řidiče	Čalounický materiál na 1 sedadlo	4830,00	5844,00	962,00	1164,00	5792,00	7008,00	7008,00			
2	38	Výměna tlumiče přední nápravy	Tlumič 443621701000 nacenit 1 nápravu (2ks)	3320,00	4017,00	5320,00	6437,00	8640,00	10454,00	20908,00			
1		Výměna obrysových světel, 2ks	tykadla 443312924103, 443312925103	906,00	1096,26	2293,28	2774,87	3199,28	3871,13	3871,13	2 606,00	312,72	2 293,28
1	12	Přetěsnění olejové nádrže motoru včetně výměny sací hadice (trubky) čerpadla	Trubka (hadice) čerpadla sací + sada těsnění ol. nádrže	3622,00	4382,00	80,00	97,00	3702,00	4479,00	4479,00			
2	60	Výměna stěračů	1 ks Stěrače bez ramínka	453,00	548,00	193,00	233,00	646,00	782,00	1564,00			
1	72	Seřízení brzdové soustavy včetně zkoušky na válcové stolici (součástí předávacího protokolu po opravě bude protokol o provedené zkoušce)		750,00	906,00			750,00	906,00	906,00			
1	63	Oprava (repare) hydraulického zvedáku 12t		0,00	0,00	2719,00	3290,00	2719,00	3411,00	3411,00			
4	37	Výměna kulového kloubu řízení	1 ks Kulový kloub řízení	1057,00	1279,00	1325,00	1603,25	2382,00	2882,22	11528,88			
1	35	Výměna manžety kulového kloubu řízení	1 ks Manžeta kulového kloubu řízení	1207,00	1460,00	65,00	79,00	1272,00	1539,00	1539,00			
1	66	Seřízení geometrie řídicích náprav		1509,00	1826,00			1509,00	1826,00	1826,00			
1	67	Kontrola kompresních tlaků motoru		3019,00	3653,00			3019,00	3653,00	3653,00			
1	15	Přetěsnění motoru bez demontáže motoru z vozidla (všech 12 válců)	Sada těsnění motoru č. 442077400534	7245,00	8766,00	3120,00	3775,00	10365,00	12542,00	12542,00			
12	69	Seřízení 1 ks vstřikovače		906,00	1096,00			906,00	1096,00	13152,00			
1	68	Seřízení vůle ventilů		3622,00	4383,00			3622,00	4383,00	4383,00			
1	70	Seřízení a nastavení vstřikovacího čerpadla		9660,00	11688,00			9660,00	11688,00	11688,00			
3	16	Přetěsnění náboje kola	Sada těsnění náboje kola	5433,00	6573,00	400,00	484,00	5833,00	7058,00	21174,00			

3		Přetěsnění přední nápravy (část práce započítána v jiné části - souvislost, materiál Gufero)	1 ks Pouzdro 442050311604, 1ks kroužek pojistný 315817256350	755,00	913,55	1408,00	1703,68	2163,00	2617,23	7851,69	1 600,00	192,00	1 408,00
2	36	Výměna manžety polonápravy	Manžeta polonápravy	1207,00	1460,00	165,00	200,00	1372,00	1660,00	3320,00			
1	22	Přetěsnění ovládací pístnice řízení	Sada těsnění pístnice	3019,00	3653,00	2650,00	3206,00	5669,00	6859,00	6859,00			
1		výměna palivových hadic 4ks	(336642372211, 336642370111)	906,00	1096,26	457,60	553,696	1363,60	1649,96	1649,96	520,00	62,40	457,60
1		výměna hadice dofukování	hadice CHP	453,00	548,13	158,40	191,664	611,40	739,79	739,79	180,00	21,60	158,40
1		výměna hadic brzdových válců před. Náp. 4ks	Hadice brz.válce 4ks	2114,00	2557,94	994,40	1203,224	3108,40	3761,16	3761,16	1 130,00	135,60	994,40
1		výměna gufera kliky pod spojkou	gufero (2735213060)	14489,00	17531,69	660,00	798,60	15149,00	18330,29	18330,29	750,00	90,00	660,00
1		přetěsnění nádržky servořízení	těsnění (272111993964)	181,00	219,01	110,88	134,16	291,88	353,17	353,17	126,00	15,12	110,88
1		výměna hadic přídavného topení, 2ks	hadice	604,00	730,84	206,80	250,23	810,80	981,07	981,07	235,00	28,20	206,80
1		oprava osvětlení, horní světla, mlhovka, hledáček	spotř. Materiál	1208,00	1461,68	323,84	391,85	1531,84	1853,53	1853,53	368,00	44,16	323,84
1		oprava řazení - redukovaný převod	elektroventil EV 88 "C" (443643034800)	1359,00	1644,39	403,92	488,74	1762,92	2133,13	2133,13	459,00	55,08	403,92
1		výměna manžety vzduch. Válců pro přítlak lana navijáku	manžeta (443962505157)	906,00	1096,26	44,00	53,24	950,00	1149,5	1149,50	50,00	6,00	44,00
1		přetěsnění náhonu navijáku		1812,00	2192,52	158,4	191,664	1970,4	2384,184	2384,18	180,00	21,60	158,40
1		přetěsnění rozvodovky navijáku		7248,00	8770,08	975,04	1179,7984	8223,04	9949,8784	9949,88	1 108,00	132,96	975,04
1		oprava svislého čepu 1N. - L spodní		1812,00	2192,52	689,04	833,7384	2501,04	3026,26	3026,26	783,00	93,96	689,04
3		výměna manžet brzd. válců	manžeta (443962505157)	362,00	438,02	44,00	53,24	406,00	491,26	1473,78	50,00	6,00	44,00
4		výměna trysky vstřikovače	tryska (443978584368, 443978584369)	0	0	286,88	347,1248	286,88	347,12	1388,50	326,00	39,12	286,88
5		výměna hrdla přepadu vstřikovače	hrdlo (443972625903)	0	0	39,78	48,1338	39,78	48,13	240,67	45,20	5,42	39,78
1		tržmen korby	442055030254	0	0	1232,00	1490,72	1232,00	1490,72	1490,72	1 400,00	168,00	1 232,00
1	51	Odstranění koroze + nástřik podvozku základní + svrchní barva DINITROL 445	režijní materiál + dinitrol 445	33220,00	40196,20	6580,00	7961,80	39800,00	48158,00	48158,00			
1		přetěsnění přívodu a odvodu oleje k chladiči	těsnící kroužky (Cu, Al)	1208,00	1461,68	78,00	94,38	1286,00	1556,06	1556,06	87,36	9,36	78,00

1	Výměna vedení paliva (nádrž- podavací čerpadlo) prasklé přísává vzduch do pal. soustavy	vedení (44207660594)	453,00	548,13	972,40	1176,60	1425,40	1724,73	1724,73	1 105,00	132,60	972,40
---	---	----------------------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	----------	--------	--------

**Cena včetně DPH 445 029,40 Kč**

