

ODBĚRATEL**ČESKÝ ROZHLAS**

zřízen zákonem č. 484/91 Sb. o Českém
rozhlasu
Praha 2 - Vinohradská 12
120 99

DODAVATEL

LKQ CZ s. r. o.
Ocelářská 891/15
190 00 Praha 9

IČ: 45245053 DIČ: CZ 45245053

IČ: 24787426 DIČ: CZ 24787426

VYŘIZUJE:**vyřizuje:**

Reinerova 811/5163 00 Praha 17, Řepy

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY:

V souladu s Rámcovou dohodou o zajištění servisu vozů uzavřené na základě VZ28/2022 (dále jen Rámcová dohoda) mezi Českým rozhlasem a společností LKQ CZ, s.r.o. u Vás objednáváme:

Servis vozidla dle přiloženého rozpočtu**TERMÍN DODÁNÍ ZBOŽÍ / POSKYTNUTÍ SLUŽBY: PROSINEC 24, 51. TÝDEN****CENOVÉ UJEDNÁNÍ:**

Jednotková cena za práci, dle ceníku, který je přílohou a nedílnou součástí této Rámcové dohody

Předběžná maximální cena + 21 % DPH

V případě zjištěných závad, které přesahují rámec cenového ujednání nutný rozpočet opravy.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

Na základě Rámcové dohody

V Praze dne

19. 12. 2024

Číslo kalkulace / Číslo schválení XXXXXXXXXX

Kalkulace nákladů

Výpočet

Číslo případu	XXXXXXXXXX	Číslo schválení	
Datum vytvoření	19.12.2024 11:25:14	Stav případu	Objednáno
Datum kalk./změny	19.12.2024 12:07:33		
Datum ceníku ND	02.12.2024	Systém lakování	Bez lakování
Podmínky	Český rozhlas - PRG-94440		

Zákazník

Společnost	LKQ CZ s.r.o.
Adresa	Kolbenova 1021/9 19000 Praha 9 - Vysočany IČ: 24787426, DIČ: CZ24787426

Majitel vozidla

Řidič	
Majitel	Český rozhlas Vinohradská 1409/12 12000 Praha 2

Vozidlo

RZ	XXXXXXXXXX	VIN	XXXXXXXXXX
Značka a model	SKODA OCTAVIA (5/NE) 5D/COMBI(13-17)	Kód barvy výrobce	
Kód modelu	XXXXXXXXXX	Začátek opravy	17.12.2024
Datum registrace		Konec opravy	19.12.2024
Stav km	103 419 km		

Výbava

POKROČILÝ ASISTENČNÍ SYSTÉM JÍZDY TEMPOMAT KAROSERIE KOMBI DODATKOVÁ VÝBAVA PŘEDNÍ NÁPRAVA DODATKOVÁ VÝBAVA TYPOVÉ OZNAČENÍ VNĚJŠÍ VÝBAVA STŘEŠNÍ ANTÉNA VNĚJŠÍ VÝBAVA PODÉLNÉ NOSIČE VNĚJŠÍ VÝBAVA VNĚJŠÍ ELEKTR. VYHŘÍVANÉ/SKLOPNÉ VNĚJŠÍ VÝBAVA ČELNÍ SKLO ATERMIČKÉ VNĚJŠÍ VÝBAVA MADLO V BARVĚ (ZÁKLAD) INTERIÉR PÁSY S AKUSTICKÝM VAROVNÝM SIGNÁLEM INTERIÉR VPŘEDU VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ INTERIÉR OTVÍRÁNÍ NÁKLAD. PROSTORU, OPĚRADLO Z INTERIÉR LOKETNÍ OPĚRKA VPŘEDU INTERIÉR SYSTÉM BLUETOOTH INTERIÉR AUTORÁDIO/CD INTERIÉR VZADU DĚLENÉ OPĚRADLO INTERIÉR AIRBAG ŘIDIČ/SPOLUJEZDEC/BOČNÍ INTERIÉR KLIMATIZACE INTERIÉR PŘÍDAVNÉ TOPENÍ INTERIÉR SADA "NEKUŘÁK" INTERIÉR 3 OPĚRKY HLAVY Z INTERIÉR PŘÍDAVNÉ OSVĚTLENÍ INTERIÉRU INTERIÉR ELEKTRICKÉ OTVÍRÁNÍ VÍKA MOTORU/ZADNÍHO VÍKA INTERIÉR KOŽENÝ VOLANT 3-RAMENNÝ INTERIÉR KOŽENÁ RUKOJEŤ RUČNÍ BRZDY SERVISNÍ PRÁCE SERVISNÍ PROHLÍDKA LONGLIFE MOTOR ALTERNÁTOR 140 A MOTOR NORMA EU6 ZEMĚ ČESKÁ REPUBLIKA PODVOZEK NÁHRAD. KOLO NORMAL	PŘEVODOVKA 7 STUPŇOVÁ DSG DODATKOVÁ VÝBAVA ROZSAH ZATÍŽENÍ 5 DODATKOVÁ VÝBAVA ZDVIH PRUŽINY 04 DODATKOVÁ VÝBAVA BAREVNÉ ČALOUNĚNÍ VNĚJŠÍ VÝBAVA DVOJTÓNOVÁ HOUKAČKA VNĚJŠÍ VÝBAVA S KRYTEM V BARVĚ (OPATŘENO ZÁKLAD.) VNĚJŠÍ VÝBAVA ZADNÍ STĚRAČ VNĚJŠÍ VÝBAVA TÓNOVANÁ SKLA VNĚJŠÍ VÝBAVA MLHOVÁ SVĚTLA INTERIÉR ODKLÁDACÍ SCHRÁNKA POD SEDADLEM INTERIÉR PŘ VYHŘÍV. INTERIÉR LOKETNÍ OPĚRKA Z INTERIÉR SYSTÉM ISOFIX INTERIÉR SOUND-SYSTÉM 4 REPRODUKTORY INTERIÉR VNITŘNÍ ZPĚTNÉ ZRCÁTKO ZACLONITELNÉ INTERIÉR AIRBAG KOLENOVÝ INTERIÉR PŘÍSTROJ. DESKA S POČÍTADLEM KM INTERIÉR FREON R1234YF INTERIÉR ELEKTRONICKÝ IMOBILIZÉR INTERIÉR SYSTÉM KONTROLY TLAKU V PNEUMATIKÁCH INTERIÉR RUKOJEŤ ŘADÍCÍ PÁKY KŮŽE INTERIÉR SCHRÁNKA KUFRU INTERIÉR VÝSTRAŽNÉ SVĚTLO DVEŘE PŘEDNÍ INTERIÉR CENTRÁL.ZAMYKÁNÍ S RÁDIOVOU FREKVENCÍ SERVISNÍ PRÁCE SERVISNÍ PROHLÍDKA KM MOTOR SYSTÉM STOP & START MOTOR 1598CC 81KW (110) MOTOR BATERIE 70 AH PODVOZEK ALU 6.5JX16" MINORIS PODVOZEK KONTROLA STABILITY
---	--

Číslo kalkulace / Číslo schválení

PODVOZEK POSILOVAČ ŘÍZENÍ S PROMĚNLIVÝM ÚČINKEM

PODVOZEK 205/55 R 16.. V

Náhradní díly

1) Kód	Popis	Jedn.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
A# SK VKBA6556	Sada ložiska kola SKF (SKF, A) (R)	1,00				
*	Drobný materiál	1,00				
	Materiál celkem před slevou					
	Sleva					
	Materiál celkem po slevě					

Práce

2) Kód	Popis	Hod.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
+ M1 GtTT602	Provést TEST BRZD	1,00				
+ M1 GtTT901	Provést MĚŘENÍ EMISÍ DIESEL	1,00				
+ M1 GtT8701	Provést OZON	1,00				
+ M1 GtTT990	Provést STK POPLATEK	1,00				
+ M1 GtTTT200	Provést TEST TLUMIČŮ	1,00				
M2 40671950	Výměna skupina náboj - ložisko P PŘ	0,50				
M1 44051900	Demontáž a montáž kolo P PŘ	0,20				
M2 46501950	Demontáž a montáž brzdový kotouč P PŘ	0,40				
	Práce celkem před slevou					
	Sleva					
	Práce celkem po slevě	6,10				

Ostatní

Kód	Popis	Jedn.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
ELIT52	Diagnostika	1,00				
ELIT85	Geometrie kontrola včetně seřízení	1,00				
ELIT315	Zařízení STK a základní kontrola (bez opravy a materiálu)	1,00				
	Ostatní celkem					

Poznámky

- 1) A ... AM díl, O ... OEM díl, L ... Aplikována limitní cena, \$... Přeceněný díl, # ... Změněno uživatelem, + ... Manuálně přidáno
2) # ... Změněno uživatelem, + ... Manuálně přidáno

Cena celkem

Popis	Počet	Celkem (Kč)
Celkem		10561,72
Sleva	0%	0,00
Cena bez DPH		10561,72
DPH	21%	2217,96
Cena s DPH		12779,68
Zaokrouhlení		0,0
Celkem k úhradě		12779,68