

Cenová nabídka pro:

SZ Hluboká n. Vlt.
Bezručova 142
373 41 Hluboká nad Vltavou

**Cenová nabídka na odstranění havarijního stavu a zatápění zdiva zámku
Hluboká n.Vlt. v blízkosti dešťového svodu D11.**

Na základě Vaší poptávky byly realizovány sondážní a průzkumné práce na zjištění příčin zatápění části terénu u zámku v blízkosti dešťového svodu D11 pod vstupním mostem na východní straně zámku. Níže uvedená nabídka vychází ze zjištěných skutečností a navrhuje základní a nejnutnější zprovoznění odvodňovací trasy. Následně se v blízké budoucnosti předpokládá oprava a zkapacitnění celé odvodňovací větve.

Navržené práce jsou:

Ruční sejmutí drnu a odkopání zeminy, opatrné obnažení spleti elektrických kabelů a hromosvodu, obnažení stávajících konstrukcí kanálu v nutném rozsahu

30.400,- Kč

Rozkrytí plochostropého kanálku, rozebrání zhavarovaných částí konstrukcí a zajištění proti dalšímu rozvolnění

15.200,- Kč

Odtěžení sedimentu a závalu z profilu štoly, uvolnění odtokových cest do návazné části štoly.

13.300,- Kč

Omytí kontaktní plochy tlakovou vodou a oprava poškozených a zborcených konstrukcí přezděním na smíšené zdivo kamene a vápenopískové cihly

22.800,- Kč

Osazení kabelových vedení do chrániček, zahrnutí a urovnání výkopu

11.400,- Kč

Materiál na opravu konstrukcí (cihly, maltovina, pomocné konstrukce)

5.200,- Kč

Celková cena :

98.300,- Kč

Předkládaná nabídka představuje odstranění havarijního stavu a zatápění zdiva zámku v blízkosti dešťového svodu D11 díky zhavarované a ucpané odvodňovací štolé. Práce zajistí zprůchodnění odtoku a základní opravu hlavního propadu. Práce na opravě celé odtokové větve by měly být realizovány v následující akci později. V další etapě prací doporučujeme vyzdít podélnou vtokovou šachtu (plně prozdít ke konstrukcím zámku bez zásypu) a osadit 3x litinovou mříž pro snadnější čištění. Předělat vyústění okapu nad mříž pro zachytávání splavenin a větví z ptačích hnízd. Prostor kolem vyústění zadláždit kamenem podle původní skladby do maltového lože. Dále opravit a zkapacitnit celý průběh štoly až k páteřní štolé.

Nabídku vypracoval:

Josef Řehák

Pešínova 2008/8

500 08 Hradec Králové

Ičo:

Nejsem plátce DPH

Kontakt: tel

E-mail:

z