

Provádějíci opravna

Urban Auto s.r.o.
Šikmá 1504
43401 Most

Kontaktní osoba

██████████
x
██████████ z

Údaje o pojištění

myClaim pro servisy

Údaje o vozidle

Výrobce	Ford	První registrace	31.10.2023
Typ	Ranger (TKE)(2011->)	Reg. značka	8H1 5406
Model	XL Double Cab 4x4	Stav km (km)	
Ident. číslo vozidla	6FPPXXMJ2PNY80438	Barva vozidla	Stříbrná Moondust (met)
DAT Europa-Code®	012850960060006	Kód barvy	PNZJB0
Kód KBA		Barva vozidla 2	
Obd. výroby	bře 2022 (6270)	Kód barvy 2	000ZH0
		Druh laku	minerál. efekt (2 vrstv.)
		Kód barvy 1	
Karosář	karoserie/nástavba valník, dvoukabina	Kód barvy 2	
Rozvor	rozvor 3220 mm	Následující technická kontrola	
Převodovka	převodovka 6-rychl.	Následující kontrola emisí	

Držitel

Oslovení	Firma	Fax	
Název	Lesy České republiky, s.p.	Telefon mobil	
Ulice / číslo	Přemyslova 1106/19	Telefon soukr.	
PSČ / místo	50008 Hradec Králové	Telefon	
E-mail		Registrační značka	8H1 5406
Číslo zakázky	24BK0235	Nárok na odpočet DPH	ne

Byl proveden VIN dotaz na identifikaci vozidla

Standardní výbavy

2.ř. sedadel s lavice sedadlová	33905	4 reproduktor	24608
Bluetooth rozhraní	25004	Inteligentní omezovač rychlosti	26726
Intelligent Protection System (IPS)	37203	Pomocný systém řidiče: asistent jízdy z kopce	70502
Pomocný systém řidiče: asistent nouzové brzdy	40801	Pomocný systém řidiče: asistent pro jízdu v pruhu	42907
Pomocný systém řidiče: asistent rozjezdu do kopce	70603	Pomocný systém řidiče: asistent rozpoz. dopr. značky	41161
Pomocný systém řidiče: výstražný systém	40955	USB propojení	25010
airbag boč. vpředu	26903	airbag hlavový/ramenní vpředu a za.	26807
airbag kolenní strana řidiče	26701	airbag strana spolujezdce odpojit.	26909
airbag strana řidiče/spolujezdce	26803	aktivní ochr. systém proti převrácení	17690
akumulátor zesílený	73005	audiosystém: rádio	24000
druh pohonu: pohon všech kol	70420	držák nápojů vpředu	39003
dvojitě uzamčení zamykání centr.	35407	elektron. stabiliz. systém (ESP)	70308
filtr pevných částic	77602	imobilizér	38105
kabinový filtr: filtr pylový	29200	karoserie/nástavba valník, dvoukabina	10901

Reg. značka 8H1 5406

klimatizace	28900	klíč vozidla skláp.	35519
konzola stř. s opěrka loketní	27004	motor 2,0 Ltr. - 125 kW TDCi Panther KAT	87297
obložení stropu látka	27798	ocelové ráfky 7x16	44106
opěra beder. sedadlo vpředu levý	33303	opěrky hlavy za.	34805
paket Audio 43	03872	paket Příprava tachograf	01739
pneu 255/70 R16 ...S	61606	podlaha kobercová v vnitř. /ložný prostor	27799
potah sedadla / čalounění: látka	30500	počítač palub.	25508
prosklení tón.	22000	protiblok. brzd. systém (ABS)	40000
pás bezpeč. 3-bodový za.	37009	předpínač pásu	37300
převodovka 6-rychl.	75205	regulátor rychl. (tempomat)	26708
rezervní kolo s plnohodnotnou pneumatikou (ocel)	68703	rozvor 3220 mm	71768
rádiový příjem digitální (DAB)	24050	sedadlo vpředu levý nastav. (8-násobný)	32232
sedadlo vpředu levý výškově nastav.	32704	servořízení el.	69802
sklo čelní vyhř.	22707	sloupek řízení (volant) výškově nastav.	69503
spouštěč okna el. vpředu	35001	spouštěč okna el. za.	35002
stabilizační program přívěsu (TSA)	14240	stěrač s spínač cyklovače, regulovatelný	19009
světlo denní potkáv.	18904	světlo(a) konc. do mlhy	18702
uchycení Isofix pro dětská sedačka	39307	ukazatel teploty vněj.	25702
výbava sedadla: 5-sedadlový	34106	zadní sklo vyhř.	22800
zamykání centr. s ovládání dálk.	35301	zařízení výstražné pro pásy bezpeč. vpředu	37107
zrcátka vněj. černá	15901		

Příplatková výbava

lapač nečistot za.	20404	Tažné zařízení	14200
ochrana proti podjetí	12500	metalíza-lakování	11000
paket Off-Road	01793	ochrana proti podjetí za.	12502
rohožky vpředu	28421	rekuperace energie (Smart Regenerative Charging)	74330
samosvorný diferenciál	70000	s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí	77273
vana ložného prostoru	13602	start/stop systém	77601
zásuvka (12V-zásuvka) v prostor zavazadl./ložný	39007	zrcátko vněj. el. nastav. a vyhř.	15200

Náhradní díly						Datum ceníku: 30.12.2024
PT	ČDZ	ČND	Název	Počet	Cena/ks	Cena celkem CZK
	53111	(2503807	BOČNICE L.	1,00	15 451,00	15 451,00
		*1931303	DESKA	* 1,00	* 808,00	808,00
		*1731033	KOLÍK	* 8,00	* 77,00	616,00
		*4895748	NÝT	* 6,00	* 207,00	1 242,00

vedlejší náklady					
PT	KO	ČDZ	Název		Cena celkem CZK
		99050	MATERIÁL NA OCHRANU PODVOZKU		150,00
		99051	MATERIÁL K OCHRANĚ DUTIN		150,00

Mzda za práci										
PT	KO	ČDZ	ČPP	Název	Druh	Stupeň	Čas	Cena / hodina	Cena celkem CZK	
	A	770	39 316 0	OBLOUK KABRIOLETU OCHR. VYM.+ZAM. OBSAHUJE: NOSNÝ BOK NÁKLAD VYM.+ZAM.	M	1	1,5	1 172,00	1 758,00	
	A	50798	39 355 1	NÁDRŽ OCHR. LOŽNÝ PROSTOR VYM.+ZAM.	M	1	0,8	1 172,00	937,60	
	A	52242	43 841 1	KRYT PODBĚHU KOLA ZA. P. VYM.+ZAM. OBSAHUJE: OBLOŽENÍ PODBĚH KOLA ZA. P. PŘ. VYM.+ZAM., OBLOŽENÍ PODBĚH KOLA ZA. P. PŘ. VYM.+ZAM./VYMĚNIT, OBLOŽENÍ PODBĚH KOLA ZA. P. VZA. VYM.+ZAM., OBLOŽENÍ PODBĚH KOLA ZA. P. VZA. VYM.+ZAM./VYMĚNIT	M	1	0,6	1 172,00	703,20	
	E	53111	Mzda za práci	BOČNICE L. VYM.	K	1	6	1 381,00	8 286,00	
	A	50050	44 800 0	VALNÍK KPL. VYM.+ZAM.	K	1	3,1	1 381,00	4 281,10	
	A	52241	43 841 1	KRYT PODBĚHU KOLA ZA. L. VYM.+ZAM. OBSAHUJE: OBLOŽENÍ PODBĚH KOLA ZA. L. PŘ. VYM.+ZAM., OBLOŽENÍ PODBĚH KOLA ZA. L. PŘ. VYM.+ZAM./VYMĚNIT, OBLOŽENÍ PODBĚH KOLA ZA. L. VZA. VYM.+ZAM., OBLOŽENÍ PODBĚH KOLA ZA. L. VZA. VYM.+ZAM./VYMĚNIT	M	1	0,6	1 172,00	703,20	
	A	54010	41 654 1	ZÁŘ NAKLÁDACÍ VYM.+ZAM.	M	1	0,2	1 172,00	234,40	
	A	55411	32 305 1	JEDNOTKA SVĚTLA ZA. L. VYM.+ZAM.	M	1	0,1	1 172,00	117,20	
	B	53111		BOČNICE L. NANĚST OCHRANU PODVOZKU	M	1	* 0,2	1 172,00	234,40	
	O	53111		BOČNICE L. PROVĚST KONZERVOVÁNÍ DUTIN	M	1	* 0,2	1 172,00	234,40	
	A	53381	Mzda za práci	LAPAČ NEČISTOT ZA. L. VYM.+ZAM.	M	1	0,2	1 172,00	234,40	
	A	53382	Mzda za práci	LAPAČ NEČISTOT ZA. P. VYM.+ZAM.	M	1	0,2	1 172,00	234,40	
	A	53671	Mzda za práci	LIŠTA OZD. L. VYM.+ZAM. OBSAHUJE: DRŽÁK L. VYM.+ZAM., DRŽÁK L. VYM.+ZAM./VYMĚNIT	M	1	0,5	1 172,00	586,00	
	A	55412	32 305 1	JEDNOTKA SVĚTLA ZA. P. VYM.+ZAM.	M	1	0,1	1 172,00	117,20	
	A	56701	#41 816 1	UZÁVĚR PALIV. NÁDRŽE HRDLO PALIV. NÁDRŽE PLNICÍ VYM.+ZAM.	M	1	0,1	1 172,00	117,20	
	A	57010	43 443 1	NÁRAZNÍK ZA. VYM.+ZAM.	M	1	0,2	1 172,00	234,40	
	A	57651	Mzda za práci	SENZOR PARK. ZAŘÍZENÍ L. VNĚ. VYM.+ZAM./VYMĚNIT (NÁRAZNÍK DEM.)	M	1	0,1	1 172,00	117,20	
	A	76200	11 212 1	KOLA ZA. OBA VYM.+ZAM. OBSAHUJE: KOLO ZA. L. ODM.+NAM., KOLO ZA. P. ODM.+NAM.	M	1	0,1	1 172,00	117,20	
	A	90040	39 255 1	TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ VYM.+ZAM.	M	1	0,6	1 172,00	703,20	

Lakování										
Metoda lakování: AZT										Druh laku: minerál. efekt (2 vrstv.)
PT	SL	ČDZ	Stupeň	Název	MN	hodina	Mzda	Cena celkem CZK		
			PŘÍPRAVA	PŘÍRÁŽKA ZA VYHLEDÁNÍ BAREVNÉHO VZORKU A ODSTÍNU (POČET: 2 KRÁT)	373,10	0,6	828,60	1 201,70		
			PŘÍPRAVA	PŘÍRÁŽKA ZA POČET BAREVNÝCH ODSTÍNŮ (POČET: 2 KRÁT)		0,6	828,60	828,60		
			PŘÍPRAVA	NA VOZIDLE S PŘÍPRAVNÝM LAKOVÁNÍM	2 685,86	2,1	2 900,10	5 585,96		
			PŘÍPRAVA	SPOJENÁ PRÁCE S DALŠÍM MATERIALEM	709,57	0,5	690,50	1 400,07		
	4	53111	NOVÝ DÍL ST.I-E	BOČNICE PRO NAKLÁDÁNÍ L.	7 303,36	4,9	6 766,90	14 070,26		
	1	56701	POVRCH K2	VÍKO NÁDRŽE PALIV.	70,27	0,3	414,30	484,57		

Přehled**Náhradní díly úhrnem**

Podle jedn. dokladů (ceny ND celkem)		18 117,00
Drobný jedn. materiál	2,00 % procent z ND	362,34
Celková částka / CZK		18 479,34

vedlejší náklady

Celková částka / CZK	300,00
-----------------------------	---------------

Mzda za práci úhrnem

	Pracovní čas v hodinách	Cena za hod.	Cena celkem
Karosář 1	9,10	1 381,00	12 567,10
Mechanik 1	6,30	1 172,00	7 383,60
Mzda za práci celkem / CZK	15,40		19 950,70

Lakování úhrnem

	Pracovní čas v hodinách	Cena za hod.	Cena celkem
Mzda			
Mzda	9,00	1 381,00	12 429,00
		1 381,00	-
Mzda celkem	9,00		12 429,00

	Cena celkem
Materiál	
Nový díl	7 303,36
Povrch	70,27
KONSTANTA VZOROVÝ PLECH (POČET: 2)	373,10
NA VOZIDLE S PŘÍPRAVNÝM LAKOVÁNÍM	2 685,86
SPOJENÁ PRÁCE S DALŠÍM MATERIÁLEM	709,57
Materiál celkem	11 142,16
Přípr. čas (plech) 100%	
Přípr. čas (plast) 100%	
Materiálový index 116,00 %	

Lakování celkem	Cena celkem
Mzda celkem	12 429,00
Materiál celkem	11 142,16

Lakování celkem / CZK	23 571,16
------------------------------	------------------

Celkem

Náhradní díly celkem	18 479,34
Mzda za práci celkem	19 950,70
Lakování celkem	23 571,16
Vedlejší náklady celkem	300,00
Náklady na opravu bez DPH / CZK	62 301,20
Částka DPH / CZK (21,00%)	13 083,25
Náklady na opravu s DPH / CZK	75 384,45

Vysvětlivky

Upozornění: Změny cen vyhrazeny!

Přesné informace o rozsahu opravy a nákladech jsou možné až po demontáži. Tento výpočet nákladů na opravu se zpracovává s přihlédnutím k původně plánovanému způsobu opravy.

*	ruční vložení zadavatelem (platí pouze pro sloupec Název, je-li na začátku *)	@	Alternativní nebo použitý díl
d	Cena z DMS	!	Cena odvozena přepočtem z jiné země
e	Cena ND nahrazená cenou alternativního dílu	A	Čas podle metody rovnání
P	Důlel při parkování (BVAT)	PL	Důlek při parkování s lakem (BVAT)
IFL	Pozice z IFL přehledu návrhů	BFA	Pozice z BFA přehledu návrhů
IFL*	Pozice z IFL přehledu návrhů	BFA*	Pozice z BFA přehledu návrhů
‡	mechan. práce	T	Technická kontrola
>	Výbava byla přiřazena ručně	✓	Výbava byla určena poptávkou na VIN
^	Daňově neutrální položka	#	Čas. norma: (ještě) bez zadání výr.
(ND není určen pro objednání)	Poslední NDC, výrobce již nedodává
»	Externí položka	+	Nová položka z logiky opravy
FT	Hodnota pro FastTrack přednastavena		

Kód opravy

A - demontáž & montáž	B - Ochrana podvozku
C - Bodová oprava laku	D - rozebrat
E - vyměnit	F - smontovat
G - vyřezat	H - odvodušnit
I - Opravit	J - vyčistit
K - odpočitatelné náklady	L - lakovat
M - lakovat demontované	N - vedlejší náklady
O - Ochranný nástřík dutin	P - přezkoušet
Q - Vyměnit nebo nahradit	R - Riziko
S - nastavit	T - technická kontrola
U - ruční lakování	V - změřit
W - vyvážit	X - Uvolnit (jen logika práce)
Y - Zkompletovat (jen logika práce)	Z - rozmontovat & smontovat
/ - opravit	