

Výzva k dílčímu plnění zakázky
č. Objednavatele: E639-S-5894/2024
č. Zhotovitele: OU24075

Název zakázky: "Opravy a servis SHV MVTV 2024".

Výzva č. 1/2025 k dílčímu plnění zakázky			řada MVTV / typ	Předpok počet jednot jednotě	Cena v Kč bez DPH	
Blok	Kód pol	Popis požadované činnosti.			Za jednotku	Celkové náklady
Opravy	C 1.1	mechanické seřízení sberace, oprava úniku motorového oleje mezi převodovkou a spalovacím motorem, výměna brzdíče DAKO BS na 2. st., kontrola a seřízení levých posuvných dveří 2. st., oprava manometru tlaku oleje 1. st., oprava a čištění sítka v hrdle motorového oleje, oprava prasklého silentblocku vodního čerpadla, kontrola a výměna klínových řemenů alternátoru a kompresoru, výměna chladicí kapaliny, kontrola těsnosti hydrostatu, kontrola převodovky Praga 2M70, oprava stěračů 2. st. oprava tlumiče výfuku, výměna hadic u směrového válce, čištění vodoznaku, výměna topného tělesa, oprava potrubí na upravovači tlaku, výměna chladiče	hod. práce	62		-
	E 3	Olej hydraulický MOGUL OT-HP3	litr	6,5		-
Materiál	E 5	Technický benzín	litr	3,5		-
	E 10	Řemen klínový 13x8x1275	kus	3		-
	E 11	Řemen klínový 13x1800	kus	7		-
	E 12	Křemenný (slévárenský) písek, dle ČSN 72 1200, frakce od 2,5 do 4,8 mm, Pískovací zařízení.	kilogram	25		-
	E 15	Brzdíč DAKO BS2 (repasovaný)	kus	1		-
	E 16	Sítka vzduchu s rámečkem brzdíče DAKO BP	kus	1		-
	E 22	Žárovka 24V 4W Ba9s	kus	4		-
	E 24	Žárovka 60V 15W	kus	4		-
	E 33	Vysílač tlaku VS 3 0 - 1MPa	kus	1		-
	E 37	Topné těleso předtápění	kus	2		-
	E 41	Kladička 458.9.104.60.65.1	kus	2		-
	E 43	Ložisko 6001 2RS	kus	1		-
	E 48	Hadice silikonová 50-58	m	2,5		-
	E 49	Spona hadicová 32-50	ks	8		-
	E 50	Těsnění pryžové 26x34x2	ks	4		-
	E 51	Těsnění 8x14x2	ks	2		-
	E 52	kroužek 190x5 NBR	ks	2		-
	E 53	Spojovací materiál	kg	0,39		-
	E 65	Článek chladiče kapaliny M 152	kus	1		-
Celková předpokládaná sluvní cena v Kč bez DPH za dílo						207 140,00