



Schindler CZ, a.s.

Schindler

Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Víteňská 1083
142 20 Praha 4 - Kunratice

Nabídka na opravu č. 155217921

Váš kontakt

E-Mail

Data Zařízení

Zařízení č.

Víteňská 1083, 142 00 Praha 4-Krč

20015714, Mikrob.ústav - bud.A - os.

Technická specifikace - soupis prací	Počet	Cena
Výměna jednotky UPS	1 ks	
1 KS UPS jednotka	CZK	
Práce	CZK	
Základ daně:	CZK	17.900,00
Sazba DPH 0,00 %	CZK	0,00
Sazba DPH 0,00 %	CZK	0,00
Cena celkem:	CZK	17.900,00

Původ

Termín předání

Nedostupnost zařízení

Záruka

Platební podmínky

Platnost nabídky

Povinné (riziko havárie, atd.)

Ihned, při přijetí objednávky a potřeb. materiálu od datumu objednávky

odhad: Půl dne

6 měsíců na práci, 24 měsíců na materiál

Splatnost do 14 dnů

14.12.2024 **

** Ceny jsou platné pouze po dobu platnosti nabídky.

Cena obsahuje práce prováděné během naší standardní pracovní doby Po-Pá 7-15:30 hod.,
dopravné, použitý materiál a náhradní díly

14.11.2024

Oblastní vedoucí servisu

Schindler CZ, a.s.

Schindler oprava

Nabídka 155217921

Strana 1/2

Schindler CZ, a.s.,
Walterovo náměstí 329/3
158 00 Praha 5
www.schindler-cz.cz

IČ: 27127010
DIČ: CZ27127010
Bankovní spojení:
ČSOB, a.s.
č.ú.: 900476493/0300

Schindler CZ, a.s.